




aptoclamp



powerCLAMP



microCLAMP
compactCLAMP



trivaCLAMP



oppSystem



tripoxyMINERAL



triCENTRO



Zubehör
Accessories
Accessoires



triGEL



Gesamtkatalog
General catalogue
Catalogue général



Eigenes Engineering, eigene Fertigung, und weltweiter Vertrieb mit sehr hohem Qualitätsstandard.

Engineering production and world wide distribution in high quality!

Propre ingénierie, production et distribution mondial dans une qualité élevée.

TRIAG International AG

Seit der Gründung der Triag AG im Jahre 1990 entwickelten und produzierten wir Spannsysteme für die spanabhebende Fertigung für den Weltmarkt und vertrieben Zerspanungswerkzeuge namhafter Hersteller in der Schweiz.

Ab dem 1. Juli 2013 konzentrieren wir uns unter dem neuen Namen TRIAG International auf die Entwicklung und Produktion und den weltweiten Vertrieb unserer Spannsysteme.

Unsere Motivation ist es, für unsere Kunden den grösstmöglichen Nutzen ihrer Anlagen zu fördern. Sei es mit unserem tiefen und breiten Sortiment an Modularspanntechnik oder mittels Werkstückspezifischen Sonderlösungen. Unsere modularen Spannsysteme finden Anwendung von der konventionellen Fräsmaschine bis zu 5-Achsen Fräszentren mit und ohne Automatisierung. Diese Effizienz nutzen wir auch in der Herstellung unserer Spannsysteme in unserer modernen Fertigung.

Auf ein gutes Arbeitsklima und unsere Umwelt legen wir sehr grossen Wert, denn nur mit einem funktionierendem Team und einem grossen Umweltbewusstsein können wir unsere Kunden offen und nachhaltig bedienen.

TRIAG International AG

Since the formation of TRIAG 1990 we have developed and produced clamping system for the world market. Beside that we sold cutting tools also for the swiss market.

With the new company TRIAG International AG we concentrate on clamping system for the world market. Our goal is to develop, produce and distribute solutions for all application in the metal cutting machinery.

Our motivation is to give our customers the best support to achieve the highest output of their investments in machine tools. We offer modular vise systems as standard and dedicated solutions for the highest output. The modular systems find it's application from conventional machines to high end 5-axis automated systems as well as many time on horizontal machines. Naturally we use for our production our own clamp systems so we have our own practical experience.

In a good working atmosphere and environment, we attach great importance, because only with a functioning team and a great environmental awareness, we can serve our customers open and sustainable.

TRIAG International AG

Depuis la création de Triag AG en 1990 nous avons produit des systèmes de serrage pour la Suisse ainsi que pour le marché mondial et vendu outils de coupe de grands fabricants en Suisse.

Depuis le 1. Juillet Triag International AG met l'accent sur la distribution et le développement de nos systèmes de serrage à travers le monde. Notre motivation est de favoriser les investissements de notre clientèle.

Que ce soit avec notre gamme standard ou avec des solutions à la demande. Nos systèmes de serrage modulaires sont utilisés autant sur les machines conventionnelles que dans les centres d'usinage avec ou sans automatisation. Cette efficacité nous l'utilisons dans la fabrication de nos systèmes de serrage pour une production moderne.

Nous attachons une grande importance à offrir un bon environnement de travail à nos collaborateurs afin de servir au mieux notre clientèle.

Ihr TRIAG International Team Your TRIAG International Team Votre TRIAG International Team

Inhalt

Content


Contenu




aptoCLAMP & 5axes aptoCLAMP 15




Basisschiene
Base-rail
Rail de base 25



Spannmodul
Clamping module
Module de serrage 26



Anschlagmodul
End module
Module d'appui 31



Anschlagmodul
End module
Module d'appui 34


Zubehör aptoCLAMP

Accessories
Accessoires 36

powerCLAMP & 5axes powerCLAMP 37




System - Basisschiene
System - base-rail
Système - rail de base 55




Querschiene 90°
Crossbar 90°
Rail transversal 90° 61




Starterset
Starter kit
Sets d'introduction 70



Spannmodul
Clamping module
Module de serrage 74



Anschlagmodul
End module
Module d'appui 99



Zubehör **powerCLAMP**
Accessories
Accessoires 120



126

Inhalt

Content


Contenu




microCLAMP 127




Vorrichtungsbau – Prägemodule 135
 Fixture construction – stamping modules
 Construction de gabarits – mors d'impression 136



Spannmodule 138
 Clamping module
 Module de serrage 164




Zubehör **microCLAMP** 165
 Accessories
 Accessoires 166




trivaCLAMP 167



Modulare Vakuumplatten 178
 Modular vacuum plates
 Plateaux modulaires 182




Vakuum-Modul für powerCLAMP 181
 Vacuum module for powerCLAMP
 Module à vide powerCLAMP 182




Kombinationsvarianten (Vakuumplatten)
 Possible combination of vacuum plates
 Variantes combinaison (Plateau à vide) 183

Starterset nach Ihrer Wahl
 Starter kit (Your choice)
 Set d'introduction (Votre choix)



184

Injektorpumpe
 Injector pump
 Pompe à injection




186

Vakuumverbinder
 Vacuum circuit connector
 Douille de passage de vide 187



Zubehör **trivaCLAMP**
 Accessories
 Accessoires




188

Dichtschnur und Ventil
 Sealing cord and valve
 Cordon d'étanchéité et valve

190

Vakuum erzeugen
 Generate vacuum
 Générer le vide



189

190

Inhalt

Content


Contenu



oppSystem 191




0-Punkt Auflage
Zero point support
Support point à zero 191



0-Punkt-Schnellwechselsystem
Mechanical zero point system
Mechanical zéro point system 197



0-Punkt Erhöhung
Zero point riser
Augmentation du point zero 199




Klemmbüchse
Clamping-case
Boîte de verrouillage 201




Zentriereinheit
Chuck unit
Unité de centrage 202




Palettenträger 203
Receiver chuck with chucks
Support de palette 207



MTS Palettier-System 208
MTS Palletizing system
Système de palettisation MTS 211




Zubehör **oppSystem** 212
Accessories
Accessoires 212



tripoxyMINERAL 213



Mineralguss 223
Epoxy mineral
Fonte minérale 241



Stahl Mineralguss 242
Steel epoxy mineral tombstones
Tourelles acier-fonte minérale avec coulée 243



Zubehör **tripoxyMINERAL** 244
Accessories
Accessoires 244



Stahl-Epoxy Erhöhung mit integriertem Vakuum Anschluss
Steel-epoxy riser block with integrated vacuum
Acier-époxy augmentation avec vide intégré 246

Inhalt

Content


Contenu



Zentrischspanner / Self centring vise / Module à centrer 249




Micro Zentrischspanner 251
 Micro - self centring vise
 Micro - module à centrer 252




5-Achsen Zentrischspannblock 45° 253
 Self centring vise block 45°
 Module à centrer 45° 254




Mini - Zentrischspanner 256
 Mini - self centring vise
 Mini - module à centrer 258



Mini - Zentrischspanner für den Vorrichtungsbau
 Mini - self centring vise for dedicated fixtures
 Mini - module à centrer pour construction de gabarits 259




5-Achsen Zentrischspannblock 45° / 90° 260
 Self centring vise block 45° / 90°
 Module à centrer 45° / 90° 261




Zentrischspanner mit nachfedernden Direkt-Prägebacken
 Manual self centring vise with direct spring loaded stamping jaws
 Étau autocentrant avec mors d'estampage et retraitage avec ressort 263



Zentrischspanner / Typ M
 Self centering vise / Type M
 Étau autocentrant / Type M 265




Zentrischspanner 90° drehbar / Typ M
 Self centring vise 90° turntable / Typ M
 Étau autocentrant 90° plaque tournante / Typ M 267




5-Achsen Zentrischspannblock 35°
 Self centring vise block 35°
 Module à centrer 35° 270




Zentrischspanner / Typ B 271
 Self centering vise / Type B
 Étau autocentrant / Type B 272



Zentrischspanner 90° drehbar / Typ B
 Self centring vise 90° turntable / Typ B
 Étau autocentrant 90° plaque tournante / Typ B 273




Aufsatzbacken zu ZSB | Typ B
 Jaws to ZSB | Typ B
 Mors pour ZSB | Typ B 274




Inhalt Content Contenu



Pneumatischer Zentrischspanner ZSP 276
Pneumatic self centering vise ZSP
Étau autocentrant pneumatique ZSP 278



Pneumatisch und mechanischer Zentrischspanner 279
Pneumatique and mecanique self centring vise
Pneumatique et mécaniquement étau autocentrant 280




Zubehör / Accessories / Accessories 283



Einstellmassstab
Measuring device
Règle graduée pour le réglage 284



Magnetanschlag
Magnetic milling buffer
Butée magnétique 285



Zubehör 286
Accessories
Accessoires 289



compactCLAMP 290

Mehrachsspannsystem
Multiple workholding system
Système de serrage multiple 290

triGEL 291



Gefrierspannen
Workholding by freezing
Fixation par gel 293



Technische Informationen

Technical Part

Informations techniques

Das schlummernde Potenzial	11
<i>The dormant potential</i>	12
<i>Ce potentiel qui sommeille</i>	13
aptoCLAMP & 5axes aptoCLAMP	15
Die Idee des Mehrfachspannens / <i>The idea of multiple workholding</i> / L'idée des serrages multiples	21
Bedienungsanleitung / <i>Operating instructions</i> / Mode d'emploi	22
Spannkraft und Drehmoment / <i>Workholding force and torque</i> / Force de serrage et couple de torsion	23
Bestellschlüssel / <i>Order code</i> / Code pour commande	24
powerCLAMP & 5axes powerCLAMP	37
Die Idee des Mehrfachspannens / <i>The idea of multiple workholding</i> / L'idée des serrages multiples	52
Bedienungsanleitung / <i>Operating instructions</i> / Mode d'emploi	53
Spannkraft und Drehmoment / <i>Workholding force and torque</i> / Force de serrage et couple de torsion	53
Bestellschlüssel / <i>Order code</i> / Code pour commande	54
microCLAMP	127
Warum / <i>Why</i> / Pourquoi	132
Bestellschlüssel / <i>Order code</i> / Code pour commande	133
Spannkraft und Drehmoment / <i>Workholding force and torque</i> / Force de serrage et couple de torsion	134
trivaCLAMP	167
Vakuumspannen auf einen Blick / <i>Workholding by vacuum at a glance</i> / Le serrage par vacuum en un coup d'oeil	171
Haltekraft und Wirkungsgrad / <i>Holding force and efficiency</i> / Force de maintien et efficacité	172
Die Spannunterschiede zwischen mechanisch und Vakuum / <i>The differences between mechanical and vacuum</i> / Les différences entre mécanique et vide	173
Bedienungsanleitung / <i>Operating manual</i> / Mode d'emploi	174
Bestellschlüssel Vakuumplatten / <i>Order code vacuum plates</i> / Code pour commande	176
oppSystem	191
Nullpunkt-Palettiersystem / <i>Zero-point palletting system</i> / Système de palettisation point à zero	194
Technische Informationen / <i>Technical Part</i> / Informations techniques	200
tripoxyMINERAL	213
Stahl-Mineralguss Lösungen	216
Steel epoxy mineral tombstones solutions	216
Solutions tourelles acier-fonte minérale coulée	216
Eigenschaften von Mineralguss / <i>Performance of Epoxy Mineral</i> / Propriétés de la fonte minérale	218
Bedienungsanleitung / <i>Operating instructions</i> / Mode d'emploi	219
Maschinenplan für Angebot / <i>Machines plan for offer</i> / Machines pour planifier offre	220
Bestellschlüssel / <i>Order key</i> / Clé de commande	221
Standard-Schnittstellen / <i>Standard Interfaces</i> / Interface standard	222
Reparaturanleitung für Mineralguss / <i>How to repair epoxy mineral casting</i> / Instructions pour la réparation de la fonte minérale	247
Zentrischspanner / Self centring vise / Module à centrer	249
Zentrischspanner mit nachfedernden Direkt-Prägebacken	263
Manual self centring vise with direct spring loaded stamping jaws	263
étau autocentrant avec mors d'estampage et retraitage avec ressort	263



Anwendungsbeispiele *Examples of application* *Exemples d'applications*



Vorrichtung aus Elementen des modularen Spannsystems Power Clamp zum stabilen, schonenden Halten dünnwandiger Leichtmetall-Bauteile

Vorrichtung aus Elementen des modularen Spannsystems Power Clamp zum stabilen, schonenden Halten dünnwandiger Leichtmetall-Bauteile

Vorrichtung aus Elementen des modularen Spannsystems Power Clamp zum stabilen, schonenden Halten dünnwandiger Leichtmetall-Bauteile

Modulare Mehrfachspannsysteme werden in ihrer Bedeutung für die Zerspanung noch immer unterschätzt. Dabei sind sie sowohl in der Einzelteiffertigung als auch für Grossserien flexibel einsetzbar. Zurückzuführen ist diese Flexibilität auf das Konstruktionsprinzip der Systeme, ihre handhabbare, kompakte Bauweise wie auch die hohe Spannkraft und Spanndichte.

Bei der Beurteilung modularer Mehrfachspannsysteme gibt es eine eigentümliche Konstellation: Zum einen sieht der Einzelteil- und Kleinserienfertiger enorme Vorteile für die Anwendung in der Serienfertigung, beispielsweise rückbaubarer Vorrichtungsbaukasten. Zum anderen erkennt der Serienfertiger genau diese Vorteile für die Einzelteil- und Kleinserienfertigung. Diese Sichtweise zu hinterfragen und zu verdeutlichen, worin die fertigungsspezifischen Vorteile modularer Mehrfachspannsysteme liegen, ist Ziel des Beitrags.

Modulare Mehrfachspannsysteme sind flexibel anwendbar

Für viele Zerspanungsarbeiten ist der klassische Maschinenschraubstock auch heute noch die passende Spannung. Mit den ständig neuen und erhöhten Anforderungen geht allerdings die Entwicklung der Spanntechnik in eine andere Richtung. Will man ein hohes Mass an Flexibilität und eine grosse Spanndichte erzielen und sollen gleichzeitig verschiedene Werkstücke auf kleinstem Raum gespannt werden, kommt der klassische Maschinenschraubstock oft an seine Grenzen. Häufig führt hier nur ein modulares Mehrfachspann- system zum Erfolg.

Spannsysteme müssen heute möglichst flexibel sein. Damit lassen sie sich an veränderte Umstände anpassen und können so die Wirtschaftlichkeit des Bearbeitungsprozesses erhalten. Modular ist ein Spannsystem, wenn es nach dem Baukastenprinzip aus Elementen zusammengesetzt und erweiterbar ist. Neben diesen grundsätzlichen Eigenschaften bedarf das Spannsystem jedoch weiterer prägnanter Merkmale: So muss es einfach und schnell zu handhaben sein, eine kompakte Bauweise mit hoher Spannkraft und Spanndichte verbinden und möglichst autarke Spannstellen aufweisen, deren Spanndruck einzeln zu verstetzen ist. Im Idealfall kann mit nur einer Basisschiene ein breites Backenprogramm mit geringem Aufwand aufgebaut werden.

In der Serienfertigung besteht der wohl grösste Vorteil modularer Mehrfachspannsysteme darin, dass sich das System als rückbaubarer Vorrichtungsbaukasten für ein vielseitig gefächertes Werkstückspektrum einsetzen lässt. So spart sich der Anwender oft teilespezifische, teure Vorrichtungen. Mehrfachspannsysteme können zudem das Engineering vereinfachen, da sich auf vorhandenes Spannmateriel zurückgreifen lässt. So sind kurze Planungs- und Umrüstzeiten realistisch. Darüber hinaus trägt das modulare System zur erhöhten Prozesssicherheit bei und fördert die Qualitätstreue, die heute ein elementares, unabdingbares Kriterium der modernen Fertigung ist. Schliesslich ist ein Mehrfachspann- system mit mehreren unabhängigen Spannstellen auch für den Einsatz in der Serie ideal, da so mehrere Werkstückspannungen mit unterschiedlichen Parametern möglich sind.

Anwendung ist bei horizontalem und vertikalem Aufbau möglich

Häufig wird bei der Serienfertigung eine Maschine mit horizontalem Aufbau, Palettenbahnhof und Spanntüren verwendet. Was aber ist mit vertikalen Bearbeitungszentren? Wo liegen hier die Vorteile eines Mehrfachspann- systems? Spanntürme, die in der Serienfertigung mit modularen Mehrfachspannsystemen bestückt werden, weisen eine hohe Spanndichte auf, die zur verlängerten Spindelzeit führt. Gleichzeitig ist auch eine hervorragende Zugänglichkeit der Werkzeuge gewährleistet.



1

Bild 1. Vertikalmaschinen, deren komplete Tischflächen mit einem modularen Mehrfachspann- system bestückt sind, ermöglichen Spanndichten, die denen auf Horizontalmaschinen gleichen

Mit einer vierten Achse kann eine Vertikalmaschine zur Serienmaschine mit Mehrfachspannung aufgerüstet werden, wobei auch hier eine hohe Spanndichte und Zugänglichkeit erreicht wird. Die horizontale und die vertikale Strategie lässt sich mit dem gleichen Spannsystem umsetzen, was bei Maschinenausfall mitunter eine echte Problemlösung darstellt.

Autarke Spannstellen sind auch für die Kleinserie wichtig

In der Einzelteil- und Kleinserienfertigung spielen modulare Mehrfachspannsysteme grundsätzlich die gleichen Vorteile wie in der Serienfertigung aus: hohe Spanndichte, geringere Werkzeugwechselzeiten, bessere Tischauslastung, gute Zugänglichkeit, einfache Handhabung, einfaches Engineering. Besonders wichtig ist hier jedoch die Flexibilität der Spanntechnik. Gerade bei kleinen Losgrößen geht viel Zeit beim Umrüsten verloren. Um diesen Vorgang zu optimieren, ist der Einsatz modularer Spannsysteme häufig das einzige Mittel. Daher ist die schnelle Verstellbarkeit der einzelnen Spannstellen in Spanndruck, Backenbreite oder Backenausführung unabdingbar. Autarke Spannstellen sind gerade für den Einzelteiffertiger immens wichtig. Mit ihnen kann er sicherstellen, dass sich verschiedene Werkstücke aus unterschiedlichen Materialien gleichzeitig und prozessspezifisch spannen lassen (Bild 2).



2

Bild 2. Kleinserienfertigung auf Horizontalmaschinen: Autarke Spannstellen ermöglichen die gleichzeitige, spezifische Fixierung unterschiedlicher Werkstücke.

Der notwendige Spanndruck wird dabei ebenso gewährleistet wie die Verformungsfreiheit des Werkstücks. Letztlich resultiert aus der höheren Spanndichte eine längere Spindelzeit. Bei wiederkehrenden Kleinserien ist die reproduzierbare Spannsituation sehr wichtig. Wie in der Grossserie kann auch bei Kleinserien oder Einzelteilen die Tischfläche mit einem Mehrfachspann- system besser ausgenutzt, der Werkzeugwechsel reduziert und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden (Bild 3).



3

Bild 3. Die Verwendung von Mehrfachspann- systemen auch in der Kleinserienfertigung reduziert den Werkzeugwechsel und erhöht die Wirtschaftlichkeit

Bei genauer Betrachtung der verschiedenen Fertigungsstrategien - Horizontal- oder Vertikal-BAZ sowie Serien-, Einzelteil- oder Kleinserienfertigung - wird die Vermischung der Verfahren deutlich. Die vermeintlichen Unterschiede sind oft nicht gross. Auch ist die Investition, die beim Übergang von einer Strategie zur anderen notwendig wird, jederzeit vertretbar und zu argumentieren. So erweist sich beispielsweise eine hochwertige Spannschiene mit drei oder vier Spannstellen als weitgehend preisneutral zu einem klassischen Maschinenschraubstock. Für viele Anwendungen sind modulare Mehrfachspannsysteme ein echter Problemlöser und daher unumgänglich. Dies gilt sowohl für den Einsatz in der Serie als auch in der Einzelteiffertigung. Insofern haben beide Anwender - um zum Anfang zurückzukehren - mit ihrer Sichtweise recht. Nur gelten die Vorteile eben nicht nur für den jeweils anderen Bereich, sondern vor allem auch für den eigenen.

The dormant potential

From the press

Multiple workholding systems are still underestimated in their economic potential. But they have proven their point in many practical applications in batch production, in some cases even on small series. This is due to their modular, compact design resulting in a very high workpiece density. In spite of their compact size, the clamping force is considerable. Producers of small batches see the advantages of these systems mainly in the quantity production, whereas the mass producer uses these modular vice elements on some occasions to quickly set up a fixture for only a few parts. The reason for this fact you will find in this editorial.

Modular workholding systems are very flexible in their use

For many machining applications the classical machine vice is still the suitable workholding solution. Since the introduction of the CNC machining centres the demand for flexible, modular systems has constantly increased. These systems allow the accommodation of many parts in a limited workspace. Also the number of tool changes are considerably reduced, which means less machining time per part and longer spindle time between the loading stops. Consequently the machine productivity goes up.

Modern multiple workholding systems must be flexible. The setting up of their modules must be simple and quick. The kit like components have to be adaptable to many different workholding configurations, just by placing them into other locations or changing jaws. Their clamping force must be adjustable to protect the workpiece. In the ideal case the base rail must be able to accommodate many different vice modules and jaws.

In the production of larger batches the modular workholding systems have the greatest advantages. Their interchangeable modules can be placed to suit the workpieces often replacing expensive dedicated fixtures. Engineering of fixtures may be simplified.

Hence planning and set up from one part to the next can be shortened. Multiple workholding systems contribute also to more constant and precise parts improving the interchangeability of products, an important criterion in today's industrial world. In some cases it is even possible to clamp a family of parts in one setup. Some of our customers take advantage of this feature.

Installation possible on horizontal and vertical machines

On horizontal machines tombstones (fixture carrying towers) are often installed on the pallets. This arrangement allows for machining on three faces even with very high workpiece density. What about machines with vertical spindles? Where are the advantages of multiple workholding systems on such machines. The machine table can be filled with several workholding systems side by side allowing many parts to be clamped in a small area. If an indexer (fourth axis) is installed with a bridge or a trunnion exactly the same machining features are possible as on a horizontal




1

Picture 1. The output of a vertical machine with a fully loaded table surface is similar to that of a horizontal machine.

machines – lots of parts even when machining on three faces. If independent base rails are used they can be installed vertically as well as horizontally. A high interchangeability of components gives good flexibility in case of a machine break down.

Multiple workholding also for small batch production and families of parts

A very important advantage besides the points mentioned for large quantity production, is the workholding of part families, particularly if the parts are produced at intervals. In such cases the flexibility and the simplicity of set up is of great importance. For instance shaped jaws may be stored in the tool room ready for the next production run. In some applications users build dedicated fixtures and install Compact Clamp or microCLAMP vice modules on their own fixtures.



2

Picture 2. Small batch production of different work pieces on a horizontal machining centre (family of parts)

Naturally the rail based systems like the Power Clamp or the Compact Clamp can be used as a conventional vice if only one vice module and one end module is used. For wider workpieces sometimes two or more systems are installed side by side. Doing that, the vice modules and the reference surfaces are aligned by the serrations or the pins in the base rail. Again, the clamping of different workpieces allows the use of the same tool on various cuts therefore giving longer machining cycles and less tool changes.



3

Picture 3. The use of a multiple workholding system is also beneficial in small batch machining

The investment in a multiple workholding system with three or four workholding stations is about the same as that for a conventional machine vice. But the multiple workholding system gives the user much greater flexibility and versatility.

Ce potentiel qui sommeille

De la presse

L'importance du système de serrage multiple modulaire est aujourd'hui encore sous estimé. C'est bien entendu avec ce système vous êtes bien servi pour la pièce unitaire et très flexible aussi pour la mise en travail de grosses séries. Imputable est la flexibilité sur le principe de sa construction, son maniement, sa construction compacte comme sa grande force de serrage et sa densité de serrage sont des atouts très importants.

Le jugement sur le système de serrage multiple modulaire donne lieu à de bizarres conjonctions. Pour un la pièce unitaire et les petites séries sont un énorme avantage pour l'application dans la production des séries, pour l'autre reconnaître la production de séries ou exactement la préférence pour la pièce unitaire et la fabrication de petites séries. Hors de vue pour des questions arrières et pour expliquer en quoi les avantages spécifiques de fabrication avec le système de serrage multiple modulaire sont, c'est le but de la contribution.

Les systèmes de serrages multiples modulaires sont très flexibles dans leurs applications

Le classique état de machine est aujourd'hui encore souvent utilisé pour la fixation et les travaux d'usinage. Avec nos permanentes nouveautés et nos hautes exigences, le développement de la technique de serrage a pris une autre direction. On veut une haute flexibilité et une grande densité ou on peut sur une surface réduite ou l'état classique est souvent à sa limite usiner en même temps des pièces diverses. Souvent dans ce cas, seul un système de serrage multiple modulaire vous mènera au succès. Le système de serrage modulaire d'aujourd'hui doit être si possible flexible. De cette façon vous pouvez vous adapter aux dérangements et aux changements et atteindre la rentabilité du processus de travail.

Le système de serrage est modulaire, basé sur le principe de la boîte de construction d'éléments assemblés et extensibles. Mis à part ses propriétés fondamentales et le besoin ce système de serrage à néanmoins d'autres caractéristiques significatives. Il doit être simple et rapide à manipuler, de construction compacte avec une grande densité et force de serrage ou on peut régler séparément la force de serrage des stations. Avec un rail de base et un vaste programme de mors, vous pouvez avec des frais limités vous procurer un montage idéal. C'est dans la fabrication en série qu'existe les plus grands avantages du système de serrage multiple modulaire. Comme boîte de construction pour gabarits il s'adapte au système installé pour des pièces à usiner les plus variées. De cette façon l'utilisateur économise des pièces spécifiques et des dispositifs coûteux. Le système de serrage multiple facilite aussi le travail d'engineering avec tous les éléments de serrage qui sont à disposition. De cette façon la planification est courte et le temps d'ajustage est réaliste. Par dessus tout le système modulaire élève le processus de sécurité et aide la qualité de la dispersion qui aujourd'hui sont des critères élémentaires de la production moderne. Finalement est-ce qu'un système de serrage multiple avec plusieurs positions de serrage indépendantes est aussi idéal pour son emploi dans la série ou plusieurs pièces à usiner sont fixées avec des paramètres différents sont possibles.

La construction pour des applications horizontales et verticales possibles

Souvent pour la fabrication en série on utilise une machine avec une construction horizontale et des tourelles de serrage et une gare de palettes. Mais qu'est-ce qui se passe avec les centres d'usinage verticaux? Où sont les avantages d'un système de serrage multiple? Les tourelles de serrage pour le travail en série qui sont équipées avec un système de serrage multiple indiquent une haute densité de serrage et prolonge automatiquement le temps de broche. Simultanément cela nous garanti une accessibilité remarquable de l'outil. Les machines verticales équipées avec un système de serrage multiple garni où la surface de la table est complète permettent une densité de serrage qui se ressemble sur les machines horizontales (Image 1).



Image 1. Les machines verticales avec une surface de table complète et un système de serrage multiple modulaire garni permettent une densité de serrage qui se ressemble sur les machines horizontales.

Avec un quatrième axe une machine verticale peut aussi être équipée comme machine de série pour travailler sur plusieurs côtés; là aussi une haute densité de serrage et une accessibilité sera atteinte. La stratégie verticale et horizontale équipée du même système de serrage se laissent facilement réajuster, ce qui représente parfois une vraie solution à la machine en panne.

Les positions autonomes de serrages sont aussi importantes pour les petites séries.

Dans la pièce unitaire et la fabrication de petites séries le système de serrage multiple modulaire apporte fondamentalement les mêmes avantages que dans la fabrication en série: grande densité de serrage, temps réduit pour le changement des outils, meilleure utilisation de la table, bonne accessibilité, manipulation facile et Engineering simple. Particulièrement importante est néanmoins la flexibilité du système de serrage. Pour des petites quantités on perd beaucoup de temps dans le réglage. Pour optimiser l'allure souvent le seul moyen est la mise en service d'un système de serrage multiple modulaire. De là la rapidité du réglage de la force de serrage des positions individuelles, largeur des mors ou exécution des mors indispensables.

Les positions de serrage autonomes sont pour la fabrication de pièces détachées très importantes. Avec ces positions autonomes on peu garantir que diverses pièces à usiner et de matériaux différents et un processus spécifique se laissent fixer simultanément.



Image 2. Petite série en production sur une machine horizontale: Les positions de serrage autonomes permettent simultanément des fixations spécifiques et des pièces à usiner différentes.

La force de serrage nécessaire sera en même temps garantie comme la liberté de déformation des pièces à usiner. Avec une haute densité de serrage en définitive il en résulte un temps de broche plus long. Avec des petites séries qui se répètent la reproduction de la situation de serrage est importante.




Image 3. Les applications du système de serrage multiple dans la fabrication de petites séries réduisent le changement d'outils et augmentent la rentabilité.

Comme dans la grande série, on peu aussi avec des petites séries ou des pièces unitaires grâce au système de serrage multiple mieux utiliser la surface de la table, le changement d'outils est réduit et la rentabilité sera accrue. Avec une considération précise des diverses stratégies de fabrication, horizontales, verticales (CU) ainsi que les séries, pièces unitaires et fabrication. De petites séries, le mélange des procédés sera clair. Les différences présumées sont souvent pas grandes. Ainsi l'investissement pour passer d'une stratégie à l'autre sera nécessaire et l'argumentation sera défendable à chaque instant, se montre approprié par exemple un rail de fixation de haute qualité avec trois ou quatre stations de serrage et d'un prix avantageux en comparaison à un état classique pour machine. Pour beaucoup d'applications les systèmes de serrage sont de véritables solutionneurs de problèmes et de ce fait incontournables et cela est aussi valable pour l'utilisation dans la série et la pièce unitaire. A cet égard les deux utilisateurs ont avec leurs façons de voir, le droit depuis le début de faire marche arrière. Les avantages ne sont pas seulement valables à ce moment là pour les autres domaines, mais avant tout aussi pour nos propres besoins.





aptoclamp



& 5axes aptoCLAMP














5axes aptoCLAMP



Es gibt zusätzlich Apto Clamp Module in angeschrägter Ausführung. Damit kann ein optimaler Zugang zum Werkstück bei der 5-Achsenmaschine gewährleistet werden. Die Spannmodule produzieren bis zu 7000daN (7 Tonnen) Spannkraft und sind für die Schwerzspannung empfohlen.

We offer Apto Clamp modules in slanted version. That ensures an optimal access to the workpieces on 5-axis machines. The clamping modules produce up to 7000daN (7 tons) clamping force and are recommended for heavy roughing workholding.

En complément un module Apto Clamp en exécution biseautée. De ce fait l'accès vers la pièce à usiner est optimal et garanti avec les machines à 5 axes. Ces modules de serrages produisent jusqu'à 7000daN (7 tonnes) de force de serrage et sont recommandés pour des usinages lourds.



7



8



Die hohe Spannkraft dieses Systems ermöglicht den Einsatz für schwere Zerspanung

The high clamping force of the Apto Clamp enables heavy cuts

La grande force de serrage de ce système rend sa mise en service possible



1.

Zwei Schrauben lösen
Loosen two screws
Desserrer les deux vis



2.

Abheben und neu platzieren
Lift and change position
Enlever et repositionner le module




3.


Zwei Schrauben anziehen
Fasten two screws
Serrer les deux vis

Beim Apto Clamp ermöglicht eine Verzahnung mit 2 mm Teilung auf der Basisschiene ein schnelles und genaues Positionieren der Spann- und Anschlagmodule. Die herausragende Weiterentwicklung besteht darin, dass durch gezielte elastische Deformation einer Lippe die spielfreie Paarung erfolgt. Spann- und Bearbeitungskräfte werden einerseits an der ebenen, robusten Oberseite der Basisschiene aufgenommen, während andererseits das Spannmodul durch einen spreizenden Keil mit robustem Rundgewindeprofil in der Schiene verankert wird. Das Einfügen zusätzlicher Module zwischen bestehenden Spannstellen ist problemlos möglich. Apto Clamp ist die konsequente Weiterentwicklung von powerCLAMP zur Bearbeitung noch größerer Werkstücke.

With the new Apto Clamp a serration of 2 mm pitch on the base rail allows a rapid and accurate positioning of the modules. The outstanding development is that through elastic deformation of a lip, the engagement between the modules and the base rail is without play. Clamping and machining forces are absorbed on the upper surface of the base rail whereas the vice module is fixed to the rail by an expandable anchor which engages the round serration inside the base rail. The insertion of additional vice modules can be accomplished without problems. Apto Clamp is the logical development of powerCLAMP to handle even larger work pieces.

Avec Apto Clamp il est possible de poser rapidement et précisément les modules de serrage et modules d'appui, grâce à sa denture avec une division de 2 mm. Le développement se distingue par déformation élastique d'une lèvre, ce fait garantit un accouplement sans jeu entre module et rail de base. Tout au pluriel ou tout au singulier d'usage sont concentrés dans la robuste partie supérieure du rail de base, tandis que l'autre partie est fixée dans le rail au moyen d'une ancre expansive qui s'engage dans le profil rond du rail de base. L'insertion et le positionnement des modules de serrage additionnels ne pose aucun problème. Apto Clamp est le développement logique du powerCLAMP afin d'avoir la possibilité d'usiner des pièces encore plus grandes.








ACHTUNG / CAUTION / ATTENTION

WICHTIG: Die angegebenen Drehmomente sind die absoluten Maximalwerte. Über die Spannkräfte gibt die untenstehende Tabelle Auskunft.

IMPORTANT: The torque numbers specified represent the absolute maximum. The table at the bottom of this page provides further information on the workholding forces.


IMPORTANT: Les valeurs des couples de torsion mentionnés sont les valeurs maximales absolues. Pour les forces de serrage vous pouvez vous référer à la tabelle ci-dessous.

Schraube Screw Vis	Drehmoment max. Torque max. Couple de torsion max.		Spannkraft (F1+F2) max. Workholding force (F1+F2) max. Force de serrage (F1+F2) max.		
	Nm	(lb·ft)	daN	(lb)	t
M10	10	7,3	1200	2'666	1,2
	20	14,7	2700	6'000	2,7
	30	22,1	4100	9'111	4,1
	40	29,4	5600	12'444	5,6
	50	36,8	7000	15'555	7,0




WICHTIG:

Vor dem Positionieren der Spannmodule für ein neues Werkstück ist die Spannbacke ganz zurück zu stellen, dies gewährleistet eine sichere Spannung (siehe Bild A)!




IMPORTANT:

Prior to setting up a new clamping module the clamping jaw of the vice module must be retracted all the way (see picture A)! This guarantees proper clamping of the new workpiece.




IMPORTANT:

Avant le réglage d'un nouveau module, le mors doit être remis en position de départ, afin d'obtenir un serrage optimal (voir image A)!







ACB 40-50 400 kg ~18




ACB 40-50 700 kg ~31




ACB 40-50 450 kg ~20




ACB 40-50 750 kg ~33





ACB 40-50 500 kg ~22




ACB 40-50 800 kg ~35





ACB 40-50 550 kg ~24



ACB 40-50 600 kg ~26



ACB 40-50 650 kg ~29



Spannmodule

Clamping module





Module de serrage

AS2R/F 115N50 -80

AS25X 115N50 -80



aptoclamp



AS25X 115N50 -80
① 1x TF140678
④ 1x M16x45 ISO 4762
1x M16x70 ISO 4762
AS2F 115N50 -80
① 1x TF140676
AS2R 115N50 -80
① 1x TF140677

② 2x
③ 2x M10x25 ISO 4762
④ 2x M16x70 ISO 4762
⑤ 2x M5x10 ISO 4762
⑥ 6x M3x6 DIN 7991
⑦ 2x ACBL 4243
⑧ 6x Ø 3x8 VSM 12785
⑨ 2x ACSP 7620
⑩ 2x Ø 3h 8x12 ISO 2338
⑪ 6x FED 0618
⑫ 1x ACSK 7632 M16
⑬ 1x FED Ø 5,5x39 054640340
2x PCD 005
⑮ 2x M5x14 ISO 4762
⑯ 4x Ø 6-Niro SM1275-3
⑰ 2x M8x16 ISO 4017
⑱ 2x M8x20 ISO 4017
⑲ 2x ACD 005
kg ~4,8

* = weich / soft / doux

HM = Hartmetallbeschichtet / Carbide coated / Revêtue avec carbure

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:							
1x AS2R 115N50 & 2x B80							
B80	B81	B82	B82L	B82HM	B83	B84	B89
(C) 40	40	40	40	40	40	40	40
(H) 25	25	25	25	25	25	25	25
(L) 22	22	22	22,5	30	22,5	22	26,3
(D) 11	11	11	11	11	11	11	11
(O) 15	15	15	15	15	15	15	15
(I) 56HRc	56HRc	*	*	HM	HV700 x0,2mm	*	HV700 x0,2mm
B80, B81, B82, B84							


Separat bestellen / Separate order / Commandez séparément

AS2R/F 125N50 -80

AS25X 125N50 -80



aptoclamp



* = weich / soft / doux

HM = Hartmetallbeschichtet / Carbide coated / Revêtue avec carbure


AS2X 125L50 -105


AS25X 125L50 -105

Linear



autoCLAMP








AS1R/F 150N50 -80

aptOCLAMP



AS1F	150N50 -80	
1	1x TF140688	
AS1R	150N50 -80	
1	1x TF140689	
2	2x	
3	1x M10x25 ISO 4762	
4	2x M16x70 ISO 4762	
5	2x M5x10 ISO 4762	
6	6x M3x6 DIN 7991	
7	2x ACBL 4243	
8	6x Ø 3x8 VSM 12785	
9	2x ACSP 7620	
10	2x Ø 3h 8x12 ISO 2338	
11	4x FED 0618	
12	1x ACSK 7632 M16	
13	1x FED Ø 5,5x39 054640340	
14	2x PCD 005	
15	2x M5x14 ISO 4762	
16	4x Ø 6-Niro SM1275-3	
17	2x M8x16 ISO 4017	
kg	~6.6	

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:							
	1x AS1R 150N50 & 1x B80						
B							
C	40	40	40	40	40	40	40
H	25	25	25	25	25	25	25
L	22	22	22,5	30	22,5	22	26,3
D	11	11	11	11	11	11	11
Ø	15	15	15	15	15	15	15
i	56HRc	56HRc	*	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Anschlagmodule

End module








Module d'appui

AAND 115-50

AA5X 115-50




autoCLAMP



AAND 115-50	
1	1x TF140690
3	4x M12x50 ISO 4762
4	2x M16x70 ISO 4762
5	4x M5x10 ISO 4762
6	6x M3x6 DIN 7991
7	2x ACBL 4243
8	6x Ø 3x8 VSM 12785
9	2x ACSP 7620
10	2x Ø 3h 8x12 ISO 2338
11	2x FED 0618
12	1x ACSK 7632 M16
13	1x FED Ø 5,5x39 054640340
16	4x Ø 6-Niro SM1275-3
17	4x M8x16 ISO 4017
kg	~4,7

AA5X 115-50	
1	1x TF140691
3	2x M12x50 ISO 4762
3b	2x M12x30 ISO 4762
4c	1x M16x65 ISO 4762
4b	1x M16x45 ISO 4762
5	2x M5x10 ISO 4762
17	2x M8x16 ISO 4017
kg	~4,6




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **AAND 115-50**

AAND 125-50

AA5X 125-50






aptoclamp





AA5X 125-50 VB


aptoCLAMP



ACWB	103048*
ACGGB	103048
ACPB	103048


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x AA5X 125-50 & 2x ACGGB 103048

* = weich / soft / doux






Parallelunterlage Steel parallels Cales parallèles	H Module 124mm	B	H Module 94mm	B	H Module 125mm	B
21 ACU 21124	124		14 PCU 14093	93	20 PCU 20124	124
36 ACU 36124	124		20 PCU 20093	93	24 PCU 24124	124
41 ACU 41124	124		24 PCU 24093	93	29 PCU 29124	124
46 ACU 46124	124		29 PCU 29093	93	31 PCU 31124	124
			31 PCU 31093	93	34 PCU 34124	124
			34 PCU 34093	93	39 PCU 39124	124
			39 PCU 39093	93	44 PCU 44124	124
			44 PCU 44093	93		
			46 PCU 46093	93		





H	Module 94mm	B
14 PCU 14093	93	
20 PCU 20093	93	
24 PCU 24093	93	
29 PCU 29093	93	
31 PCU 31093	93	
34 PCU 34093	93	
39 PCU 39093	93	
44 PCU 44093	93	
46 PCU 46093	93	

H	Module 125mm	B
20 PCU 20124	124	
24 PCU 24124	124	
29 PCU 29124	124	
31 PCU 31124	124	
34 PCU 34124	124	
39 PCU 39124	124	
44 PCU 44124	124	




Universalnutenstein
Universal nut
Tasseau universel



ACES 6540	
(1)	1x ACZS6540
(2)	1x ACEL 6540
(3)	1x M12x30 DIN 7984
(4)	2x SM 1275-1 KS M08
kg	~ 0,66

ACES 10040	
(5)	1x ACEL 10040 H25W
kg	~ 1,01

Vorrichtungsplatte
Plate for dedicated fixtures
Plateau pour construction de gabarits



Universal - Unterlagenhalter





Universal holder for steel parallels

Support universel pour cales



aptoclamp

Universal - Unterlagenhalter
Universal holder for steel parallels
Support universel pour cales





ACUH 21-124


- (1) 1x TW090086-02
 - (2) 1x ACBS 1646
 - (3) 2x OR Ø 12X2
- kg** ~ 0,74

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **ACUH 21-124**


weiche Backe
soft jaw
mors doux



		X	Y	Z	kg
AC 1505520W	M8x20	55	20	150	~ 1,28
AC 1505540W	M8x20	55	40	150	~ 2,55




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **ACES 6540**



powerCLAMP

& 5axes powerCLAMP






1 tripoxyMINERAL mit unterschiedlichen Werkstücken bestückt
tripoxyMINERAL tombstones holding a variety of workpieces
tripoxyMINERAL garni avec des pièces différentes à usiner



3 Zentrischspanner auf einem Spezialturm
Centric vices installed on a special tombstone
Module de serrage à centrer sur une tourelle spéciale




Anwendungsbeispiele

Examples of application

Exemples d'applications




powerCLAMP





12 Verschiedene dringende Werkstücke in Bearbeitung, Grundplatte, Nutenstein und Keile (Total 9 Werkstücke)
Various urgent work pieces in progress, base plate, nuts and wedges (totally 9 pieces)
Diverses pièces de travaux urgents en cours, la plaque de base, les noix et les cales (total 9 pièces)



13 Einzelspannung einer grossen Platte auf «tripoxy» Mineralgusssturm
Single set up of a large plate on tombstone made of composite concrete
Serrage simple d'une grande plaque sur une tourelle à minérale coulée




15 Spezifische Fixierung unterschiedlicher Werkstücke mit Power Clamp
Dedicated fixturing of various workpieces on Power Clamp
Fixation spécifique de pièces à usiner différentes du système Power Clamp






14



16







24




25





26






27




28










36

Einzelspannung von Platten; Schraubstockähnliche Spannung (Bearbeitung einseitig)
Single clamping of plates; similar to vice machining (single side machining)
Serrage individuel de plaques; fixation semblable à un étau



38

Aufspannung mit Power Clamp auf einem Mineralgussturm
Set up with Power Clamp on a tombstone made of composite concrete
Serrage avec Power Clamp sur tourelle en fonte minérale




37

Dreiseitenbearbeitung ab 19 mm
Three-sided machining beginning at 19 mm
Usinage à trois côtés dès 19 mm



39


oppSystem in Anwendung mit Werkstückwechsler
oppSystem in application with workpiece changer
oppSystem en application avec le changeur de pièces



Anwendungsbeispiele
Examples of application
Exemples d'applications



powerCLAMP







Anwendungsbeispiele
Examples of application
Exemples d'applications



powerCLAMP





Modulares Mehrfachspannen auf 5-Achsenmaschinen

Immer öfter werden die 5-Achsenmaschinen in den Produktionsabläufen eingesetzt, um den Ansprüchen der heutigen effizienten Herstellung gerecht zu werden und weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Werkstückspannung ist sehr anspruchsvoll und fordert die technischen Mitarbeiter außerordentlich, wie auf den nachfolgenden Bildern dargestellt.

Vorteile der Triag 5-Achsen Spannsysteme:

- Die unteren Basisschienen dienen sowohl als mechanisches Nullpunktspannungsysteem, aber auch als Spannstock.
- Die Spannkraft wirkt direkt beim Werkstück, trotzdem ist das Werkstück ob klein, lang oder gross mit kurzen Werkzeugen sehr gut zugänglich. Die Einschränkung ist der Maschinentisch!
- Bei Dreiseitenbearbeitung ist auch Mehrfachspannung möglich.
- Es können über 50 verschiedene Spannmodule, sowie Rohmodulare, Zentrischspanner, Dreibackenfutter, Spannzangenfutter, Vakuumspannmodule usw. aufgesetzt werden. Die Schnittstelle ist immer dieselbe.
- Sehr schnelles Umrüsten!
- Wenig Reinigungsaufwand, da keine T-Nuten vorhanden sind.
- Nicht nur speziell gut für 5-Achsenmaschinen geeignet, alle Teile können auf Horizontal- und Vertikalmaschinen genauso gut und universell eingesetzt werden.

Modular workholding system for 5-axis machines

Increasingly, the 5-axis machines are used in the production processes to be in accordance with the demands of today's efficient manufacturing and remain globally competitive. The workpiece clamping is very demanding and calls for extremely technical staff, as shown on the following pictures.

Benefits of Triag 5-axis workholding systems:


- The lower base rails serve both as a mechanical zero-point clamping system, but also as a vice.
- The tension acts directly at the workpiece, the workpiece is still, whether small, long or large, very accessible with short tools. The constraint is the machine table!
- 3-side machining is possible as well.
- There may be placed over 50 different clamping modules, as well as raw modules, self-centring modules, three jaw chuck, collet chuck, vacuum clamping modules and so on. The interface is always the same.
- Very fast setup!
- Reduced cleaning required, since no T-slots available.
- Are not only suitable for 5-axis machines, all parts can be used on horizontal and vertical machines as well and being used universally.

Serrage modulaire modular sur machines à 5 axes

Les machines à 5 axes seront toujours plus souvent introduites dans la marché de la production avec les exigences efficientes d'aujourd'hui dans la fabrication et seront à la hauteur pour rester compétitives mondialement. Le serrage des pièces à usiner est très exigeant et demande des collaborateurs techniques expérimentés, comme représenté sur les images suivantes.

Avantages du système de serrage 5 axes de Triag:

- Le rail de base du dessous sert aussi bien comme point 0 mécanique du système de serrage, que comme étau.
- La force de serrage agit directement vers la pièce, que la pièce soit petite, longue ou grosse, avec des outils courts et un accès facile, la limite est la table de la machine.
- Avec l'usinage sur trois côtés le serrage modulaire est aussi possible.
- Plus de 50 divers modules de serrage, modules d'ébauche, modules centreur, mandrins à trois mors, mandrins pince de serrage, modules de serrage vacuum ect. viendrons s'incruster. L'interface est toujours la même.
- Réajustage et réglage très rapide!
- Peu de temps pour le nettoyage, pas de rainures T sont ici présentes.
- Non seulement recommandé pour les machines à 5 axes, toutes les pièces peuvent être usinées sur machine horizontales et verticales de la même manière. Toujours avec la même interface.



Geeignet sowohl für kleine...
Especially suited for small...

Recommandé pour des petites pièces...



... als auch für grosse Werkstücke!
... as well as large workpieces!

... et de grandes pièces!

Der Spannstock und die Idee des Mehrfachspannens

Für viele Arbeiten ist auch heute noch der „Schraubstock“ das Spannmittel der Wahl. Bei einer einfachen Konfiguration können die Triag Modularspannsysteme auch als Spannstock eingesetzt werden (Bild). Ein solcher Spannstock kann später zu einem Mehrfachspannungsysteem erweitert werden. Alle Teile der Grundkonfiguration können weiterverwendet werden. Allfällige defekte Teile können problemlos ersetzt werden.



The machine vise and the idea of multiple workholding

For many machining tasks the conventional vise is still the favorite choice. If the batch has only a few parts the TRIAG multiple workholding systems can also be used as a simple machine vise (note picture). Should the need for a multiple workholding device arise at a later time, as a larger batch has to be machined for example, it is a matter of adding a few extra vise modules to do the job. All the components of the starter set may be used for the multiple layout. Consequently for future vice acquisitions only TRIAG multiple starter sets should be considered.



L'étau et l'idée des serrages multiples

Pour beaucoup de travaux l'étau est encore aujourd'hui le choix pour la fixation. Pour une configuration simple le système de serrage multiple de Triag peut aussi être utilisé comme étau (voir photo de droite) Un étau de ce genre peut- être rapidement agrandi en système de serrage multiple. Toutes les pièces de la configuration peuvent être utilisées par la suite. Les pièces usées peuvent être remplacées facilement.



powerCLAMP

Beim Power Clamp ermöglicht eine Verzahnung mit 2 mm Teilung auf der Basisschiene ein schnelles und genaues Positionieren der Spann- und Anschlagmodule. Im Gegensatz zum Compact Clamp und vielen anderen Spannsystemen auf dem Markt, werden nicht vier Befestigungsschrauben pro Modul verwendet, sondern eine quer eingebaute Spindel. Diese, mit einem Rechts- und einem Linksgewinde versehen, zieht zwei mit schiefen Ebenen versehene Pratzen zusammen. Mit dem Anziehen und Lösen dieser Spindel kann das Modul schnell umplaziert werden. Da die Spindel von beiden Seiten zugänglich ist, können die Spannsysteme dicht beieinander platziert werden. Die Module werden von beiden Seiten her mit einer Kraft von 150'000 N auf die Basisschiene hinuntergezogen.



On the Power Clamp, teeth serrations (2 mm spacing) on the base rail allow exact positioning of the vise and end modules. In contrast to the Compact Clamp and many other clamping systems on the market, in which four hold down screws are necessary for each module, one transverse spindle is used. This central spindle, which has a right-handed and a left-handed thread, pulls two plates with angled faces together. These plates then lock the vise modules onto the base rail with a force of 150 kN on either side creating a solid bond between the two components. This feature allows very fast repositioning of the vise modules. Therefore setting up Power Clamp is accomplished within seconds particularly if the magnetic scale is being used. The spindle is accessible from both sides, so that the modules can easily be repositioned, even though adjacent clamping systems are very close.





Avec le Power Clamp vous avez à disposition une denture sur le rail de base avec un pas de positionnement de 2 mm qui vous permet rapidement et avec précision de positionner le module de serrage et d'appui sur le rail de base. Au contraire du Compact Clamp ou d'autres systèmes de serrage sur le marché ou vous avez quatre vis à serrer par module, le système Power Clamp est muni d'une seule vis transversale avec un filetage gauche et droit et deux pièces d'ancrage qui fixe le module sur le rail de base. En serrant ou desserrant cette vis vous avez rapidement déplacé votre module. Etant donné que vous pouvez atteindre cette vis des deux côtés vous pouvez placer vos deux étaux tout près l'un de l'autre et de ce fait vous économisez beaucoup de place. Les deux modules sont tirés vers le bas des deux côtés avec une force de 150'000 N sur le rail de base.

3.
Eine Schraube anziehen
Fasten one screw
Serrer une vis



ACHTUNG / CAUTION / ATTENTION

WICHTIG: Vor dem Positionieren der Spannmodule für ein neues Werkstück, ist die Spannbacke ganz zurück zu stellen, dies gewährleistet eine sichere Spannung (siehe Bild A)!



IMPORTANT: Prior to setting up a new clamping module the clamping jaw of the vice module must be retracted all the way (see picture A)! This guarantees proper clamping of the new workpiece.

IMPORTANT: Avant le réglage d'un nouveau module, le mors doit être remis en position de départ, afin d'optenir un serrage optimal (voir image A)!

Niederzug-Spannmodule Pull down module Modules avec mors descendant	Schraube Screw Vis	Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage				
			Nm	(lb·ft)	daN	(lb)	t
M5 + M6	4	3	500	1100	0,50		
	5	3,7	580	1300	0,58		
	6	4,4	690	1500	0,69		
	7	5,2	780	1700	0,78		
	8	5,9	880	1930	0,88		
	9	6,6	980	2150	0,98		
	10	7,4	1020	2240	1,02		
	M6	12	8,9	1220	2680	1,22	
		14	10,4	1450	3200	1,45	
		15	11	1520	3340	1,52	
M8	4	3	410	900	0,41		
	5	3,7	490	1080	0,49		
	6	4,4	560	1200	0,56		
	7	5,2	660	1450	0,66		
	8	5,9	730	1600	0,73		
	9	6,6	810	1790	0,81		
	10	7,4	900	1980	0,90		
	15	11	1520	3340	1,52		
	20	14,8	1810	4000	1,81		
	25	18,4	2100	4600	2,10		
M10	10	7,4	400	890	0,40		
	20	14,8	1400	3080	1,40		
	30	22,1	2000	4400	2,00		
	40	29,5	2800	6150	2,80		

WICHTIG: Die angegebenen Drehmomente sind die absoluten Maximalwerte. Über die Spannkräfte gibt die untenstehende Tabelle Auskunft.


IMPORTANT: The torque numbers specified represent the absolute maximum. The table at the bottom of this page provides further information on the workholding forces.

IMPORTANT: Les valeurs des couples de torsion mentionnés sont les valeurs maximales absolues. Pour les forces de serrage vous pouvez vous référer à la tabelle ci-dessous.


Spannbacken und Schrauben regelmäßig fettten!

Lubricate clamping jaw and screw regularly with grease!







lubrifiez le mors et les vis régulièrement!



Linear-Spannmodule
Linear module
Module linéaire



Schraube Screw Vis	Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage			t	
		Nm	(lb·ft)	daN	(lb)	
M8	10	7,4	400	880	0,4	
	20	14,8	800	1770	0,8	
	30	22,2	1200	2660	1,2	
	40	29,6	1600	3550	1,6	



Drehmoment / Torque / Couple de torsion
siehe Tabelle / see chart / regarder le tableau



System System Système	
A	Apto Clamp
P	Power Clamp
C	Compact Clamp
M	Micro Clamp
V	Vorrichtungsbaumodule <i>Workholding modules for dedicated fixtures</i> Module de serrage pour gabarits individuels

bei Anschlagmodulen <i>for end module</i> pour module d'appui	
N	nitriert <i>nitrated</i> nitruré
D	durchgehärtet <i>through hardened</i> trempé
bei Spannmodulen <i>for vice modules</i> pour module de serrage	
1	Anzahl Spannbacken
2	Number of jaws
4	Nombre de mors
-	
keine Spannbacke <i>- no clamping jaw</i> sans mors de serrage	

Modulnutzbreite <i>Module clamping width</i> Largeur utile du module	
19	
25	
26	
34	
43	
48	
58	
61	
68	
78	
94	
125	

Modulnutzhöhe <i>Module clamping height</i> Hauteur utile du module	
34	
44	
49	
62	
75	
78	

P S 1 R 48 N 34 B80

Modultyp <i>Type of module</i> Type de module	
A	Anschlagmodul <i>End module</i> Module d'appui
S	Spannmodul <i>Clamping module</i> Module de serrage
T	Trägermodul <i>Supporting module</i> Module support
R	Rohling <i>Blank</i> Ébauche

Anschlagfläche der Module <i>Datum face</i> Surface d'appui	
F	Anschlagfläche glatt <i>Datum face flat</i> Face d'appui lisse
R	Anschlagfläche geriffelt <i>Datum face double serrated</i> Face d'appui striée en croix
D	eine Seite glatt, eine Seite geriffelt <i>one face flat, one face double serrated</i> une face lisse, une face striée en croix
G	Anschlagfläche gerillt <i>Datum face serrated</i> Face d'appui strié
X	spezielle Ausführung <i>special execution</i> exécution spéciale
5X	5axes Clamp
P	prägen <i>Stamping</i>
PV	
P6	imprimer

Backenhub <i>Stroke of clamping jaw</i> Course du mors de serrage	
N	Niederzug <i>Pull down</i> Abaissant
L	linear / parallel <i>linear / parallel</i> linéaire / parallèle
-	ohne Spannbacke <i>- no clamping jaw</i> sans mors de serrage

Spannbackentyp <i>type of clamping jaw</i> type du mors de serrage	
B01	Spannbacke <i>Clamping jaw</i>
-	Mors de serrage
-01	Modul ohne Zubehör <i>Module without accessories</i>
-105	Module sans accessoires
X30	Trägermodullänge <i>Supporting module length</i>
X50	Longeur du module support
PRG	Prägebacke <i>Stamping jaw</i>
PRGV	Mors d'impression
PRG6	



Die Basisschiene ist die Grundlage des Power Clamp Spannsystems

Der Einsatz der Basisschiene als Modularspannstock ist jedem Mechaniker ein Begriff. Die Vorteile ihres Einsatzes als mechanisches Nullpunktsystem sind in der Zwischenzeit ebenfalls ins Planungsdenken der mechanischen Fertigung eingeflossen.

Die Power Clamp-Schiene dient als Basis für über 180 verschiedene Spannmodule, Zentrischspanner, Rohlingsmodule und Vakuumplatten.

The serrated base rail is the basic structure of the Power Clamp workholding system

Using the base rail as a modular workholding vise is standard practice to any mechanic. The advantages of using it as a zero point system have also widely influenced the planning stages of mechanical production.

The Power Clamp base rail serves as a supporting plate for more than 180 different clamping modules, self centring vises, blank modules and vacuum clamping plates.

Le rail de base est le fondement du système de serrage Power Clamp


L'utilisation du rail de base comme étai modulaire est pour chaque mécanicien un concept. Les avantages des utilisations comme système point zéro mécanique.

Comme base le rail Power Clamp s'utilise pour plus de 180 modules de serrage différents; serrage centreur, modules ébauches et table真空.

Base rails in inch
www.triag-int.ch/inch.pdf












**EROWA UPC R 50
ER 018570 / ER 016003**





PCB 60-90 kg ~1,8	PCB 25-300 kg ~5,4	PCB 40-50-500 kg ~9,9
PCB 40-50-125 kg ~2,3	PCB 25-200 kg ~3,6	PCB 40-50-550 kg ~10,8
PCB 40-50-220-W2 kg ~4,3		PCB 40-50-600 kg ~11,8
PCB 25-50-250 kg ~4,8		PCB 40-50-700 kg ~13,8
PCB 40-50-350 kg ~6,9		PCB 40-50-800 kg ~15,3
PCB 40-50-400 kg ~7,9		
PCB 40-50-450 kg ~8,9		
		Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCB 40-50-125
		Base rails in inch www.triag-int.ch/inch.pdf







Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
 1x **PCB 100-400 H60** & 2x **M6x12 DIN 912** & 2x **SM1136-18**




PCB 40-50-125 H80 kg ~7,5




PCB 50-600 H80 kg ~27,3




PCB 50-320 H80 kg ~14,4




PCB 50-650 H80 kg ~29,4




PCB 50-350 H80 kg ~15,8




PCB 50-700 H80 kg ~31,8





PCB 50-400 H80 kg ~18,2




PCB 50-750 H80 kg ~33,9





PCB 50-450 H80 kg ~20,3



PCB 50-500 H80 kg ~22,8



PCB 50-550 H80 kg ~24,8



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCB 40-50-125 H80


Basisschiene Stahl-Mineralguss
Base-rail steel-epoxy mineral tombstones
Rail de base tourelles acier-fonte minérale coulée

H175




powerCLAMP


PCMB 50-600 H175 kg ~39





PCMB 50-500 H175 kg ~34



PCMB 50-400 H175 kg ~27




PCMB 50-300 H175 kg ~22



Epoxy Mineral


Für gute Vibrationsdämpfung
 For brilliant dampening effect
 Pour athé mutation des vibrations excellente



Kupplungsstück für PCB Basis-schiene auf Mineralguss-Türmen

Mit diesen Kupplungsstücken ist es möglich, die PCB Basisschienen zu verlängern. Aufgrund des durchgängigen Kraftschlusses wird eine übermäßige Belastung des Mineralgussturmes vermieden. Erforderlich ist eine Modifikation der Enden der Basisschienen gemäss der untenstehenden Zeichnung durch den Anwender. Selbstverständlich können neue Schienen bereits mit dieser Modifikation ausgeliefert werden.

So können die zwei Kupplungsstücke montiert werden, die nach dem Platzieren der Schienen eingesetzt und festgezogen werden. Eine zusätzliche Schraube (B) mit Federring nimmt allfällige, senkrecht zur Befestigungsfläche auftretende Kräfte auf.



PCBP 69 SET	
①	2x TW090078
②	4x M8x25 ISO 4762
④	1x M12x45 ISO 4762 kg ~0,4


⑤	PCB 4050250KP L1 = 250 kg ~5,1	⑤	PCB 4050400KP L1 = 400 kg ~7,9	⑤	PCB 4050450KP L1 = 450 kg ~8,9	⑤	PCB 4050500KP L1 = 500 kg ~9,9	⑤	PCB 4050650KP L1 = 650 kg ~12,8
---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PCB 4050250 KP**


Basis mit integrierter 0-Punkt Index Aufnahme oppSystem

Base rail with integrated oppSystem index

Base avec point 0 intégré et réception oppSystme indexé






OPA 1ID PCB D 178 kg ~7



TRIAG oppSystem
PAROTEC
PARTOOL



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OPA 1ID PCB 178**




PCB 250Q 90-H35

- 1** 1x TH151032
- 2** 2x TH151182 (H = 35)
- 3** 4x PCS14
- 4** 4x PCSP 30L
- 5** 4x PCSP 30R
- 6** 4x PCGU 20 30
- 7** 1x M6x8 ISO 7380

kg ~8,18


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCB 250Q 90-H35



PCUB 60-130	
①	1x TK120596
③	2x PCSP 60R
④	2x PCSP 60L
⑤	2x PCS 14
⑥	2x PCGU 20 49
⑦	2x M6x8 ISO 7380
L	= 130
H	= 60
kg	~5,8

PCUB 100-200	
①	1x TK130108
L	= 200
H	= 100
kg	~10,5

PCUB 100-300	
①	1x TK130109
③	3x PCSP 60R
④	3x PCSP 60L
⑤	3x PCS 14
⑥	3x PCGU 20 49
⑦	3x M6x8 ISO 7380
L	= 300
H	= 100
kg	~16



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCUB 100-200







PCUB 115-200-R25

PCUB 115-300-R25




powerCLAMP



PCB 25-200 kg ~3,6



PCB 25-300 kg ~5,4





PCUB 115-200-R25



- ① 1x TK130323
 - ② 1x PCB 25-200
 - ③ 2x PCSP 60R
 - ④ 2x PCSP 60L
 - ⑤ 2x PCS 14
 - ⑥ 2x PCGU 20 49
 - ⑦ 2x M6x8 ISO 7380
 - ⑨ 2x TWPAS 1240
 - ⑩ 2x M12x40 ISO 4762
- kg** ~13

PCUB 115-300-R25

- ① 1x TK130324
 - ② 1x PCB 25-300
 - ③ 3x PCSP 60R
 - ④ 3x PCSP 60L
 - ⑤ 3x PCS 14
 - ⑥ 3x PCGU 20 49
 - ⑦ 3x M6x8 ISO 7380
 - ⑨ 2x TWPAS 1240
 - ⑩ 4x M12x40 ISO 4762
- kg** ~19,6



- Zentrischspanner / self centring vise / auto-centrage étau
- 0-Punktplatten / Zero point system / système de point zéro
- Power Clamp Basisschienen / Power Clamp base rails / Power Clamp rail de base
- Sondervorrichtungen / Dedicated fixtures / Dispositifs spéciaux



Bestellnummer Order number	Abmessung Dimension	
	H	kg
MUB 2817 H85	85	~10
MUB 2817 H100	100	~12
MUB 2817 H125	125	~15



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **MUB 2817 H85**

- Vorteil vibrationshemmend / Damping is a big advantage / Le bénéfice, il est résistant aux vibrations
- 3 Bauhöhen standard / 3 different heights are standard / 3 hauteurs différentes sont standard
- Universell / Flexiblty / Universel

- ↳ kann Vorrichtungen aufnehmen
can adapt fixture plates
 peut adapter dispositif
- ↳ kann Power Clamp Basisschienen aufnehmen
can adapt PCB base rails
 peut adapter PCB rail de base
- ↳ kann Zentrischspanner aufnehmen
can adapt self centring vise
 peut adapter auto-centrage étau

Basisschiene - Base-rail - Rail de base





Zentrischspanner - Self centring vise - Module à centrer



Hilfreiches Zubehör für grosse Tische
Take out accessories for large tables
Accessoires utiles pour les grandes tables


- Power Clamp Basisschienen in diversen Längen & Höhen
Base rails in different length & height
 Rails de base de différentes longueurs et hauteurs
- Erhöhung in verschiedenen Variationen und Höhen
Riser blocks in different heights & length
 Rails de base de différentes variantes et hauteurs
- Über 200 verschiedene Spannmodule sind erhältlich
More than 200 different clamp modules
 Plus de 200 différents modules de serrage





52

Teilapparat / PC Monobloc
Indexing device / PC Monobloc
Diviseur / PC Monobloc






* Entspricht nicht der Abbildung
Does not correspond to the illustration
Ne correspond pas à l'illustration

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **TKPC 110-300**






	L	kg	Ø D
PCT 110-	300	~24,5	255 241 211 224
TF140663			
PCT 110-	350	~27,5	255 241 211 224
TF140664			
PCT 110-	400	~31,5	255 241 211 224
TF140665			
PCT 110-	450	~35,5	255 241 211 224
TF140666			
PCT 110-	500	~39,5	255 241 211 224
TF140667			
PCT 110-	550	~43,0	255 241 211 224
TF140668			
PCT 110-	600	~47,0	255 241 211 224
TF140669			
PCT 110-	650	~51,0	255 241 211 224
TF140670			

	L	kg	Ø D
PCMT 150-	700	~83	238 266 278
ZB140756			
PCMT 150-	750	~89	238 266 278
ZB140288			
PCMT 150-	800	~95	238 266 278
ZB140290			
PCMT 150-	850	~101	238 266 278
ZB140280			




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCT 110-500





Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PCT 110-250 MATS**




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 400 PC-SET 48 AJ-2

Länge der Basisschiene Length of base rail Longueur du rail de base	Anzahl Spannstellen Number of clamping stations Quantité de stations de serrage	Basisschiene Base rail Rail de base			Spannmodul Clamping module Module de serrage			Anschlagbacke End jaw Plaque d'appui			Parallelunterlagen Steel parallels Cales parallèles			Unterlagenhalter Base holder Support pour cales parallèles		
		PCB4050...	PS1R 48N34 B80	PC 9434 RF	PCU 20047	PCUH 2594	FAUM 2070									
L	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
400 PC-SET 48 AJ-1	400 mm	1	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	1x				
400 PC-SET 48 AJ-2	400 mm	2	1x	1x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	1x	1x				
400 PC-SET 48 AJ-3	400 mm	3	1x	1x	3x	3x	3x	6x	6x	6x	1x	1x				
450 PC-SET 48 AJ-1	450 mm	1	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	1x				
450 PC-SET 48 AJ-2	450 mm	2	1x	1x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	1x	1x				
450 PC-SET 48 AJ-3	450 mm	3	1x	1x	3x	3x	3x	6x	6x	6x	1x	1x				
500 PC-SET 48 AJ-1	500 mm	1	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	1x				
500 PC-SET 48 AJ-2	500 mm	2	1x	1x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	1x	1x				
500 PC-SET 48 AJ-3	500 mm	3	1x	1x	3x	3x	3x	6x	6x	6x	1x	1x				
550 PC-SET 48 AJ-1	550 mm	1	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	1x				
550 PC-SET 48 AJ-2	550 mm	2	1x	1x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	1x	1x				
550 PC-SET 48 AJ-3	550 mm	3	1x	1x	3x	3x	3x	6x	6x	6x	1x	1x				
600 PC-SET 48 AJ-1	600 mm	1	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	1x				
600 PC-SET 48 AJ-2	600 mm	2	1x	1x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	1x	1x				
600 PC-SET 48 AJ-3	600 mm	3	1x	1x	3x	3x	3x	6x	6x	6x	1x	1x				
650 PC-SET 48 AJ-1	650 mm	1	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	1x				
650 PC-SET 48 AJ-2	650 mm	2	1x	1x	2x	2x	2x	4x	4x	4x	1x	1x				
650 PC-SET 48 AJ-3	650 mm	3	1x	1x	3x	3x	3x	6x	6x	6x	1x	1x				


PC Set 1/2/3 A ...

A	PC SET 1A 450	A	PC SET 2A 550	A	PC SET 3A 650
1 x	PCB 40-50-450	1 x	PCB 40-50-550	1 x	PCB 40-50-650
4 x	PS1 R94 N34B80	5 x	PS1 R94 N34B80	6 x	PS1 R94 N34B80
1 x	PAND 94 - 34	1 x	PAND 94 - 34	1 x	PAND 94 - 34
8 x	PCU 20093	10 x	PCU 20093	12 x	PCU 20093
8 x	PCU 29093	10 x	PCU 29093	12 x	PCU 29093
4 x	FA 1240	5 x	FA 1240	6 x	FA 1240




PC Set 1/2/3 B ...

B	PC SET 1B 450	B	PC SET 2B 550	B	PC SET 3B 650
1 x	PCB 40-50-450	1 x	PCB 40-50-550	1 x	PCB 40-50-650
4 x	PS1 R94 N34B90	5 x	PS1 R94 N34B90	6 x	PS1 R94 N34B90
1 x	PAND 94 - 34	1 x	PAND 94 - 34	1 x	PAND 94 - 34
8 x	PCU 20093	10 x	PCU 20093	12 x	PCU 20093
8 x	PCU 29093	10 x	PCU 29093	12 x	PCU 29093
4 x	FA 1240	5 x	FA 1240	6 x	FA 1240




PC Set 1/2/3 C ...

C	PC SET 1C 450	C	PC SET 2C 550	C	PC SET 3C 650
1 x	PCB 40-50-450	1 x	PCB 40-50-550	1 x	PCB 40-50-650
4 x	PS1 R48 N34B80	5 x	PS1 R48 N34B80	6 x	PS1 R48 N34B80
1 x	PAND 48 - 34	1 x	PAND 48 - 34	1 x	PAND 48 - 34
8 x	PCU 20047	10 x	PCU 20047	12 x	PCU 20047
8 x	PCU 29047	10 x	PCU 29047	12 x	PCU 29047
4 x	FA 1240	5 x	FA 1240	6 x	FA 1240




**PC Präge-Set 3/4/5 D ...**

D	PC SET 3D 450	D	PC SET 3D 500	D	PC SET 4D 550	D	PC SET 4D 600	D	PC SET 5D 650
1 x	PCB 40-50-450	1 x	PCB 40-50-500	1 x	PCB 40-50-550	1 x	PCB 40-50-600	1 x	PCB 40-50-650
3 x	PS1 P94L34 B120P	3 x	PS1 P94L34B120P	4 x	PS1 P94L34 B120P	4 x	PS1 P94L34 B120P	5 x	PS1 P94L34 B120P
1 x	PAND 94-34 PRG-A1	1 x	PAND 94-34 PRG-A1						
6 x	PCU 24093	6 x	PCU 24093	8 x	PCU 24093	8 x	PCU 24093	10 x	PCU 24093
1 x	FAUM 2070	1 x	FAUM 2070						

PC Präge-Set 3D ...**PC Linear-Set 3/4/5 E ...**

E	PC SET 3E 450	E	PC SET 3E 500	E	PC SET 4E 550	E	PC SET 4E 600	E	PC SET 5E 650
1 x	PCB 40-50-450	1 x	PCB 40-50-500	1 x	PCB 40-50-550	1 x	PCB 40-50-600	1 x	PCB 40-50-650
3 x	PS1 R48L34 B105	3 x	PS1 R48L34 B105	4 x	PS1 R48L34 B105	4 x	PS1 R48L34 B105	5 x	PS1 R48L34 B105
1 x	PAND 48-34	1 x	PAND 48-34						
6 x	PCU 20047	6 x	PCU 20047	8 x	PCU 20047	8 x	PCU 20047	10 x	PCU 20047
6 x	PCU 29047	6 x	PCU 29047	8 x	PCU 29047	8 x	PCU 29047	10 x	PCU 29047
3 x	FA 1240	3 x	FA 1240	4 x	FA 1240	4 x	FA 1240	5 x	FA 1240

PC Linear-Set 3E ...



Anzahl Spannstellen
Number of clamping stations
Quantité de stations de serrage

Länge der Basisschiene
Length of base rail
Longueur du rail de base

Basischiene / Base rail / Rail de base

Anschlagmodul / End module / Module d'appui

PAND 48-34

Spannmodul / Clamping module / Module de serrage

PS1R48L34B105 (Linear / linear / linéaire)

Anschlagbacke / End jaw / Plaque d'appui

PC9134 RF (Universal / universal / universel)

Spannbacke / Clamping jaw / Mors du serrage

B110 (Linear / Linear / Linéaire)

Fräsanschlag / Milling buffer / Butée de fraiseage

FA 1260

Parallelunterlagen / Steel parallels / Cales parallèles

PCU 20047

Parallelunterlagen / Steel parallels / Cales parallèles

PCU 31047

Parallelunterlagen / Steel parallels / Cales parallèles

PCU 24047

Parallelunterlagen / Steel parallels / Cales parallèles

PCU 29047

Unterlagenhalter / Base holder

PCUH 2594 support pour cales parallèles


CCHMR Hartmetalldruckstück / Magnet milling buffer

FAUM 2070 Butée de fraiseage avec aimant

Magnetfräsanschlag / Magnet milling buffer

PCMB 4 Messingbürste / Brass brush / Brosse en laiton

Hurco 690PC-SET48AJ-2	690mm	2x	1x	2x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	1x	1x						
Hurco 690PC-SET48AJ-4	690mm	4x	2x	4x	8x	8x	8x	8x	4x	4x	1x	1x						



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
Hurco 690 PC-SET48AJ-2

Ihr Vorteil mit dem Hurco-Starterset:

Mit dem Hurco-Starterset haben Sie mit Ihren Werkzeugen in der Z-Achse immer Zugang zu Ihren Werkstücken. Die Basischiene PCB100690H60 wurde für die Hurco speziell in der Höhe 60 mm angefertigt um den eher grossen Abstand von der Spindelnase zum Tisch auf der untersten Position der Z-Achse zu überbrücken bzw. auszugleichen.

The advantage of the Hurco starter-set:

Always reach your work-piece in z-axis with your tools. The base rail PCB100690H60 of the Hurco starter-set is specially developed in the height of 60 mm to bridge the gap between the spindle-nose and your machine table if the spindle is positioned at lowest z-axis position.

Votre avantage avec le set d'introduction Hurco:

Avec le set d'introduction Hurco, dans l'axe Z vous avez toujours accès à vos pièces, avec vos outils. Le rail de base PCB 100 690 H60 Hurco a été spécialement développé avec une hauteur de 60 mm. Pour compenser la distance assez grande du nez de la broche à la table à la position la plus basse de l'axe Z.

Spannmodule

Clamping module





Module de serrage

PS1R/F 19N49 -20

PS5X 19N49 -20




powerCLAMP



	PS5X 19N49 -20
①	1x TF140449
PS1F 19N49 -20	
①	1x TF150961
PS1R 19N49 -20	
①	1x TF140448
②	1x _____
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	2x M5x14 ISO 4762
⑨	2x PCD 005
⑩	1x M6x20 ISO 4762
⑪	2x FED 0418
⑫	2x M5x10 ISO 4762
kg	~1,2

B	B20 B21 B22		
	C	H	L
④	16	16	16
④	20	20	20
④	19	19	19
④	6,5	6,5	6,5
④	12	12	12
④	HV700	HV700	*
	x0,2mm	x0,2mm	


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **PS1R 19N49 -20** & 1x **B21**





PS1R/F 25N44 -13

powerCLAMP



PS1F 25N44 -13	
①	1x TF150960
PS1R 25N44 -13	
①	1x TF140450
②	1x —
③	1x PCSP 30R
④	1x PCSP 30L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 30
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑩	1x M6x16 ISO 4762
⑪	2x FED 03018
⑫	4x M5x10 ISO 4762
kg	~0,65

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1R 25N44 -13 & 1x B14

MCU	H	B	N
11037	11	23	2
15037	15	23	2
18037	18	23	2
20037	20	23	2
22537	22,5	23	2
2x M3x10 ISO 4762			
2x M3x6 ISO 4762			
2x MCD 004			

B

C	B13	B14	B15	B16
H	20	20	20	20
L	16	16	16	16
D	13,8	13,8	13,8	13,8
ø	6,5	6,5	6,5	6,5
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*

B13

B16





* = weich / soft / doux



PS1R/F 26N49 -26

PS5X 26N49 -26


powerCLAMP



	PS5X 26N49 -26
(1)	1x TF140453
PS1F 26N49 -26	
(1)	1x TF140451
PS1R 26N49 -26	
(1)	1x TF140452
(2)	1x
(3)	1x PCSP 60R
(4)	1x PCSP 60L
(5)	1x PCS 14
(6)	1x PCGU 20 49
(7)	1x M6x8 ISO 7380
(8)	2x M5x14 ISO 4762
(9)	2x PCD 005
(10)	1x M6x20 ISO 4762
(11)	4x FED 0418
(12)	2x M5x10 ISO 4762
kg	~1,2

	B26	B27	B28
(C)	20	20	20
(H)	20	20	20
(L)	19	19	19
(D)	9	9	9
(Ø)	12	12	12
(i)	56HRc	56HRc	*

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1R 26N49 -26 & 1x B26









PS1R 34N49 -45

PS5X 34N49 -45


powerCLAMP



	PS5X 34N49 -45
①	1x TF140455
PS1R 34N49 -45	
①	1x TF140454
②	1x —
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	2x M5x14 ISO 4762
⑨	2x PCD 005
⑩	1x M6x20 ISO 4762
⑪	2x FED 0418
⑫	2x M5x10 ISO 4762
kg	~1,4



B	B45	B46	B47	B47HM
(C)	26	26	26	26
(H)	20	20	20	20
(L)	19	19	19,1	19,1
(D)	9	9	9	9
(Ø)	12	12	12	12
(i)	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	HM

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **PS5X 34N49 -45** & 1x **B47HM**




* = weich / soft / doux


HM = Hartmetallbeschichtet / Carbide coated / Revêtue avec carbure



	PS5X 43N49 -60
(1)	1x TF140458
(1)	PS1F 43N49 -60
(1)	1x TF140456
(1)	PS1R 43N49 -60
(1)	1x TF140457
(2)	1x _____
(3)	1x PCSP 60R
(4)	1x PCSP 60L
(5)	1x PCS 14
(6)	1x PCGU 20 49
(7)	1x M6x8 ISO 7380
(8)	2x M5x14 ISO 4762
(9)	2x PCD 005
(10)	1x M8x20 ISO 4762
(11)	2x FED 0618
(12)	2x M5x10 ISO 4762




	PS1F 43N62 -60
(1)	1x TF140459
(1)	PS1R 43N62 -60
(1)	1x TF140460
H1	= 62
H2	= 43
kg	~1,7




	PS1R 43N62 -60
(1)	1x TF140459
(1)	PS1R 43N62 -60
(1)	1x TF140460
H1	= 62
H2	= 43
kg	~1,7

B

	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R	
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
L	24	19	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
i	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700	HV700	HV700	*	*	56 HRC	HV700	HV700	
						x0,2mm	x0,2mm	x0,2mm			x0,2mm	x0,2mm	x0,2mm	




B68





B77



B77








B79, B79R




**PS1R/F 48N34 -80
PS1R/F 58N34 -80
PS1R/F 68N34 -80**



powerCLAMP



PS1F 48N34 -80	
①	1x TF140461
PS1R 48N34 -80	
①	1x TF140462
②	1x —
③	1x PCSP 50R
④	1x PCSP 50L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	2x M5x14 ISO 4762
⑨	2x PCD 005
⑩	1x M10x25 ISO 4762
⑪	2x FED 0618
⑫	2x M5x10 ISO 4762
X	= 48
kg	~1,0



PS1F 58N34 -80	
①	1x TF140463
PS1R 58N34 -80	
①	1x TF140464
X	= 58
kg	~1,0

PS1F 68N34 -80	
①	1x TF140465
PS1R 68N34 -80	
①	1x TF140466
X	= 68
kg	~1,1

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **PS1F 68N34 -80** & 1x **B82HM**

B	Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x PS1F 68N34 -80 & 1x B82HM						
	B80	B81	B82	B82L33	B82HM	B83	B89
C	40	40	40	40	40	40	40
H	25	25	25	25	25	25	25
L	22	22	22,2	33	22,2	22	29
D	11	11	11	11	11	11	11
Ø	15	15	15	15	15	15	15
i	56HRc	56HRc	*	*	56HRc	HV700	HV700
					x0,2mm	x0,2mm	


B80, B81, B82, B82L33, B82HM

B83

B89




* = weich / soft / doux

HM = Hartmetallbeschichtet / Carbide coated / Revêtue avec carbure



PS1R/F 78N34 -80
PS1R/F 78N49 -80
PS1R/F 94N34 -80




powerCLAMP



PS1F 78N34 -80	
① 1x TF140472	
PS1R 78N34 -80	
① 1x TF140473	
② 1x —	
③ 1x PCSP 50R	
④ 1x PCSP 50L	
⑤ 1x PCS 14	
⑥ 1x PCGU 20 49	
⑦ 1x M6x8 ISO 7380	
⑧ 2x M5x14 ISO 4762	
⑨ 2x PCD 005	
⑩ 1x M10x25 ISO 4762	
⑪ 2x FED 0618	
⑫ 2x M5x10 ISO 4762	
X = 48	
H = 34	
H2 = 15	
Y = 50	
kg ~1,0	


PS1F 94N34 -80	
① 1x TF140476	
PS1R 94N34 -80	
① 1x TF140477	
X = 94	
H = 34	
H2 = 15	
Y = 50	
kg ~1,4	

PS1F 78N49 -80	
① 1x TF140474	
PS1R 78N49 -80	
① 1x TF140475	
③ 1x PCSP 60R	
④ 1x PCSP 60L	
X = 78	
H = 49	
H2 = 30	
Y = 60	
kg ~1,4	










Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1R 94N34 -80 & 1x B80

	B80	B81	B82	B82L33	B82HM	B83	B89
(C)	40	40	40	40	40	40	40
(H)	25	25	25	25	25	25	25
(L)	22	22	22,2	33	22,2	22	29
(D)	11	11	11	11	11	11	11
(ø)	15	15	15	15	15	15	15
(i)	56HRc	56HRc	*	*	56HRc	HV700	HV700
					x0,2mm	x0,2mm	



* = weich / soft / doux




HM = Hartmetallbeschichtet / Carbide coated / Revêtue avec carbure



PS1F 94N34 -90	(A)
① 1x TF140478	
PS1R 94N34 -90	(B)
① 1x TF140479	
② 1x —	
③ 1x PCSP 50R F	
④ 1x PCSP 50L F	
⑤ 1x PCS 14	
⑥ 1x PCGU 20 49	
⑦ 1x M6x8 ISO 7380	
⑧ 2x M5x16 ISO 4762	
⑨ 2x PCD 008	
⑩ 1x M10x25 ISO 4762	
⑪ 2x FED 0618	
⑫ 2x M5x10 ISO 4762	
H = 34	
kg ~1,4	

PS5X 94N49 -90	(A)
① 1x TF140482	
PS1F 94N49 -90	(B)
① 1x TF140480	
PS1R 94N49 -90	(C)
① 1x TF140481	
② 1x —	
③ 1x PCSP 60R	
④ 1x PCSP 60L	
⑧ 2x M5x14 ISO 4762	
⑨ 2x PCD 005	
H = 49	
kg ~2,0	


B90, B91, B92, B93, B94	Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
① 1x	1x PS1F 94N34 -90 & 1x B91
② 1x	
③ 1x	
④ 1x	
⑤ 1x	
⑥ 1x	
⑦ 1x	
⑧ 1x	
⑨ 1x	
⑩ 1x	
⑪ 1x	
⑫ 1x	
B94	
B90, B91, B92, B9	
80	
54	
6	
4xM6 (CCHMR)	
B90, B91, B92, B93, B94	
C	
D	
H	
B94	







PS1F 78N49 -90	
① 1x TH160490	
PS1R 78N49 -90	
② 1x —	
③ 1x PCSP 60R	
④ 1x PCSP 60L	
⑤ 1x PCS 14	
⑥ 1x PCGU 20 49	
⑦ 1x M6x8 ISO 7380	
⑧ 2x M5x16 ISO 4762	
⑨ 2x PCD 008	
⑩ 1x M10x25 ISO 4762	
⑪ 2x FED 0618	
⑫ 2x M5x10 ISO 4762	
kg	~1,4

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1F 78N49 -90 & 1x B90F78

	B90F78	B90W78	B90R78
C	78	78	78
H	25	25	25
L	23	28	23
D	11	11	11
Ø	15	15	15
i	HV700 x0,2mm	*	HV700 x0,2mm







* = weich / soft / doux



	PS5X 125N49 -95
①	1x TF140485
PS1F 125N49 -95	
①	1x TF140483
PS1R 125N49 -95	
①	1x TF140484
②	1x _____
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	2x M5x14 ISO 4762
⑨	2x PCD 005
⑩	1x M10x25 ISO 4762
⑪	2x FED 0618
⑫	2x M5x10 ISO 4762
kg	~2,4

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **PS5X 125N49 -95** & 1x **B95**


	B95	B96	B97	B98	B99
C	125	125	125	125	125
H	25	25	25	25	25
L	23	23	23	30	23
D	11	11	11	11	11
Ø	15	15	15	15	15
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	HV700 x0,2mm

B95, B96, B97, B99**B98**



PS2G 94N44 -13


powerCLAMP




PS2G 94N44 -13	
①	1x TF140486
②	2x —
③	1x PCSP 40R
④	1x PCSP 40L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 30
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑩	2x M6x16 ISO 4762
⑪	4x FED 0618
⑫	4x M5x10 ISO 4762
kg	~0,6

B		B13	B14	B15	B16
③	C	20	20	20	20
④	H	16	16	25	25
⑤	L	13,8	13,8	13,8	19
⑥	D	6,5	6,5	6,5	6,5
⑦	Ø	10	10	10	10
⑧	i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS2G 94N44 -13 & 2x B14




* = weich / soft / doux



PS2F 61N34 -45	
(1)	1x TF140487
PS2R 61N34 -45	
(1)	1x TF140488
(2)	2x
(3)	1x PCSP 50R
(4)	1x PCSP 50L
(5)	1x PCS 14
(6)	1x PCGU 20 49
(7)	1x M6x8 ISO 7380
(8)	2x M5x16 ISO 4762
(9)	2x PCD 005
(10)	2x M8x20 ISO 4762
(11)	4x FED 0618
(12)	2x M5x10 ISO 4762
kg	~1,2

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS2R 61N34 -45 & 2x B47HM

B	B45	B46	B47	B47HM
(C)	26	26	26	26
(H)	20	20	20	20
(L)	19	19	19,1	19,1
(D)	9	9	9	9
(Ø)	12	12	12	12
(i)	56HRc	56HRc	*	HM





PS2X 94N49 -60

powerCLAMP

Dimensions:

- Total width: 94 mm
- Clamping height: 49 mm
- Base thickness: 6 mm
- Base width: 56 mm
- Base height: 4,6/-2,6 mm
- Base side height: 25 mm
- Base side width: 60 mm
- Base side height: 0/+4,1 mm
- Max. clamping force: 1520 daN
- Max. torque: 25 Nm
- Max. torque for mounting: 15 Nm

Ordering example / Bestellbeispiel: 1x PS2X 94N49 -60 & 2x B58

Table A - Components:

Part Number	Description
1	TF140489
2	—
3	PCSP 60R
4	PCSP 60L
5	PCS 14
6	PCGU 20 49
7	M6x8 ISO 7380
8	M5x14 ISO 4762
9	PCD 005
10	M8x20 ISO 4762
11	FED 0618
12	M5x10 ISO 4762
13	PCWB 252594
14	PCBO 0605 40
15	M5x16 ISO 4026

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Technical drawings of options:

- B58, B60, B61, B62, B62HM:** Drawing showing dimensions C, H, L, D.
- B65, B66, B67:** Drawing showing 3xM6 (CCHMR) and 12.
- B68:** Drawing showing B.
- B77:** Drawing showing B and ± 9°.
- B79:** Drawing showing B and ± 4°.

Notes:

- * = weich / soft / doux
- HM = Hartmetallbeschichtet / Carbide coated / Revêtue avec carbure

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x PS2X 94N49 -60 & 2x B58

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:





Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Table B - Options:

Option	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35</											



PS1P 48L34 -105

① 1x TW100098-01

② 1x —

③ 1x PCSP 60R

④ 1x PCSP 60L

⑤ 1x PCS 14

⑥ 1x PCGU 20 59

⑦ 1x M6x8 ISO 7380

⑧ 2x M5x14 ISO 4762

⑨ 2x PCD 005

⑩ 1x M8x30 ISO 4762

⑪ 1x PCUSR 14

⑫ 2x M5x10 ISO 4762

⑬ 1x PCKMR 45 M8

⑭ 2x D=6 DIN 5401



H1 = 34

H2 = 15


kg ~1,25

Verankerungsplatte
Clamp
Griffe d'encrageDistanzbüchse
Spacer
Douille d'écartementSpindellager
Spindle bearing
Palier de la brocheIndexkugel
Indexing balls
Bille d'indexageNutenstein
Slot nut
Coulisseau

6

Spindel
Clamping screw
Axe de fixationDistanzbüchse
Spacer
Douille d'écartement

15



3

7

p. 96


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1P 48L34 -105 & 1x B115

① 1x TK140780

H1 = 49

H2 = 30

kg ~1,25



① 1x TK120011

⑯ 1x PCD 20L15

H1 = 49

H2 = 30

kg ~1,75



① 1x TK140781

⑯ 1x PCD 20L15

H1 = 49

H2 = 30

kg ~1,75

Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,4 t 400 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,8 t 800 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,2 t 1200 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,6 t 1600 daN

PS1P 94L34 -105

PS1P6 94L34 -105

PS1P 94L49 -105

PS1PF 94L49 -105




PS1PF 94L34 -105

Linear

prägen
stamping
imprimer



powerCLAMP



PS1P 94L34 -105





1	1x TW100100-01
2	1x —
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU 20 59
7	1x M6x8 ISO 7380
8	2x M5x14 ISO 4762
9	2x PCD 005
10	1x M8x30 ISO 4762
11	1x PCUSR 14
12	2x M5x10 ISO 4762
13	1x PCKMR 45 M8
14	2x D=6 DIN 5401
H	= 34
kg	~1,06

PS1P6 94L34 -105

1	1x TW100100-02
kg	~1,06

PS1P 94L49 -105

1	1x TK120857
15	1x PCD 20L15
H	= 49
kg	~1,3



p. 96

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **PS1P 94L34 -105** & 1x **B115**



PS1PF 94L49 -105

1	1x TK140783
15	1x PCD 20L15
H	= 49
kg	~1,3




PS1PF 94L34 -105

1	1x TK140782
H	= 49



Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,4 t 400 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,8 t 800 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,2 t 1200 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,6 t 1600 daN

PS1PV 48L34 -105



PS1R/F 48L34 -105
PS1R/F 78L49 -105
PS1R/F 78L34 -105

**Linear
powerCLAMP**




PS1R 48L34 -105
① 1x T00120
PS1F 48L34 -105
① 1x TW090122-01
② 1x —
③ 1x PCSP 60R
④ 1x PCSP 60L
⑤ 1x PCS 14
⑥ 1x PCGU 20 59
⑦ 1x M6x8 ISO 7380
⑧ 2x M5x14 ISO 4762
⑨ 2x PCD 005
⑩ 1x M8x30 ISO 4762
⑪ 1x PCUSR 14
⑫ 2x M5x10 ISO 4762
⑬ 1x PCKMR 45 M8
⑭ 2x D=6 DIN 5401
X = 48
H = 34
H2 = 15
kg ~1,2

PS1R 78L34 -105
① 1x TF140575
PS1F 78L34 -105
① 1x TF140574
X = 78
H = 34
H2 = 15
kg ~1,0

PS1R 78L49 -105
① 1x TK110399
⑮ 2x PCD 20L15
PS1F 78L49 -105
① 1x TK110400
⑮ 2x PCD 20L15
X = 78
H = 49
H2 = 30
kg ~1,5

p. 96











Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
 1x **PS1R 48L34 -105** & 1x **B105**

Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,4 t 400 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,8 t 800 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,2 t 1200 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,6 t 1600 daN

PS1PV 94L34 -105

PS1PV 94L49 -105




PS1PV 94L34 -105


①	1x TK120230
②	1x —
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 59
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	2x M5x14 ISO 4762
⑨	2x PCD 005
⑩	1x M8x28 ISO 4762
⑪	1x PCUSR 16
⑫	2x M5x10 ISO 4762
⑬	1x PCKMR 45 M8
⑭	2x D=6 DIN 5401
H	= 34
H2	= 15
kg	~1,05

PS1PV 94L49 -105


①	1x TK110250
⑮	1x PCD 20L15
H	= 49
H2	= 30
kg	~1,72



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1PV 94L49 -105 & 1x B122P






Drehmoment Torque	Spannkraft Workholding force	Couple de torsion Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4	= 0,4 t 400 daN
20 Nm	lb·ft 14,8	= 0,8 t 800 daN
30 Nm	lb·ft 22,2	= 1,2 t 1200 daN
40 Nm	lb·ft 29,6	= 1,6 t 1600 daN





PS5X 48L34 -105




PS5X 48L49 -105
with B120P clamping jaw
mors de serrage avec B120P

PS5X 48L34 -105	
1	1x T00365
2	1x —
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU 20 59
7	1x M6x8 ISO 7380
8	2x M5x14 ISO 4762
9	2x PCD 005
10	1x M8x30 ISO 4762
11	1x PCUSR 14
12	1x PCKMR 45 M8
13	2x D=6 DIN 5401
kg	~0,48

p. 96

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS5X 48L34 -105 & 1x B105

Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,4 t 400 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,8 t 800 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,2 t 1200 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,6 t 1600 daN





Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:
Schnitzzeichnung zum Ermitteln der maximalen Bearbeitungsprofiltiefe
für / for / pour B107, B112, B112E, 112HG

If a dedicated jaw is being machined:
This sketch will be of help regarding the workpiece penetration depth

Pour régler votre mors individuel aux étages:
Dessin en coupe pour déterminer la profondeur maximum du profil à usiner

B105, B106, B107, B140 ,B141 ,B110, B111, B112, B112HG

B108, B113

B115 P, B120 P, B115, B120

B105-15

PF-SET

- ④ 1x PCUSR 16
- ⑤ 1x M8x35 ISO 4762
- ⑥ 3x TH160577


Nachfedern
Spring loaded
Effet amortisseur

B

HG = Hochgenau / High-precision / Haute précision

	B105	B105-15	B106	B107	B108	B140	B141	B110	B111	B112	B112E	B113	B115	B120
B	B105P		B106P	B107P	B108P	B140P	B141P	B110P	B111P	B112P	B112EP	B113P	B115P	B120P
C	48	48	48	48	48	78	78	94	94	94	94	94	48	94
H	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
L	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	**	HV700 x0,2mm	57HRc	57HRc








P



Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:
Schnitzeichnung zum Ermitteln der maximalen Bearbeitungsprofiltiefe

If a dedicated jaw is being machined:
This sketch will be of help regarding the workpiece penetration depth

Pour régler votre mors individuel aux étages:
Dessin en coupe pour déterminer la profondeur maximum du profil à usiner




PS1R 48L49 -105H20	
1	1x TW100161-01
2	1x —
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU 20 59
7	1x M6x8 ISO 7380
8	2x M5x14 ISO 4762
9	2x PCD 005
10	1x M8x35 ISO 4762
11	1x PCUSR 14
12	2x M5x10 ISO 4762
13	1x PCKMR 51 M8
14	2x D=6 DIN 5401
15	1x PCD 20L 095
kg	~1,5

PS1R 94L49 -105H20	
1	1x TW100161-07
kg	~2,1

Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,4 t 400 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,8 t 800 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,2 t 1200 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,6 t 1600 daN

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **PS1R 48L49 -105H20** & 1x **B107H20**




B105H20	B106H20	B107H20	B110H20	B111H20	B112H20
C	48	48	48	94	48
H	20	20	20	20	20
L	47	47	47	47	47
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	HV700 x0,2mm	*



* = weich / soft / doux



PS1R 125L49 -105H20




PS1R 125L49 -105H20	
1	1x TW110037
2	1x —
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU 20 59
7	1x M6x8 ISO 7380
8	2x M5x14 ISO 4762
9	2x PCD 005
10	1x M8x35 ISO 4762
11	1x PCUSR 14
12	2x M5x10 ISO 4762
13	1x PCKMR 51 M8
14	2x D=6 DIN 5401
15	1x PCD 20L 095
kg	~2,5

B	B130H20P	B131H20P	B132H20P
C	125	125	125
H	20	20	20
L	47	47	47
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:



1x PS1R 125L49 -105H20 & 1x B132H20P



Anschlagmodule
End module
Module d'appui

PAND 19-49
PAND 26-49
PAND 34-49


PA5X 19-49 R/F
PA5X 26-49 R/F
PA5X 34-49 R/F



	PA5X 19-49 R
(1)	1x TF140617
(12)	2x M5x10 ISO 4762
	PA5X 19-49 F
(1)	1x TF140618
PAND 19-49	
(1)	1x TF140619
(3)	1x PCSP 60R
(4)	1x PCSP 60L
(5)	1x PCS 14
(6)	1x PCGU 20 49
(7)	1x M6x8 ISO 7380
(12)	4x M5x10 ISO 4762
X	= 19
kg	~1,1

	PA5X 26-49 R
(1)	1x TF140621
(12)	2x M5x10 ISO 4762
	PA5X 26-49 F
(1)	1x TF140620
(12)	2x M5x10 ISO 4762
PAND 26-49	
(1)	1x TF140622
X	= 26
kg	~1,2

	PA5X 34-49 R
(1)	1x TF14024
(12)	2x M5x10 ISO 4762
	PA5X 34-49 F
(1)	1x TF14023
(12)	2x M5x10 ISO 4762
PAND 34-49	
(1)	1x TF14025
X	= 34
kg	~1,3




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PAND 19-49**




PAND 25-44

PAND 94-44

powerCLAMP





PAND 25-44	
①	1x TF140626
③	1x PCSP 50R
④	1x PCSP 50L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑫	4x M5x10 ISO 4762 kg ~0,9





Verankerungsplatze
Clamp
Griffe d'encrage

④





Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PAND 25-44

PAND 94-44	
①	1x TF140627 kg ~1,3







Verankerungsplatze
Clamp
Griffe d'encrage

④




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PAND 94-44




PAND 48-34**PAND 58-34****PAND 61-34****PAND 48-75****PAND 58-49****powerCLAMP**X = 48
H = 34X = 48
H = 75**PAND 48-34**


- ① 1x TF140628
 - ③ 1x PCSP 60R
 - ④ 1x PCSP 60L
 - ⑤ 1x PCS 14
 - ⑥ 1x PCGU 20 49
 - ⑦ 1x M6x8 ISO 7380
 - ⑫ 4x M5x10 ISO 4762
- X = 48
H = 34
H2 = 15
kg ~1,3

**PAND 48-75**


- ① 1x TK120053
- X = 48
H = 75
H2 = 56
kg ~2,15

**PAND 58-34**


- ① 1x TF140629
- X = 58
H = 34
H2 = 15
kg ~1,4

**PAND 58-49**



- ① 1x TK120130
- X = 58
H = 49
H2 = 30
kg ~1,72

**PAND 61-34**

- ① 1x TF140630
- X = 61
H = 34
H2 = 15
kg ~1,4

Verankerungspratze
Clamp
Griffe d'enrage

(4)



(12)

(A)

Anschlagmodul
End module
Module d'appui

(1)


Spindel
Clamping screw
Axe de fixation

(5)


(6)

Nutenstein
Slot nut
Coulisseau

(3)

X = 58
H = 49


PAND 58-49

X = 58
H = 34

PAND 58-34

X = 61
H = 34

PAND 61-34



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PAND 61-34

PAND 68-34

PAND 78-34


PAND 94-34

PAND 78-49





powerCLAMP


X = 68
H = 34



X = 78
H = 34




PAND 68-34




- ① 1x TF140631
 - ③ 1x PCSP 60R
 - ④ 1x PCSP 60L
 - ⑤ 1x PCS 14
 - ⑥ 1x PCGU 20 49
 - ⑦ 1x M6x8 ISO 7380
 - ⑫ 4x M5x10 ISO 4762
- X = 68
H = 34
H2 = 15
kg ~1,4

PAND 78-34




- ① 1x TF140632
- X = 78
H = 34
H2 = 15
kg ~1,5

PAND 78-49




- ① 1x TF140634
- X = 78
H = 49
H2 = 30
kg ~2,0

PAND 94-34




- ① 1x TF140633
- X = 94
H = 34
H2 = 15
kg ~1,6

X = 78
H = 49




X = 94
H = 34





Verankerungsplatte
Clamp
Griffe d'encrage


④



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PAND 94-34

PAND 43-49**PAND 125-49****PA5X 94-49 R/F****PAND 48-49****PA5X 43-49 R/F****PA5X 125-49 R/F****PAND 94-49****PA5X 48-49 R/F****powerCLAMP**







	PA5X 43-49 R
(1)	1x TF140651
(12)	2x M5x10 ISO 4762
	PA5X 43-49 F
(1)	1x TF140652
PAND 43-49	
(1)	1x TF140659
(3)	1x PCSP 60R
(4)	1x PCSP 60L
(5)	1x PCS 14
(6)	1x PCGU 20 49
(7)	1x M6x8 ISO 7380
(12)	4x M5x10 ISO 4762
X = 43	
kg ~1,5	

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PAND 43-49**

	PA5X 48-49 R
(1)	1x TF140653
	PA5X 48-49 F
(1)	1x TF140654
PAND 48-49	
(1)	1x TF140660
X = 48	
kg ~1,6	

	PA5X 94-49 R
(1)	1x TF140655
	PA5X 94-49 F
(1)	1x TF140656
PAND 94-49	
(1)	1x TF140661
X = 94	
kg ~2,0	

	PA5X 125-49 R
(1)	1x TF140657
	PA5X 125-49 F
(1)	1x TF140658
PAND 125-49	
(1)	1x TF140662
X = 125	
kg ~2,7	

X = 48**H = 34****X = 94****H = 34****X = 48****H = 49****X = 94****H = 49**

PAND 48-34 PRG-A1

① 1x TH120684

PAND 48-34 PRF-A1

① 1x TK140239

③ 1x PCSP 60R

④ 1x PCSP 60L

⑤ 1x PCS 14

⑥ 1x PCGU 20 49

⑦ 1x M6x8 ISO 7380

⑫ 4x M5x10 ISO 4762

X = 48

H = 34

H2 = 15

kg ~1,1

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PAND 94-34 PRG-A1**

PAND 48-49 PRG-A1

① 1x TH120685

PAND 48-49 PRF-A1

① 1x TK140597

X = 48

H = 34

H2 = 15

kg ~1,1

PAND 94-34 PRG-A1

① 1x TH120686

PAND 94-34 PRF-A1

① 1x TH140185

X = 94

H = 34

H2 = 15

kg ~1,1

PAND 94-49 PRG-A1

① 1x TH120687

PAND 94-49 PRF-A1

① 1x TH130754

X = 94

H = 49

H2 = 30





kg ~1,1

PAND 94-34 PRGV

PAND 94-49 PRGV



powerCLAMP



PAND 94-34 PRGV	
1	1x TK120690
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU 20 59
7	1x M6x8 ISO 7380
12	4x M5x10 ISO 4762
H	= 34
kg	~1,08



PAND 94-49 PRGV	
1	1x TK110249
H	= 49
kg	~1,6

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PAND 94-34 PRGV**

PAND 78-34 UPRG




PAND 78-49 UPRG

PAND 120-49 UPRG




PAND 78-34 UPRG	
①	1x TH140038
②	1x TK120226
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 59
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	2x M5x16 DIN 912
kg	~1,1



PAND 78-49 UPRG	
①	1x TH140039
kg	~1,5




PAND 120-49 UPRG	
①	1x TH160318
②	2x TK150234
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	4x M5x16 DIN 912
kg	~1,5




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PAND 120-49 UPRG




NS = Rohlingsmodul freie Positionierung ohne Verzahnung
Carrier module without positioning serration for free positioning
 Support de module sans denture pour positionnement libre



X = 80
H = 30



25 Nm



X = 80
H = 30

25 Nm

PT-F 80-30 X30 NS

①	1x TF140749
③	1x PCSP 30R
④	1x PCSP 30L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 30
⑦	1x M6x8 ISO 7380
X	= 80
H	= 30
Y	= 30
kg	~0,5



PT-F 80-30 X60

①	1x TF140637
PT-F 80-30 X60 NS	
①	1x TF140635
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑥	1x PCGU 20 49
X	= 80
H	= 30
Y	= 60
kg	~1,3


PT-F 61-25 X30
① 1x TF140636
③ 1x PCSP 30R
④ 1x PCSP 30L
⑥ 1x PCGU 20 30
X = 61
H = 25
Y = 30
kg ~0,6

PT-F 61-25 X50
① 1x TF140750
③ 1x PCSP 50R
④ 1x PCSP 50L
⑥ 1x PCGU 20 49
X = 61
H = 25
Y = 50
kg ~1,0


PT-F 61-25 X60
① 1x TF140638
③ 1x PCSP 60R
④ 1x PCSP 60L
⑥ 1x PCGU 20 49
X = 61
H = 25
Y = 60
kg ~1,1



X = 61
H = 25



X = 61
H = 25





X = 61
H = 25




Bestellbeispiel
Ordering example
 Exemple de commande: PT-F 80-30 X60

Rohlingsmodul
Blank module
Ébauche module

PR 94-49 SET **PR 94-39-50 SET** **PR 125-49 SET**
PR 125-49 SETALU **PR 150-49 SET**
PT-F 132-34 RD SET




weich soft doux	1.2312
ALU	ENAW-7022





PR 94-49 SET

- ① 1x PR 94-49
 - ③ 1x PCSP 50R
 - ④ 1x PCSP 50L
 - ⑤ 1x PCS 14
 - ⑥ 1x PCGU 20 49
 - ⑦ 1x M6x8 ISO 7380
- X = 94
H = 49
Y = 60,4
kg ~2,2



PR 94-39-50 SET

- ① 1x PR 94-39
- X = 94
H = 39
Y = 50,4
kg ~1,5




PR 125-49 SET

- ① 1x PR 125-49
- X = 125
H = 49
Y = 60,4
kg ~2,7

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PR 94-49 SET**


PR 94-49 SET = 1 Stück inkl. Zubehör

1 piece, including accessories
1 pièce accessoires






PR 125-49 SET

25 Nm






PR 150-49 SET

25 Nm





PR 125-49 SETALU

- ① 1x PR 125-49
- X = 125
H = 49
Y = 60,4
kg ~0,83



PR 150-49 SET


- ① 1x PR 150-49
- X = 150
H = 49
Y = 60,4
kg ~3,0



PT-F 132-34 RD SET

- ① 1x PT-F 132-34 RD
 - ③ 1x PCSP 60R
 - ④ 1x PCSP 60L
 - ⑤ 1x PCS 14
 - ⑥ 1x PCGU 20 59
 - ⑦ 1x M6x8 ISO 7380
- kg ~3,1

Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **PT-F 132-34 RD SET**



**weich
soft
doux** 1.2311

Rohling
Blank
Ébauche

gesägt
saw cut
sciés







Spindel
Clamping screw
Axe de fixation

Verankerungsplatze
Clamp
Griffe d'enrage

Nutenstein
Slot nut
Coulisseau

6

7



PTX 160 -77 S

① 1x TH130723

H = 77

kg ~13

PTX 160 -57 S

① 1x TH130539

③ 2x PCSP 50R

④ 2x PCSP 50L

⑤ 2x PCS 14


⑥ 2x PCGU 20 59

⑦ 2x M6x8 ISO 7380




H = 57

kg ~9


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PTX 160 -57 S




weich
soft
doux
1.2312



weich
soft
doux
1.2312



Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb-ft 7,4 = 0,34 t 340 daN
20 Nm	lb-ft 14,8 = 0,68 t 680 daN
30 Nm	lb-ft 22,1 = 1,02 t 1020 daN
40 Nm	lb-ft 29,5 = 1,36 t 1360 daN
50 Nm	lb-ft 36,8 = 1,7 t 1700 daN



PS1X 70L78 ST

- 1x PRS7078AST
 - 1x PRS7078SST
 - 1x PCSP 60R
 - 1x PCSP 60L
 - 1x PCS 14
 - 1x PCGU 20 49
 - 1x M6x8 ISO 7380
 - 1x M5x20 BN 1362
 - 1x M10x30 ISO 4762
 - 1x OR Ø 8x1,5
 - 1x PRS 7078 G
- B = 70
kg ~3,1

PS1X 50L78 ST

- 1x PRS5078AST
 - 1x PRS5078SST
 - 1x PCSP 50R
 - 1x PCSP 50L
 - 1x PRS 5078 G
- B = 50
kg ~2,3

PRS 70L78 ST

- 1x PRS7078AST
 - 1x PRS7078SST
 - 1x PRS 7078 G
- B = 70
kg ~2,8

Spannbacken Rohling auf Kundenwunsch angepasst
Jaw blank machined to customer specification
Ebauches mors de serrage adaptés sur demande du client

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PS1X 70L78 ST


PRS 50L78 ST

- 1x PRS5078AST
 - 1x PRS5078SST
 - 1x PRS 5078 G
- B = 50
kg ~2,0

Dreibackenfutter
Three jaw chuck
Mandrin à trois mors

PS3X 80L75 BSET
PS3X 100L82 BSET
PS3X 125L87 BSET


powerCLAMP



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PS3X 125L87 BSET**

	D	J	T	R	H	P	V	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	max. M	max. F	ØTk	S
PS3X 80L75 BSET	80	13	75	15	42,5	10	M6	3...27	48...73	23...48	52...76	27...51	28 Nm	1300 daN	67	M6
PS3X 100L82 BSET	100	17	82	20	49,5	14	M8	3...39	58...94	24...60	64...100	30...66	38 Nm	1600 daN	83	M8
PS3X 125L87 BSET	125	19	87	32	55	16	M8	3...49	70...116	30...75	83...125	38...84	55 Nm	2600 daN	108	M8


PS3X 80L75 BSET	PS3X 100L82 BSET	PS3X 125L87 BSET	
① 1x PTX 80-30	① 1x PTX 100-30	① 1x PTX 125-29	Ø 80: 243849.0083200
② 2x 3 Stk. / pcs	② 2x 3 Stk. / pcs	② 2x 3 Stk. / pcs	Ø 100: 243849.0103200
③ 1x PCSP 60R	③ 3x M6x8 ISO 4762	③ 3x M8x55 ISO 4762	Ø 125: 243849.0123200
④ 1x PCSP 60L	⑤ 1x PCS 14	⑤ 1x 243809.0103220	243850.0083200
⑥ 1x PCGU 20 59	⑥ 1x M6x8 ISO 7380	⑥ 1x 243864.0100000	243850.0103200
⑦ 1x M6x8 ISO 7380	⑦ 3x M6x45 ISO 4762	⑦ 1x 243864.0123200	243850.0123200
⑧ 3x M6x45 ISO 4762	⑨ 1x 243809.0103220	⑨ 1x 243864.0123220	*243834.0083300
⑨ 1x 243809.0083220	⑩ 1x 243864.0100000	⑩ 1x 243864.0120000	*243834.0103300
⑩ 1x 243864.0080000	kg ~2,8	kg ~4,2	*243834.0123300
kg ~2,8	kg ~4,2	kg ~6,4	
⑪ PTX80-30	⑪ PTX100-30	⑪ PTX125-29	
			3x
			Weich Soft 16MnCr5 Doux

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément

PS1X 50N100 -ER32 Ø 1 - 22 mm
PS1X 50N62 -ER32 Ø 1 - 22 mm
PS1X 63N100 -ER40 Ø 2 - 30 mm




powerCLAMP








PS1X 50N62 -ER32	
1	1x TW090089-01
2	1x ER32
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU 20 59
7	1x M6x8 ISO 7380
8	1x * ER32
H	= 62
Y	= 60
kg	~1,5

PS1X 50N100 -ER32	
1	1x TW090047-01
H	= 100
Y	= 60
kg	~2,2

PS1X 63N100 -ER40	
1	1x TW110026-01
2	1x ER40
3	2x PCSP 30R
4	2x PCSP 30L
5	2x PCS 14
6	2x PCUG 20 20
7	2x M6x8 ISO 7380
8	1x * ER40
9	1x BN42 - DIN 908 - M33x2
H	= 100
Y	= 80
kg	~2,6



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
 1x **PS1X 50N62 -ER32** & 1x **ER32**



PS1X 68N80 -W20	
1	1x TW080018-01
2	1x * W20
3	1x PCSP 60R
4	1x PCSP 60L
5	1x PCS 14
6	1x PCGU W20
7	4x M6x8 ISO 7380
8	1x PCD 1808
9	1x PCRZ 1825
10	1x M4x6 ISO 4027
11	1x PCZM 4215
12	1x PCABD 4221
kg	~1,76



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x PS1X 68N80 -W20 & 1x W20



PS1F -KLD1

PS1F -KLD1 NS


powerCLAMP



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PS1F -KLD1 NS**



Spanner quer montiert
Clamp mounted transversely
Module de serrage vertical monté transversalement





Spanner längs montiert
Clamp mounted longitudinally
Module de serrage vertical monté longitudialement



PS1F -KLD1	
①	1x 07-020
②	1x PCTMV1F
③	1x PCSP 60R
④	1x PCSP 60L
⑤	1x PCS 14
⑥	1x PCGU 20 49
⑦	1x M6x8 ISO 7380
⑧	1x M8x25 TW080012-02
⑨	1x 07-180
kg	~2,2

PS1F -KLD1 NS	
②	1x PCTMV1FNS
kg	~2,2

NS = Trägermodul freie Positionierung ohne Verzahnung
Carrier module without positioning serration for free positioning
Support de module sans denture pour positionnement libre




microCLAMP p. 138

Nutenstein
Slot nut
CoulisseauVerankerungsplatte
Clamp
Griffe d'encrage

③

⑥

⑦

**PS1F 20L35 BV1**

- ① 1x MV1F 20L35 BV1
- ② 1x PCTMV1F
- ③ 1x PCSP 60R
- ④ 1x PCSP 60L
- ⑤ 1x PCS 14
- ⑥ 1x PCGU 20 49
- ⑦ 1x M6x8 ISO 7380

kg ~1,3

PS1F 20L35 BV1 NS

- ② 1x PCTMV1FNS

kg ~1,3

NS = Trägermodul freie Positionierung ohne Verzahnung
Carrier module without positioning serration for free positioning
Support de module sans denture pour positionnement libre

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PS1F 20L35 BV1**



Technical drawings and assembly:

Dimensions:

- Width: 250 mm
- Height: 150 mm
- Thickness: 76 mm

Components and Labels:

- Magnetspannplatte / Magnetic chuck / plaque de serrage magnétique
- Base plate
- Clamp plate
- Clamp pin
- Spindle
- Clamping screw
- Slot nut
- Couisseau
- Clamping key / Spannschlüssel / Clamping key / Clé de serrage

Usage Example:

Stahl / steal / acier
1.2312
ap = 3 mm
vf = 600 mm/min
Ø 63

Ordering Example: PS1X 150L60 -250MAG11


1	1x XNeomill 250x150
2	1x TL110010-01
3	7x MS60
4	2x PCSP 60L
5	2x PCSP 60R
6	2x PCS 14
7	2x PCGU 2049
8	2x ISO 7380 M6x8
9	1x ISL10 DIN 9111
kg	~21

max. Haltekraft / max. holding force / force de tenue maximale = 120 N/cm²

- Werkstücke ab 26 mm Länge und 6 mm Stärke werden optimal gespannt
- Workpieces from 26 mm length and 6mm thickness will be optimally hold
- Pièces à usiner de 26 mm de longueur et 6 mm d'épaisseur sont serrées optimales

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PS1X 150L60 -250MAG11


Separat bestellen / Separate order / Commander séparément







Mehr Informationen siehe Vacuum
For more information check the vacuum workingholding
Pour plus d'informations visiter le vacuum
(Triva Clamp Seite 181)
(Triva Clamp Page 181)
(Page 181 Triva Clamp)

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PS1X 150L60-VAC

Zentrischspanner / Self centring vise / Module à centrer ► p. 249 - 274





PS1X 100-65 ER-036345

- ① 1x PTX100-29
- ③ 2x PCSP 50L
- ④ 2x PCSP 50R
- ⑤ 2x PCS 14
- ⑥ 2x PCGU 20 49F
- ⑦ 2x M6x14 ISO 10642 BN20
- ⑧ 1x ER-036345

kg ~4,0

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PS-X 100-65 EROWA

Hydraulisches Spannmodul


Hydraulic clamping module

Module de serrage hydraulique



PSH1X 94L55-300



powerCLAMP





Universalbacke / Universal jaw / Mors universel



		A	B	X	Y	Z	kg
PC 9434				34	94	28	56 HRC ~ 0,24
PC 9449				49	94	43	56 HRC ~ 0,35
PC 12549				49	125	43	HV700 x 0,2mm ~ 0,47

weiche Backe / soft jaw / mors doux 1.0570





		X	Y	Z	kg
PC 943425W	M5x25	34	25	94	~ 0,62
PC 943430W	M5x30	34	30	94	~ 0,75
PC 944930W	M5x30	49	30	94	~ 1,08
PC 1254930W	M5x30	49	30	125	~ 1,44


Backe mit 2 Pendeldruckstücken

Jaw with 2 swiveling balls



Mors avec deux pièces de pression mobiles



		A	B	X	Y	Z	kg
PC 4349				49	43	43	56 HRC ~ 0,20
PC 4834				34	48	28	56 HRC ~ 0,15






Prismabacke / Prismatic jaw / Mors avec prisme




		X	kg
PC 9434 V90°	56HRC	34 min ø 6 max ø 52	~ 0,59

Prägebacke / Stamping jaw / Mors d'impression



		X	kg
PC 9434 V120°	HV700 x,0,2mm	34 min ø 8 max ø 158	~ 0,61
PC 9449 V120°	56HRC	49 min ø 8 max ø 158	~ 0,88





		X	Y	Z	kg
PC 9434 DS		34	94	10 x 5,8 = 85	~ 0,25
PC 9449 DS		49	94	10 x 5,8 = 85	~ 0,36
PC 12549 DS		49	125	13 x 8,5 = 110,5	~ 0,47


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PC 9434**




Universalbacke / Universal jaw / Mors universel




Universalbacke / Universal jaw / Mors universel



	Y	H	kg
PC 48-34 PRG	48	31	57HRc ~ 0,185
PC 48-49 PRG	48	46	57HRc ~ 0,241
PC 94-34 PRG	94	41	57HRc ~ 0,36
PC 94-49 PRG	94	46	57HRc ~ 0,48



	H	kg
PC 4849-15	32	HV700 x 0,2mm ~ 0,25
PC 4834-15	47	HV700 x 0,2mm ~ 0,19




p. 96

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PC 9434 RF & 1 x FA1240






Prismabacke / Prismatic jaw / Mors avec prisme

PC 9449 V90°-2 HV 700
x0,2mm

X kg

min ø	5
max ø	16
min ø	16
max ø	52





Von Niederzug zu Linear!

From pull down jaws to linear stroke!

Mors abaissant et serrage linéaire parallèle!




PCL 4834 N

- ① 1x TF140698
 - ② 2x FED 10175
 - ③ 2x PCD 0813
 - ④ 2x M5x20 BN 1392
 - ⑤ 1x PCGU 2028
 - ⑥ 1x PCGU 2030 LB
 - ⑦ 2x M6x8 ISO 7380
 - ⑧ 1x M10x22 ISO 4762
- X = 34
Y = 48
kg ~0,366




PCL 9434 N

- ① 1x TF140699
- X = 34
Y = 94
kg ~0,536




PCL 4349 N

- ① 1x TF140697
 - ② 2x FED 10175
 - ③ 2x PCD 0813
 - ④ 2x M5x20 BN 1392
 - ⑤ 1x PCGU 2028
 - ⑥ 1x PCGU 2030 LB
 - ⑦ 2x M6x8 ISO 7380
- X = 49
Y = 43
kg ~0,426




PCL 9449 N

- ① 1x TF140700
- X = 49
Y = 94
kg ~0,730



PCL 12549 N

- ① 1x T00317
- X = 49
Y = 94
kg ~0,962




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCL 4834 N



Click-Flex

PCFX 30 / PCFX 35 / PCFX 50 / PCFX 70

powerCLAMP



PCFX 30

- ① 1x TF140702
 - ② 1x PCSP 10B
 - ③ 1x PCSP 10G
 - ④ 1x M5x85 DIN 912
- L = 30
kg ~0,26

PCFX 35

- ① 1x TF140703
- L = 35
kg ~0,30

PCFX 50

- ① 1x TF140704
- L = 50
kg ~0,44

PCFX 70

- ① 1x TF140705
- L = 70
kg ~0,62

Pratze mit Gewinde
Claw with thread
Pièce d'encrage avec filetage

③



Pratze mit Bohrung
Claw with hole
Pièce d'encrage avec alésage


①



②



④



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCFX 30

Alu
3.4345


PCFX 30

Alu
3.4345

PCFX 50

PS1X 50N100 -ER32

Auf Anfrage in Stahl erhältlich
On request also in steel
On demande aussi en acier







Click-Fix

PCFM 33-22 / PCFM 58-22

powerCLAMP





PCFM 58-22	
①	1x PCFM 58
Y =	58
kg	~0,74







Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCFM 33-22

Anschlagbacke flach Jaw flat stop Plaque d'appui lisse



Unterlagen gehärtet und geschliffen
Parallels hardened and ground
Cales trempés et rectifiées

H 94mm	B	Type
14 PCUD 14093	93	I
20 PCUD 20093	93	I
24 PCUD 24093	93	I
29 PCUD 29093	93	I
31 PCUD 31093	93	II
34 PCUD 34093	93	I
39 PCUD 39093	93	I
44 PCUD 44093	93	I
46 PCUD 46093	93	II
47 PCUD 47093	93	I




PC 4834 N

- ① 1x PC4834NSL
 - ② 1x PC4834NB1
 - ③ 2x M5x8 ISO 4762
 - ④ 2x PCD 008
 - ⑤ 1x M5x20 ISO 4762
- X = 48
kg ~0,17



PC 9434 N

- ① 1x PC9434NSL
 - ② 1x PC9434NB1
- X = 94
kg ~0,22





Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PC 4834 N

Magnetunterlage
Magnetic base
Cale magnétique







H 19mm	B	H 34mm	B	H 48mm	B	I	H 61mm	B	H 94mm	B	Type
20 PCU 20018	18	20 PCU 20033	33	20 PCU 20047	47	I	20 PCU 20060	60	14 PCU 14093	93	I
24 PCU 24018	18	24 PCU 24033	33	24 PCU 24047	47	I	24 PCU 24060	60	20 PCU 20093	93	I
29 PCU 29018	18	29 PCU 29033	33	29 PCU 29047	47	I	29 PCU 29060	60	24 PCU 24093	93	I
31 PCU 31018	18	31 PCU 31033	33	31 PCU 31047	47	II	31 PCU 31060	60	29 PCU 29093	93	I
34 PCU 34018	18	34 PCU 34033	33	34 PCU 34047	47	I			31 PCU 31093	93	II
39 PCU 39018	18	39 PCU 39033	33	39 PCU 39047	47	I	H 68mm	B	34 PCU 34093	93	I
44 PCU 44018	18	44 PCU 44033	33	44 PCU 44047	47	I	20 PCU 20067	67	39 PCU 39093	93	I
46,5 PCU 46518	18	46 PCU 46033	33	46 PCU 46047	47	II	24 PCU 24067	67	44 PCU 44093	93	I
		46,5 PCU 46533	33				29 PCU 29067	67	46 PCU 46093	93	II
H 26mm	B	H 43mm	B	H 58mm	B	Type	31 PCU 31067	67	47 PCU 47093	93	I
20 PCU 20025	25	20 PCU 20042	42	20 PCU 20057	57		H 78mm	B	H 125mm	B	Type
24 PCU 24025	25	24 PCU 24042	42	24 PCU 24057	57		20 PCU 20077	77	20 PCU 20124	124	
29 PCU 29025	25	29 PCU 29042	42	29 PCU 29057	57		24 PCU 24077	77	24 PCU 24124	124	
31 PCU 31025	25	31 PCU 31042	42	31 PCU 31057	57		29 PCU 29077	77	29 PCU 29124	124	
34 PCU 34025	25	34 PCU 34042	42				31 PCU 31077	77	31 PCU 31124	124	
39 PCU 39025	25	39 PCU 39042	42				34 PCU 34077	77	34 PCU 34124	124	
44 PCU 44025	25	44 PCU 44042	42				39 PCU 39077	77	39 PCU 39124	124	
46,5 PCU 46525	25	46 PCU 46042	42				44 PCU 44077	77	44 PCU 44124	124	
		47 PCU 47042	42						46 PCU 46124	124	




Unterlagen- und Fräsanschlaghalter Holder for parallels and workpiece stop Cale et support pour butée de fraisage



PCUH 25 94	
(1)	1x TF140706
(2)	2x M5x8 ISO 4762
(3)	1x M5x22 ISO 4762
kg	~0,19



*micro*CLAMP




Anwendungsbeispiele

Examples of application

Exemples d'applications




microCLAMP



1



2



3



4



5



6



7




Anwendungsbeispiele

Examples of application

Exemples d'applications





microCLAMP



Anwendungsbeispiele
Examples of application
Exemples d'applications



microCLAMP



Anwendungsbeispiele

Examples of application

Exemples d'applications



microCLAMP



19

72 Teile sind hochgenau gespannt unter 10 my. Die Vorrichtungen sind auf einem EROWA ITS O-Punkt Spannsystem aufgebaut

72 parts are clamped within 10 micrones the clamp fixtures are set up on a EROWA ITS palletting system

72 pièces sont serrées avec grande précision (en dessous de 10 microns). Le dispositif de serrage est monté sur un système de palettisation EROWA.



20

84 Teile sind gespannt mit Micro Clamp und werden jeweils nachts unbemannt produziert

84 parts are clamped with Micro Clamp and are machined always at night unmanned

84 pièces sont serrées avec les modules Micro – Clamp, idéal pour le travail de nuit sans surveillance.



Kleinst-Spannmodule für den Vorrichtungsbau.

Extremely small clamping modules for dedicated fixtures.

Modules de serrage miniatures pour la construction de gabarits.

Hohe Spanndichte

Die Spannmodule haben auf der Vorderseite eine Spannbacke, die Rückseite ist zu den Befestigungsbohrungen massgenau geschliffen. Damit kann diese Anschlagfläche für das folgende Werkstück genutzt werden. Diese Anordnung lässt eine sehr hohe Spanndichte zu. Beim kleinsten Micro Clamp-Modul sind nur 15 mm Spannabstand erforderlich.

High workholding density

These clamping modules have a clamping jaw on the front, while rear is precisely ground with reference to the fixing holes. This means that it can be used as a datum face for the following workpiece. This arrangement allows very high clamping densities. Only 15 mm clamping clearance is needed between workpieces using the smallest Micro Clamp module.

Haute densité de serrage

Ces modules de serrage sont munis d'un mors du serrage sur la face avant, la face arrière fonctionne comme surface d'appui pour la pièce suivante. Il est rectifié sur une face exactement par rapport à l'alésage. Donc il est possible de faire des gabarits avec une très haute densité de serrage. Les Micro Clamp les plus petits permettent une distance d'une pièce à l'autre de 15 mm seulement.

- Maximale Spannkraft der Module 2,8 t (28'000N)
- Benötigter Platz zwischen den Werkstücken ab 15 mm
- Spannhub ab 1,5 mm
- Genaue Positionierung durch Passschauben und Positionierstifte
- Clamping force up to 2,8 t (28'000N)
- Space between workpieces only 15 mm
- Stroke of jaw from 1,5 mm
- Precise positioning by ground shoulder screws or dowel pins

- Force de serrage jusqu'à 2,8 t (28'000N)
- Distance entre les pièces à usiner à partir de 15 mm
- Course du mors à partir de 1,5 mm
- Positionnement exacte par vis d'ajustage ou des chevilles





System	
System	
Système	
A	Apto Clamp
P	Power Clamp
C	Compact Clamp
M	Micro Clamp
V	Vorrichtungsbaumodule Workholding modules for dedicated fixtures Module de serrage pour gabarits individuels

bei Anschlagmodulen <i>for end module</i> pour module d'appui	
N	nitriergehärtet <i>nitrated</i> nitruré
D	durchgehärtet <i>through hardened</i> trempé
bei Spannmodulen <i>for vice modules</i> pour module de serrage	
1	Anzahl Spannbacken
2	<i>Number of jaws</i>
4	Nombre de mors
-	keine Spannbacke <i>no clamping jaw</i> sans mors de serrage

Modulnutzbreite <i>Module clamping width</i> Largeur utile du module	
19	
25	
26	
34	
43	
48	
58	
61	
68	
78	
94	
125	

Modulnuttiefe / -höhe <i>Module clamping depth or height</i>	
Profondeur ou hauteur utile du module	
MS: Tiefe <i>Depth</i> Profondeur	
VS: Höhe <i>Height</i> Hauteur	

M S 1 F 35 N 14 B01

Modultyp	
<i>Type of module</i>	
Type de module	
A	Anschlagmodul <i>End module</i> Module d'appui
S	Spannmodul <i>Clamping module</i> Module de serrage
T	Trägermodul <i>Supporting module</i> Module support
R	Rohling / Rundes Modul <i>Blank / Round module</i> Èbauche / Module ronde
V	Vertikalspannmodul <i>Vertical clamp</i> Module de serrage vertical

Anschlagfläche der Module	
	Datum face Surface d'appui
F	Anschlagfläche glatt <i>Datum face flat</i> Face d'appui lisse
R	Anschlagfläche geriffelt <i>Datum face double serrated</i> Face d'appui striée en croix
D	eine Seite glatt, eine Seite geriffelt <i>one face flat, one face double serrated</i> une face lisse, une face striée en croix
G	Anschlagfläche gerillt <i>Datum face serrated</i> Face d'appui strié
X	spezielle Ausführung <i>special execution</i> exécution spéciale
5X	5axes Clamp
P	prägen
PV	<i>stamping</i>
P6	imprimer

Backenhub	
<i>Stroke of clamping jaw</i>	
Course du mors de serrage	
N	Niederzug <i>Pull down</i> Abaissant
L	linear / parallel <i>linear / parallel</i> linéaire / parallèle
-	ohne Spannbacke <i>no clamping jaw</i> sans mors de serrage

Spannbackentyp <i>type of clamping jaw</i> <i>type du mors de serrage</i>	
B01	Spannbacke <i>Clamping jaw</i>
B99	Mors de serrage
-01	Modul ohne Zubehör <i>Module without accessories</i>
-	
-105	Module sans accessoires
W	weich / soft / doux
F	glatt / flat / lisse
PRG	Prägebacke
PRGV	<i>Stamping jaw</i>
PRG6	Mors d'impression




ACHTUNG / CAUTION / ATTENTION

WICHTIG: Die im Micro Clamp Kapitel angegebenen Drehmomente sind die absoluten Maximalwerte. Über die Spannkräfte gibt die untenstehende Tabelle Auskunft.

IMPORTANT: The torque numbers specified in the Micro Clamp chapter represent the absolute maximum. The table at the bottom of this page provides further information on the workholding forces.


IMPORTANT: Les valeurs des couples de torsion mentionnées dans le chapitre Micro Clamp sont les valeurs maximales absolues. Pour les forces de serrage vous pouvez vous référer à la tabelle ci-dessous.

MC-Module	Schraube Screw Vis	Drehmoment max. Torque max. Couple de torsion max.		Spannkraft max. Workholding force max. Force de serrage max.			
		Nm	(lb·ft)	daN	(lb)	t	
MS2P (MS2P) 58L14	PRG15	M8 (linear / linéaire)	15	11	600	300	0,6
MAND 58-14	PRG	M8	8	5,9	730	1600	0,73
MS2F (MS1F) 58L14	W251	M8 (linear / linéaire)	15	11	600	33	0,6
MANF 58-14	W25 (N25)	M8	8	5,9	730	1600	0,73
MV1F 20L35	BV1	M6 (linear / linéaire)	15	11	920	2070	0,92
MR1F 30N23	-07	M5	10	7,4	1020	2240	1,02
MS1F 22N40	-07		10	7,4	1020	2240	1,02
MS1F 24N22	-07		10	7,4	1020	2240	1,02
MS1R/F 25N25	-13	M6	15	11	1520	3340	1,52
MS1F 35L14	-150	M6 x 0,5 (linear / linéaire)	10	7,4	570	1260	0,57
MS1F 35N14	-01	M5	10	7,4	1020	2240	1,02
MS1F 35N22	-01		10	7,4	1020	2240	1,02
MS2X 25N23	-01		10	7,4	1020	2240	1,02
MS2F 60N14	-01		10	7,4	1020	2240	1,02
MS3F 85N14	-01		10	7,4	1020	2240	1,02
VS1R 19N35	-20	M6	15	11	1520	3340	1,52
VS1R 26L35	-31	M8 (linear / linéaire)	25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R 26N35	-26	M8	25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R 38N50	-60		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R/F 41L30	-51	(linear / linéaire)	25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R/F 41N30	-60		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R/F 80L30	-51	(linear / linéaire)	25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R/F 80N30	-36		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R 80N50	-36		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R/F 80N30	-60		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R 80N50	-60		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1R/F 125N49	-95	M10	40	29,5	2800	6150	2,80
VS2R 80N30	-60		25	18,4	2100	4600	2,10
VS2F 90N30	-60		25	18,4	2100	4600	2,10
VS1X 59L60	K	(linear / linéaire)	50	37	1880	4180	1,88
VS1X 59L60	H5	(linear / linéaire)	50	37	1640	3640	1,64




M5 + M6	4	3	500	1100	0,50
	5	3,7	580	1300	0,58
	6	4,4	690	1500	0,69
	7	5,2	780	1700	0,78
	8	5,9	880	1930	0,88
	9	6,6	980	2150	0,98
	10	7,4	1020	2240	1,02
M6	12	8,9	1220	2680	1,22
	14	10,4	1450	3200	1,45
	15	11	1520	3340	1,52
M8	4	3	410	900	0,41
	5	3,7	490	1080	0,49
	6	4,4	560	1200	0,56
	7	5,2	660	1450	0,66
	8	5,9	730	1600	0,73
	9	6,6	810	1790	0,81
	10	7,4	900	1980	0,90
	15	11	1520	3340	1,52
	20	14,8	1810	4000	1,81
M10	25	18,4	2100	4600	2,10
	10	7,4	400	890	0,40
	20	14,8	1400	3080	1,40
	30	22,1	2000	4400	2,00
	40	29,5	2800	6150	2,80

Spannbacken und Schrauben regelmäßig fetten!
Lubricate clamping jaw and screws regularly with grease!
Lubrifiez le mors et les vis régulièrement!







Keilspanner in weicher Ausführung zum Bearbeiten von Jaws for making shaped forms. Formbacken.
Double angle clamps with soft Modules de serrage doux pour l'exécution de formes différentes Formbacken.



45°		d	D	L1	H	z	L
TK150057_A	A90 MT8	6	6,0	24,0	1,5	3	58



Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:

Schnittzeichnung zum Ermitteln der maximalen Bearbeitungsprofiltiefe

für / for / pour *TK120529

Fertigungsmasse für die Vorrichtungsplatte:

Machining data for the fixture plate: Seite / Page 136 ►

Cotes d'usinage pour la plaque de base:

If a dedicated jaw is being machined:

This sketch will be of help regarding the workpiece penetration depth



Pour régler votre mors individuel aux étages:

Dessin en coupe pour déterminer la profondeur maximum du profil à usiner




Fertigungsmasse für die Vorrichtungsplatte: / *Machining data for the fixture plate:* / Cotes d'usinage pour la plaque de base:

MS2P 58L14 PRG15	MS1P 58L14 PRG15
<p>Mass X (X1) = B + 24 mm Beispiel: Bauteilbreite = 14 mm</p> <p>Dimension X (X1) = B + 24 mm Example: Width of component part = 14 mm</p> <p>Taschenabstand X = 14 + 24 = 38 Das ergibt eine Einlegeluft von 0,8 mm (Hub bis 2,7 mm)</p>	<p>Mass X (X1) = B + 24 mm Beispiel: Bauteilbreite = 14 mm</p> <p>Dimension X (X1) = B + 24 mm Example: Largeur de la pièce à usiner = 14 mm</p> <p>Distance of pocket X = 14 + 24 = 38 This makes a play of 0,8 mm (stroke till 2,7 mm)</p>
<p>Distance de la poche X = 14 + 24 = 38 Ça donne un jeu de 0,8 mm (course jusqu'à 2,7 mm)</p>	<p>Mass X2 = B + 33,5 mm Beispiel: Bauteilbreite = 14 mm</p> <p>Dimension X2 = B + 33,5 mm Example: Width of component part = 14 mm</p> <p>Taschenabstand X = 14 + 33,5 = 47,5 Das ergibt eine Einlegeluft von 0,8 mm (Hub bis 2,7 mm)</p>
<p>Dimension X2 = B + 33,5 mm Example: Largeur de la pièce à usiner = 14 mm</p> <p>Distance of pocket X = 14 + 33,5 = 47,5 This makes a play of 0,8 mm (stroke till 2,7 mm)</p>	<p>Distance de la poche X = 14 + 33,5 = 47,5 Ça donne un jeu de 0,8 mm (course jusqu'à 2,7 mm)</p>







Hub bis / Stroke till / Course jusqu'à = 2,7 mm

<p>MS2P 58L14 PRG15</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 2x TK120225 ② 1x TK120227 ③ 1x M8x22 DIN 7991 <p>kg ~0,12</p>	<p>MS1P 58L14 PRG15</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 1x TK120225 ② 1x TK120721 ③ 1x M8x22 DIN 7991 ④ 1x TK120720 <p>kg ~0,12</p>



<p>MAND 58-14 PRG</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 1x TB150282 ② 2x M5X16 ISO 4762 <p>Y 4,7 mm</p> <p>kg ~0,08</p>	<p>MAND 58-14 PRG6</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 1x TB150282 ② 2x M5X16 ISO 4762 <p>Y 6,0 mm</p> <p>kg ~0,08</p>

MS2F 58L14 W251**MS1F 58L14 W251****MANF 58 -14 W25****MANF 58-14 F25****MAND 38-14 PRG****MAND 38-14 PRG6****MANF 38-14 F25****microCLAMP****MS2F 58L14 W251**

- (1) 2x TK120531
- (2) 1x TK120227
- (3) 1x M8x22 DIN 7991

kg ~0,12

MS1F 58L14 W251

- (1) 1x TK120531
- (2) 1x TK120227
- (3) 1x M8x22 DIN 7991
- (4) 1x TH130566

kg ~0,12

MANF 58-14 W25

- (1) 1x *TK120529
- (2) 2x M5X16 ISO 4762

kg ~0,11

MANF 58-14 F25


- (1) 1x TK150033
- (2) 2x M5X16 ISO 4762

HV700



kg ~0,11

x0,2mm

Fertigungsmass für die Vorrichtungsplatte: / Machining data for the fixture plate: / Cotes d'usinage pour la plaque de base: p. 136



Fertigungsmass für die Vorrichtungsplatte:
Machining data for the fixture plate:
Cotes d'usinage pour la plaque de base:

**MAND 38-14 PRG**

- (1) 1x TB150234
- (2) 2x M5X16 ISO 4762

Y 4,7 mm

kg ~0,08

MANF 38-14 F25


- (1) 1x TK160533
- (2) 2x M5X16 ISO 4762

kg ~0,08

MANF 38-14 W25

- (1) 1x *TK160544
- (2) 2x M5X16 ISO 4762

kg ~0,08









**MAND 38-14 PRG6**

- (1) 1x TB150283
- (2) 2x M5X16 ISO 4762

Y 6,0 mm

kg ~0,08

* = weich / soft / doux



MV1F 20L35 BV1


- ① 1x TF140710
 - ② 1x BV1
 - ③ 4x MS 50
 - ④ 1x M6x25 ISO 4762
 - ⑤ 1x M8x20 ISO 4028
- kg** ~0,225

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **MV1F 20L35 BV1**



MR1F 30N23 -07


microCLAMP



MR1F 30N23 -07	
①	1x TF140711
②	1x —
③	2x M5x16 ISO 4762
④	1x M5x12 ISO 4762
⑤	2x FED 03018
⑥	1x Ø 4x14 DIN 6325
kg	~0,095

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x MR1F 30N23 & 1x B07



B	B07	B08	B09
C	20	20	20
H	10	10	10
L	9,5	9,5	9,5
D	5,5	5,5	5,5
Ø	6	6	6
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*






MS1F 22N40 -07

microCLAMP



MS1F 22N40 -07	
①	1x TF140712
②	1x —
③	1x TWPAS 1240
④	1x M5x12 ISO 4762
⑤	2x FED 03018
kg	~0,15









Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x MS1F 22N40 & 1x B07					
B	B07	B08	B09	C	H
	20	20	20	20	10
	10	10	10	10	9,5
	9,5	9,5	9,5	9,5	5,5
	5,5	5,5	5,5	5,5	6
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*		






MS1R/F 24N22 -07

microCLAMP



	H	B	N
MCU	11037	11	23
	15037	15	23
	18037	18	23
	20037	20	23
	22537	22,5	23
2x	M3x10 ISO 4262		
2x	M3x6 ISO 4262		
2x	MCD 004		




Achtung: Bei Spannkräften über 400 daN (0,4t) sollte das Spannmodul in eine Nut eingelassen werden (Nuttiefe mindestens 1mm)

Remark: Using forces higher than 400 daN, clamps must be mounted into a slot (depth min. 1mm)

Attention: Avec des forces de serrage en dessus de 400 daN, le module de serrage doit être encastré dans une rainure de 1mm de profondeur minimum

A	MS1F 24N22 -07
①	1x TF140713
MS1R 24N22 -07	
①	1x TW100172-01
②	1x —
③	4x MS 50
④	1x M5x12 ISO 4762
⑤	2x FED 03018
kg	~0,125

B	Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x MS1F 24N22 & 1x B07		
B07	20	20	20
B08	10	10	10
B09	9,5	9,5	9,5
C	5,5	5,5	5,5
H	6	6	6
L	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*
D			
i			






* = weich / soft / doux




MS1R/F 25N25 -13

microCLAMP



MCU...
MCD 004
M 3x10 ISO 4762

MCU	H	B	N
11037	11	23	2
15037	15	23	2
18037	18	23	2
20037	20	23	2
22537	22,5	23	2
2x	M3x10 ISO 4262		
2x	M3x6 ISO 4262		
2x	MCD 004		



Achtung: Bei Spannkräften über 400 daN (0,4t) sollte das Spannmodul in eine Nut eingelassen werden (Nuttiefe mindestens 1mm)


Remark: Using forces higher than 400 daN, clamps must be mounted into a slot (depth min. 1mm)

Attention: Avec des forces de serrage en dessus de 400 daN, le module de serrage doit être encastré dans une rainure de 1mm de profondeur minimum

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x MS1F 25N25 & 1x B13

MS1F 25N25 -13	
①	1x TF140714
MS1R 25N25 -13	
①	1x TF140715
②	1x —
③	4x MS 60
④	1x M6x16 ISO 4762
⑤	2x FED 03018
kg	~0,165

		B13	B14	B15	B16
C	20	20	20	20	
H	16	16	16	16	
L	13,8	13,8	13,8	19	
D	6,5	6,5	6,5	6,5	
Ø	10	10	10	10	
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	








MS1R/F 35L14 -150

Linear

microCLAMP



Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
7 Nm	lb·ft 5,18 = 0,39 t 390 daN
8 Nm	lb·ft 5,92 = 0,45 t 450 daN
9 Nm	lb·ft 6,66 = 0,51 t 510 daN
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,57 t 570 daN




Montageanleitung / Mounting instruction / Notice de montage

Positionieren des Gewindestiftes vor Aufsetzen des Spannkeils

Before mounting the wedge the clamping screw must be positioned

Positionner la cheville filetée avant de mettre la clavette de serrage



Achtung: Bei Spannkräften über 400 daN (0,4t) sollte das Spannmodul in eine Nut eingelassen werden (Nuttiefe mindestens 1mm)

Remark: Using forces higher than 400 daN, clamps must be mounted into a slot (depth min. 1mm)

Attention: Avec des forces de serrage en dessus de 400 daN, le module de serrage doit être encastré dans une rainure de 1mm de profondeur minimum

MS1F 35L14 -150	
①	1x TF140716
MS1R 35L14 -150	
①	1x TF140717
②	1x —
③	2x MS 50
④	1x GEWST6L20
⑤	1x MSK15W45
⑥	1x SFED6W90
kg	~0,03

B	B150	B151	B152
C	15	15	15
H	11	11	11
L	40,3	40,3	40,3
Ø	40	40	40
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	ALU





B150, B151, B152	



MS1F 35N14 -01

MS1F 35N22 -01

microCLAMP




Beim Einsatz der Backe B05 Jaw B05 in use Pour l'utilisation du mors B05

If a stroke of 1,1 to 1,5mm mors B05
Nachbearbeitung am Modul, is required the module falls gesamter Backenhub (1,1 must be machined according to this sketch.

Jaw B05 in use

If a stroke of 1,1 to 1,5mm mors B05


Nachbearbeitung am Modul, is required the module falls gesamter Backenhub (1,1 must be machined according to this sketch.



MS1F 35N14 -01	
1x	TF140718
1x	—
2x	MS 50
1x	M5x14 ISO 4762
1x	5x10x1 DIN 125 A
2x	FED 02813
kg	~0,05

MS1F 35N22 -01	
1x	TF140719
4x	MS 50
kg	~0,08




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x MS1F 35N14 & 1x B01						
B	B01	B02	B03	B04	B05	B05 R
C	16	16	16	16	16	16
H	10	10	10	10	10	10
L	8	8	11	8	10	10
D	5,5	5,5	5,5	5,5	5,2	5,2
Ø	4	4	4	4	4	4
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	Messing Brass Laiton	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm





MS2X 35N23 -01

microCLAMP



Achtung: Bei Spannkräften über 400 daN (0,4t) sollte das Spannmodul in eine Nut eingelassen werden (Nuttiefe mindestens 1mm)

Remark: Using forces higher than 400 daN, clamps must be mounted into a slot (depth min. 1mm)

Attention: Avec des forces de serrage en dessus de 400 daN, le module de serrage doit être encastré dans une rainure de 1mm de profondeur minimum



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x MS2X 35N23 & 2x B01								
		B01	B02	B03	B04	B05	B05 R	M5x10 DIN 6912
MS2X 35N23 -01								
① 1x TF140720		16	16	16	16	16	16	
② 2x —		10	10	10	10	10	10	
③ 2x MS 50		8	8	11	8	10	10	
④ 2x M5x14 ISO 4762		5,5	5,5	5,5	5,5	5,2	5,2	
⑤ 2x 5x10x1 DIN 125 A		4	4	4	4	4	4	
⑥ 4x FED 02813		HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	Messing Brass Laiton	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	
kg	~0,085							

* = weich / soft / doux



MS2F 60N14 -01

microCLAMP




Beim Einsatz der Backe B05
If a stroke of 1,1 to 1,5mm
Nachbearbeitung am Modul, is required the module must be machined according to this sketch.

Jaw B05 in use

If a stroke of 1,1 to 1,5mm
Nachbearbeitung am Modul, is required the module must be machined according to this sketch.

Pour l'utilisation du mors B05
Travail de reprise au module
falls gesamter Backenhub (1,1 bis 1,5mm) verlangt ist.
la course du mors totale (1,1 jusqu'à 1,5mm) est exigée.




Achtung: Bei Spannkräften über 400 daN (0,4t) sollte das Spannmodul in eine Nut eingelassen werden (Nuttiefe mindestens 1mm)

Remark: Using forces higher than 400 daN, clamps must be mounted into a slot (depth min. 1mm)

Attention: Avec des forces de serrage en dessus de 400 daN, le module de serrage doit être encastré dans une rainure de 1mm de profondeur minimum

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x MS2F 60N14 & 2x B01





MS2F 60N14 -01	A	B							M5x10 DIN 6912
			B01	B02	B03	B04	B05	B05 R	
① 1x TF140721	C	16	16	16	16	16	16	16	
② 2x —	H	10	10	10	10	10	10	10	
③ 3x MS 50	L	8	8	11	8	10	10	10	
④ 2x M5x14 ISO 4762	D	5,5	5,5	5,5	5,5	5,2	5,2	5,2	
⑤ 2x 5x10x1 DIN 125 A	Ø	4	4	4	4	4	4	4	
⑥ 4x FED 02813	i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	Messing Brass Laiton	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm		
kg ~0,09									





MS3F 85N14 -01

microCLAMP





Beim Einsatz der Backe B05

Jaw B05 in use

Pour l'utilisation du mors B05

Nachbearbeitung am Modul, *is required the module* Travail de reprise au module si falls gesamter Backenhub (1,1 *must be machined accord-* la course du mors totale (1,1 bis 1,5mm) verlangt ist. *ing to this sketch.* jusqu'à 1,5mm) est exigée.



Achtung: Bei Spannkräften über 400 daN (0,4t) sollte das Spannmodul in eine Nut eingelassen werden (Nuttiefe mindestens 1mm)

Using forces higher than 400 daN, clamps must be mounted into a slot (depth min. 1mm)

Attention: Avec des forces de serrage en dessus de 400 daN, le module de serrage doit être encastré dans une rainure de 1mm de profondeur minimum





Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **MS3F 85N14** & 3x **B01**

* = weich / soft / doux



VS1R/F 19N35 -20

microCLAMP




VS1F 19N35 -20	
①	1x TF150029
VS1R 19N35 -20	
①	1x TF140723
②	1x —
③	4x M8x20 ISO 4762
⑤	2x CCBO 0802
⑥	2x M5x8 ISO 7380
⑧	2x CCD 004
⑨	2x M5x12 ISO 7380
⑫	2x FED 0418
⑬	1x M6x20 ISO 4762
kg	~0,505

B		B20	B21	B22
C	16	16	16	
H	20	20	20	
L	19	19	19	
D	6,5	6,5	6,5	
ø	12	12	12	
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:

1x VS1R 19N35 & 1x B20







VS1R 26L35 -31

Linear

microCLAMP



8,5

28

10

22,5

50

70

13

7

12

35

66

26

20

10

2

5

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1




1

1



VS1R 26N35 -26


microCLAMP



VS1R 26N35 -26	
1	1x TF140725
2	1x —
3	5x M8x20 ISO 4762
5	2x CCBO 0802
6	2x M5x8 ISO 7380
8	2x CCD 004
9	2x M5x12 ISO 7380
12	4x FED 0418
kq	~0,55

	B26	B27	B28
(C)	20	20	20
(H)	20	20	20
(L)	19	19	19
(D)	9	9	9
(ø)	12	12	12
(i)	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **VS1R 26N35** & 1x **B26**





VS1R 38N50 -60

microCLAMP



VS1R 38N50 -60	
1	1x TF140726
2	1x
3	5x M8x20 ISO 4762
4	2x FED 0618
5	2x CCBO 0802
6	2x M5x8 ISO 7380
8	2x CCD 004
9	2x M5x12 ISO 7380
kg	~1,01

B

	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
i	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1R 38N50 & 1x B60

B69
M8x30 ISO 4762
+11,5/-2 0/+7

B

B68

B77

B79

B79R

B65, B66, B67

B58, B60, B61, B62, B62HM

B69

B79

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément




* = weich / soft / doux



VS1R/F 41L30 -51

Linear


microCLAMP



VS1F 41L30 -51	
①	1x TF140727
VS1R 41L30 -51	
①	1x TF140728
②	1x —
③	5x M8x20 ISO 4762
④	4x FED 0618
⑤	2x CCBO 0802
⑥	1x B78
⑦	2x M5x8 ISO 7380
⑨	2x CCD 004
⑩	2x M5x12 ISO 7380
⑬	2x CCD 422
⑭	2x M3x25 ISO 4762
kg	~0,545 (B55 = ~0,95)

A	B	C	H	L	B51	B52	B53	B54	B55
①	②	35	35	35	35	35	35	35	80
③	④	30	30	30	35	30	35	35	30
⑤	⑥	6	6	10	10	10	10	10	11,5
⑦	⑧	-	-	-	-	-	-	-	-
⑨	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-
⑪	⑫	56 HRC	56 HRC	*	*	*	*	*	*

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1R 41L30 & 1x B51



Separat bestellen / Separate order / Commandez séparément



VS1X 68L20 -105

microCLAMP

Vorrichtungsbau Modul für Linearbacken




Alle bestehenden Linearbacken passen auf dieses Modul.
Es wird blass eine Tasche gefräst um das Modul zu positionieren.
Gut geeignet sind die Anschlagbacken Typen **MAND** und **MANF** um als Gegenbacke zu dienen. (p. 136 / p. 137)

Fixture clamp module for linear jaws

All of our standard linear jaws fit to this clamp module.
All to do is milling a pocket to fit and positioning the clamp modules.
To use the **MAND** and **MANF** as datum stop will make a perfect match. (p. 136 / p. 137)

Construction de gabarits mors linéaire

Tous les modules linéaires peuvent s'adapter dans le moule de cette module.
On doit seul usiner une poche pour positionner le module dans la plaque du gabarits.
Les modules **MAND** et **MANF** sont propre à prendre comme module fix pour la côté opposé. (p. 136 / p. 137)



VS1X 68L20 -105	
①	1x TB150170
②	1x _____
③	1x M8x25 ISO 4762
④	1x PCUSR 16
⑤	4x M8x25 DIN 912
kg	~0,41

powerCLAMP ➔ p. 96 - 97 - 98

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1X 68L20 -105 & 1x B105-15











VS1F 48L50 -105

VS1P 48L50 -105

Linear

microCLAMP



VS1F 48L50 -105	
1	1x TK120807
VS1P 48L50 -105	
1	1x TK120761
2	1x —
3	1x M8x30 ISO 4762
4	1x PCUSR 14
5	1x 6-m6x26 DIN 79790
6	2x BN 869 d=6
7	1x PCKMR 45 M8
8	2x TS 120001-04
9	1x M5x10 DIN 7991
10	4x M8x25 DIN 912
kg	~1,21

powerCLAMP ➤ p. 96





Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1F 48L50 & 1x B105



VS1R/F 80L30 -51

Linear








microCLAMP





B55

VS1F 80L30 -51	
①	1x TF140731
VS1R 80L30 -51	
②	1x
③	1x M8x20 ISO 4762
④	4x FED 0618
⑤	2x CCBO 0801
⑥	1x B78
⑦	2x M5x8 ISO 7380
⑨	2x CCD 004
⑩	2x M5x12 ISO 7380
⑬	2x CCD 422
⑭	2x M3x25 ISO 4762
⑮	4x M8x35 ISO 4762
kg	~0,74 (B55 = ~0,95)

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:					
1x VS1R 80L30 & 1x B51					
A	B51	B52	B53	B54	B55
C	35	35	35	35	80
H	30	30	30	35	30
L	6	6	10	10	11,5
D	-	-	-	-	-
Ø	-	-	-	-	-
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	*
B51, B52, B53, B54					



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x **VS1R 80N30** & 1x **B36**

B				
B36	B37	B38		
C	80	80	80	
H	20	20	20	
L	19	19	19	
D	9	9	9	
ø	12	12	12	
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	
				B36, B37, B38
				
				
				



- | | | |
|-------------|-------------------|---|
| VS1F | 80N30 -36 |  |
| 1 | 1x TF140733 |  |
| VS1R | 80N30 -36 |  |
| 1 | 1x TF140734 | |
| 2 | 1x — | |
| 3 | 1x M8x20 ISO 4762 | |
| 4 | 4x FED 0618 | |
| 5 | 2x CCBO 0801 | |
| 6 | 4x M8x35 ISO 7380 | |
| 7 | 2x M5x8 ISO 4762 | |
| 9 | 2x CCD 007 | |
| 10 | 2x M5x16 ISO 7380 | |
| kg | ~1,2 | |

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| | VS1R 80N50 -36 |  |
| 1 | 1x TF140742 | |
| 2 | 1x — | |
| 5 | 2x CCBO 0803 | |
| 6 | 4x M8x55 ISO 7380 | |
| 9 | 2x CCD 005 | |
| 10 | 2x M5x12 ISO 7380 | |
| kg | ~1,9 | |




VS1R/F 80N30 -60

microCLAMP





A	
VS1F 80N30 -60	
① 1x TF140735	
VS1R 80N30 -60	
① 1x TF140736	
② 1x	
③ 1x M8x20 ISO 4762	
④ 2x FED 0618	
⑤ 2x CCBO 0801	
⑥ 4x M8x35 ISO 4762	
⑦ 2x M5x8 ISO 7380	
⑧ 2x CCD 004	
⑨ 2x M5x12 ISO 7380	
kg	~0,74



B	
B58	
B60	
B61	
B62	
B62HM	
B65	
B66	
B67	
B68	
B69	
B77	
B79	
B79R	



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:												
1x VS1F 80N30 & 1x B60												
C	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79
H	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
L	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
D	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25
E	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
i	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700	HV700	HV700	*	*	56 HRC	HV700
		x0,2mm	x0,2mm			x0,2mm	x0,2mm				x0,2mm	x0,2mm






VS1R 80N50 -60

microCLAMP



VS1R 80N50 -60	
1x	TF140737
1x	
1x	M8x20 ISO 4762
2x	FED 0618
2x	CCBO 0803
4x	M8x55 ISO 4762
2x	M5x8 ISO 7380
2x	CCD 004
2x	M5x12 ISO 7380
kg	~1,6



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1R 80N50 & 1x B60

B	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R	B69
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M8x30 ISO 4762
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	+11,5/-2
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25	0/+7
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
i	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700	HV700	HV700	*	*	56 HRC	HV700	HV700	
						x0,2mm	x0,2mm	x0,2mm			x0,2mm	x0,2mm	x0,2mm	

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1R 80N50 & 1x B60

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément

Technical drawings for specific models:


- B58, B60, B61, B62, B62HM: Technical drawing showing dimensions C, H, L, D.
- B65, B66, B67: Technical drawing showing dimension 3xM6 (CCHMR) and 12.
- B68: Technical drawing showing dimension 6.
- B77: Technical drawing showing dimension 12.
- B79: Technical drawing showing dimension ± 9°.
- B79R: Technical drawing showing dimension ± 4°.
- B69: Technical drawing showing dimension 12.

* = weich / soft / doux



VS1R/F 125N49 -95

microCLAMP



powerCLAMP p. 126

Parallelunterlage *Steel parallels* Cales parallèles

PCU...



Distanzbüchse
Spacer
Douille d'écartement

Spannmodul *Clamping module* Module de serrage

Positionsbolzen *Position pin* Cheville

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS1R 125N49 & 1x B95

B	B95	B96	B97	B98	B99
C	125	125	125	125	125
H	25	25	25	25	25
L	23	23	23	30	23
D	11	11	11	11	11
ø	15	15	15	15	15
i	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	HV700 x0,2mm




160 * = weich / soft / doux

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément




VS2R 80N30 -60

microCLAMP



VS2R 80N30 -60	
1	1x TF140740
2	2x —
3	2x M8x20 ISO 4762
4	4x FED 0618
5	2x CCB0 0801
6	4x M8x35 ISO 4762
kg	~1,3



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x VS2R 80N30 & 2x B60

B	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R	B69
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	M8x30 ISO 4762
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	+11,5/-2
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25	0/+7
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
i	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700	HV700	HV700	*	*	56 HRC	HV700	HV700	FED 0628
						x0,2mm	x0,2mm	x0,2mm			x0,2mm	x0,2mm	x0,2mm	

Technical drawings for specific jaw models:




- B58, B60, B61, B62, B62HM:** Shows dimensions C, H, L, D, and a cross-sectional view of the jaw structure.
- B65, B66, B67:** Shows a 3D view of the jaw with a central hole labeled 6, a slot labeled 3xM6 (CCHMR), and a thickness of 12.
- B68:** Shows a 3D view of the jaw.
- B77:** Shows a 3D view of the jaw with a central hole labeled B and a rotation angle of ± 9°.
- B79:** Shows a 3D view of the jaw with a central hole labeled B and a rotation angle of ± 4°.

* = weich / soft / doux



VS2F 90N30 -60

microCLAMP



VS2F 90N30 -60	
1x	TF140741
2x	
3x	2x M8x20 ISO 4762
4x	4x FED 0618
5x	2x TWPAS 1232
kg	~0,85

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:													
1x VS2F 90N30 & 2x B60													
B	B58	B60	B61	B62	B62HM	B65	B66	B67	B68	B69	B77	B79	B79R
C	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
L	24	19	19	19	19	19	19	24	26	22	22	25	25
D	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
E	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
I	ALU *	56 HRC	56 HRC	*	HM	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm	*	*	56 HRC	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm

B69
M8x30 ISO 4762

FED 0628

B58, B60, B61, B62, B62HM

B65, B66, B67

B68

B77

B79

B68

B77

B79





Separat bestellen / Separate order / Commandez séparément




VS1X 59L60 K

Linear

microCLAMP



Anwendungsbeispiel
Application example
Exemple d'application



Spannstelle an Werkstück angepasst und nitriert.
Clamping face machined to the shape of the workpiece and nitrided.
Position de serrage adaptée à la pièce et nitrurée.

* VS1X 59L60 K	
1	1x T00296
2	1x T00295
3	1x M10x35 ISO 4762
4	1x M5x20 BN 344
5	1x OR Ø 8x1,5
6	4x M8x25 ISO 4762
7	1x VSX59L60KG
8	2x 6m 6x14 DIN 6325
kg	~1,89

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: VS1X 59L60 K







* = Stahl / Steel / Acier 1.2312



VS1X 59L60 H5

Linear


microCLAMP



Empfohlener Sechskantschlüssel
Recommended hexagon wrench
Clé hexagonale recommandée

PB 2212 L/6 (SWISS TOOLS)

100°



Anschlagseite
Stop rail
Côté d'arrêt

①



Spannseite
Clamping face
Côté du serrage

②

Positionsbolzen
Position pin
Cheville

③




Anwendungsbeispiele
Sample applications
Exemples d'applications



Spannstelle an Werkstück angepasst und nitriert.
Clamping face machined to the shape of the workpiece and nitrided.
Position de serrage adaptée à la pièce et nitrurée.

* VS1X 59L60 H5	
①	1x T00316
②	1x T00315
③	1x M10x35 ISO 4762
⑥	2x M8x25 ISO 4762
⑦	1x FED 0833
⑧	2x 6m 6x14 DIN 6325
⑨	2x M8x30 ISO 4762
kg	~1,94

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: VS1X 59L60 H5



Schraubenzieher mit Konterung **Screwdriver with holding sleeve** **Tournevis pour chevilles extensibles**




CCBX SK

Positionierstift (spreizbar)
Locating pin (expandable)
Goupille d'arrêt (extensible)




CCBX 0802

Positionsbolzen
Position pin
Cheville de positionnement



CCBO	0801	36
CCBO	0802	20
CCBO	0803	50

Bolzen-Auszieher *Pin puller*



CCAZ 1050



MCZ 100 L50

Mehr Informationen siehe Zentrischspanner
For more information check the self centring vise (Seite / Page / Page 256)
Pour plus d'informations visiter le étau auto centrant



MCZ 40L 30 PRG 13

MZC 40L 50 TRG 15




microCLAMP


CC ...

CC ... V

Universalbacke / Universal jaw / Mors universel




	A	B	X	Y	Z	kg
CC 8011			30	24	10	56 HRC ~ 0,15
CC 8025			50	44	10	56 HRC ~ 0,28
CC 8040*			30	29	20	* ~ 0,33




	A	B	X	Y	Z	kg
CC 8021			30	24	10	56 HRC ~ 0,11
CC 8026			50	44	10	56 HRC ~ 0,17
CC 8041*			30	24	20	* ~ 0,24

Weiche Backe / Soft jaw / Mors doux




	A	X	kg
CC 8030		30	~ 0,35
CC 8050		50	~ 0,59

Prismabacke / Prismatic jaw / Mors avec prisme



	A	B	X	kg
CC 8050 V120°			30	min. Ø 8 max. Ø 120 56 HRC ~ 0,41
CC 8210			30	HV 700x0,2 ~ 0,03




	A	B	X	kg
CC 8050 V90°			30	min. Ø 6 max. Ø 42 56 HRC ~ 0,38
CC 8220			30	HV 700x0,2 ~ 0,02

Backe mit 2 Pendeldruckstücken

Jaw with 2 swiveling balls


Mors avec deux pièces de pression mobiles




Backe für Druckstift

Jaw for pressure pin

Mors pour pièce de pression




Backe / Jaw / Mors






***triva*CLAMP**








Anwendungsbeispiele
Examples of application
Exemples d'applications



trivaCLAMP



Vakuumspannen

Die mechanische Spannung hat bekanntlich auch Nachteile. Hohe Kräfte auf das Werkstück können zu Druckmarken und Verformungen führen. Vor allem bei grösseren Werkstücken besteht zudem die Gefahr, dass das Werkstück vibriert.

Workholding by vacuum

Mechanical clamping, as described before, has disadvantages. High specific forces on the workpiece can cause pressure marks and distortions. And, particularly on large parts, there is a risk that the workpiece will vibrate.

Fixation par vacuum

Le serrage mécanique a aussi ses désavantages connus. Grosse force sur la pièce à usiner peut marquer et déformer la pièce. Principalement avec des grosses pièces à usiner, le risque de vibrations de la pièce à usiner est fréquent.



Bei der Spannung mit Vakuum wird der Druck nicht mechanisch auf das Werkstück sondern durch die umgebende Atmosphäre ausgeübt. Dadurch werden die Werkstücke schonend und gleichmässig über die ganze Auflagefläche fixiert, so dass kaum Vibrationen entstehen. Der Beschickungs- und Arbeitsraum bleibt zudem frei von Briden und Spannmittel.

In vacuum clamping the clamping force is not applied to the work piece mechanically, but is provided by the surrounding atmosphere. This means that the work piece is gently and evenly pulled down over the whole supporting surface, so that vibration is minimized. As there are no obstructing brackets, clamps or workholding modules in the working and loading area, there are fewer chances for collisions with the tool.

Avec le serrage par vacuum la pression n'est pas exercée mécaniquement sur la pièce à usiner mais au travers de l'environnement atmosphérique sur le dispositif de fixation. Grâce à cela, les pièces seront ménagées et en même temps fixées de façon uniforme sur la surface d'appui totale de la pièce et pas de vibrations apparaîtront. La plate forme de chargement et l'espace de travail sont libres de brides et de modules de serrage.

- Diese Spannmethode ist vor allem für grossflächige, dünnwandige, auch nicht-magnetische Werkstücke geeignet.

Triva Clamp besteht aus folgenden Funktionsteilen:

- **Vakuumpfatten** mit passenden Anschlagleisten für den Einsatz mit seitlich einwirkenden Kräften.
- **Dichtschnur aus Silikongummi**, die immer entlang der Peripherie des Werkstücks eingelegt wird. Die Haltekraft wächst proportional zur Aufspannfläche, die durch die Dichtschnur begrenzt wird.
- **Rotations-Vakuumpumpe** mit Schaltventil und Druckwächter optional.
- **Injectorpumpe** mit Schaltventil.

Besonderheiten Triva Clamp:

Durch die besondere Formgebung der Werkstückauflage (Waffelmuster mit minimierter Auflagefläche und maximiertem Vakuumraum) erreicht Triva Clamp einen kaum zu übertreffenden **Wirkungsgrad von 92%**.

- **This clamping method is particularly suitable for large surface, thin-walled and also non magnetic work pieces.**

Triva Clamp consists of the following functional devices:

- **Vacuum plates** with suitable stop gauges for application with lateral workholding forces.
- **Silicone-rubber sealing cord** inlaid along the periphery of the work piece. The clamping force increases proportionally to the surface area defined by the sealing cord.
- **Rotary vacuum pump** with control unit and pressure sensor.
- **Injector pump** with control unit.

Special features Triva Clamp:

The unique shape of the supporting area (waffle-pattern with minimized supporting area and maximized vacuum-area) guarantees maximum attainable holding force with a rate of efficiency of 92%.

Die Ansaugbohrungen werden mit Hilfe von **Triva Clamp-Ventilen** versiegelt. Wenn die Ventile geschlossen sind, sind keine Löcher in der Platte vorhanden, so dass kaum Kühlflüssigkeit eindringen kann. Das Triva Clamp-Ventil wird bei der Auflage des Werkstückes automatisch aktiviert. Ständiges manuelles Öffnen und Verschliessen der Bohrungen entfällt somit.

*The suction holes are sealed by the **Triva Clamp valves**. With these valves closed there are no holes in the plate so that hardly any coolant can enter. The Triva Clamp valve is automatically activated by placing the work piece on the vacuum plate. Hence constant opening and closing of the suction holes is omitted.*

- **Cette méthode de fixation est recommandée pour des pièces de grandes surfaces à parois mince, non magnétique.**

Triva Clamp est composé des pièces fonctionnelles suivantes:

- **Plateau à vide** avec des règles butées qui conviennent pour l'utilisation avec des forces qui agissent latéralement.
- **Cordon d'étanchéité en caoutchouc silicone** encastré et sur le périmètre de la pièce. La force de maintien croît proportionnellement à la surface de fixation qui est limitée par le cordon d'étanchéité.
- **Une pompe à vide rotative** avec valve de commande et manostat de pression.
- **Pompe à injection** valve de commande.

Particularités du Triva Clamp:

Au travers des formes particulières des supports de pièces (structure à gaufres avec surface d'appui minimum et un volume de vide maximum), Triva Clamp atteint un **rendement effectif de 92%**.

Les trous d'aspiration sont fermés par les **valves du Triva Clamp**. Quand les valves sont fermées il n'existe plus de trous dans la plaque qui permettent à un liquide de s'introduire. La valve Triva Clamp est automa

Theoretische Haltekraft:

Unter Einbezug eines Sicherheitsfaktors für atmosphärische Druckschwankungen und Leckagen im Vakuumkreislauf rechnen wir mit einem zur Verfügung stehenden Druck von 0,85 bar Vakuum oder 8,5 N/cm² (wobei der Druck von der Höhe über Meer abhängig ist).

Diesen Druck bezeichnen wir als theoretisch 100%. Bei 300 cm² Spannfläche ergibt sich also eine theoretische Spann-/Haltekraft von 8,5 N/cm² x 300 cm² = 2550N.

Diese theoretische Haltekraft basiert auf einem vollständigen Hohlraum unter dem Werkstück. Dies ist in der Praxis jedoch nicht möglich, weil das Werkstück abgestützt werden muss.

Theoretical holding force:

Including a safety factor for atmospheric pressure variations and leaks within the vacuum circuit, we calculate an available pressure of 0,85 bar (12,1psi) vacuum equalling 8,5 N/cm² (whereas pressure is dependent on altitude).

This amount of pressure is referred to as theoretically attainable 100%. For 300 cm² /46,5 sq inch the pressure thus is 8,5 N/cm² x 300 cm² = 2550N (12,1psi x 46,5sq in = 562lbs).

This theoretically calculated holding force is based upon a hollow space underneath the entire work piece. This is not possible because the work piece must be supported. Therefore we have to subtract the area supporting the workpiece.

La force de maintien théorique:

Compte tenu d'une marge de sécurité pour les variations de la pression atmosphérique et les fuites de circuit de pression, on table sur une pression disponible de 0,85 bar vide ou 8,5 N/cm² (dont la pression est dépendant de la hauteur).

Cette pression représente 100% de la pression théorique réalisable. Pour 300 cm² de surface à fixer, ainsi il y a une force de maintien théorique 8,5 N/cm² x 300 cm² = 2550N.


La force de maintien théorique est basée sur un espace creux aménagé sous la pièce à fixer. Mais ce montage est irréalisable dans la pratique car la pièce à traiter doit être soutenue.

Effektive Haltekraft:

Das heisst, je grösser der Hohlraum unter dem Werkstück und je geringer die Auflagefläche für das Werkstück, desto grösser sind die Haltekräfte.

Die effektive Haltekraft ist folglich abhängig vom Wirkungsgrad des Vakuumspannsystems.

Vakuumspannsysteme im Vergleich:




Pro Element Ø 40 mm
9 Bohrungen Ø 4 mm.
Each section of Ø 40mm
having 9 bores of Ø 4 mm.
Ø 40 mm par secteur
9 trous de Ø 4 mm.

Wirkungsgrad: 9%
Degree of efficiency: 9%
Degré d'efficacité: 9%




Steg 8 mm, Schlitz 2 mm
Slots 2 mm, bar 8 mm
Fentes 2 mm, ponts 8 mm

Wirkungsgrad: 25%
Degree of efficiency: 25%
Degré d'efficacité: 25%



Raster 10x10 mm, Nute 3 mm
Grid 10x10mm, grooves 3 mm
Réseau 10 mm, rainures 3 mm

Wirkungsgrad: 51%
Degree of efficiency: 51%
Degré d'efficacité: 51%



Raster 6,5 mm, Nute 5 mm
Grid 6,5 mm, grooves 5 mm
Réseau 6,5 mm, rainures 5 mm

Wirkungsgrad: 92%
Degree of efficiency: 92%
Degré d'efficacité: 92%

Durch die besondere Formgebung der Werkstückauflage (Waffelmuster) erreicht Triva Clamp einen kaum zu übertreffenden Wirkungsgrad von theoretisch 92% = 2346 N bei einem maximal erreichbaren Wert von 2550 N (bezogen auf 300 cm² Spannfläche).

The unique shape of the Triva Clamp workpiece supporting area (waffle pattern) guarantees maximum attainable holding force with a rate of efficiency of theoretically 92%, equalling 2346 N holding force applied to the work piece of 300 cm² (46,5 sq in) holding surface.

Triva Clamp est leader dans le domaine de la fixation par le vide grâce à la conception judicieuse de ces plateaux porte-pièces - surface de pose minimalisée - qui offrent une efficacité de 92%. Cela signifie que le système Triva Clamp exploite 92% de la force donnée par la nature.

Toleranzen

Höhe 40 mm ± 0,02 / 400 mm
Ebenheit über alles: ± 0,03 / 400 mm

Tolerances

Height 40 mm ± 0,02 / 400 mm
Flatness all over: ± 0,03 / 400 mm

Tolérances

Hauteur 40 mm ± 0,02 / 400 mm
Planéité sur surface totale ± 0,03 / 400 mm

Alle Vakuumplatten sind aus hochfestem Aluminium hergestellt und für eine lange Lebensdauer HARDCOAT beschichtet. Durch an jeder Seite angebrachte Koppelbohrungen wird es möglich, die Spannfläche nach Bedarf allseitig zu erweitern.

Vacuum plates are made from high tensile aluminum alloy, are HARDCOAT treated for long tool life. Triva plates can be coupled longitudinally and transversely with any holding plate to suit workpieces, limited by machine table size only.

Les plateaux à vide d'aluminium et revêtus HARDCOAT répondent aux plus hautes exigences de qualité, de précision et de longévité. Les plateaux sont tous raccordables quelque soient leurs dimension, les prises d'air - et leurs entre-axes - sont toutes pareilles.



Mechanische Spannung = Druck auf das Werkstück,

daraus resultieren:

- Belastung des Werkstücks
- Druckmarken in weichen Werkstoffen
- Verformung labiler Teile
- Risiko von Vibrationen

Mechanical clamping = pressure applied to workpiece,

result:

- Stress applied to workpiece
- Pressure marks in soft materials
- Deforming of delicate workpieces
- Risk of vibrations

Serrage mécanique = force de pression sur la pièce,

résultat:

- Force de pression appliquée à la pièce
- Risque d'empreindre des matières tendres
- Déformation des pièces lâbles
- Risque de vibrations en usinage

Spannen von Platten mit Klemm-Briden


Haltekraft nur am Rand. Vibrationen in Werkstückmitte. Folgeoperationen notwendig.

Clamping of plates, using clamps

Edges fixed only - Vibrations in center of workpiece - Subsequent operations required.

Serrage de plaques, par fers de fixation.

Force de fixation appliquée au bord uniquement, vibrations au centre de la pièce. Usinage subséquent nécessaire.



Spannen von Platten mit Tiefspannbacken


Haltekraft nur am Rand, Vibrationen in Werkstückmitte. Hoher Spanndruck erzeugt Spannung und Verformung.

Clamping of plates, using clamping jaws

Also high pressure applied to workpiece, holding effect at the edges - Risk of deformation and vibrations.

Serrage de plaques, par coins de serrage

Pression appliquée le long du bord seulement, vibrations au centre de la pièce. Risque de déformation.



Kubus spannen im Schraubstock


Belastung des Werkstücks - Risiko von Druckmarken.

Clamping of cubic-shaped items, using vise

Stress applied - Risk of pressure marks in workpiece.

Serrage d'un cube, dans un étau

Pression mécanique appliquée à la pièce. Risque d'empreindre la pièce (matières tendres).



Spannen von U-Profilen im Schraubstock


Risiko von Deformationen und Vibrationen.

Clamping of U-profile, using vise

Risk of deformation and vibrations during processing.

Serrage de profiles en U, dans un étau

Risque de déformation de la pièce et vibrations.



Spannen von Winkelprofil mit Briden


Umständliches Bestücken und Bearbeiten sowie grosse Vibrationen.

Clamping of angled workpiece, using clamps

Bothersome clamps, vibrations, subsequent operation.

Serrage d'un plateau angulaire, par fers de fixation

Difficile à charger et à usiner. Usinage subséquent nécessaire.



Vakuumspannung = Druck auf Spannplatte

Durch die umgebende Atmosphäre, daraus folgt:

- Schonende, gleichmässige Fixierung jeglicher Werkstoffe über die ganze Auflagefläche
- Keine Vibrationen
- Freier Bestückungs- und freier Arbeitsraum

Vacuum clamping = pressure upon vacuum-plate

By the surrounding atmosphere, resulting in:

- Equal distribution of holding force over the Entire workpiece holding surface
- Machining with no risk of vibrations
- Free, clear loading and processing area

Fixation par le vide = force de pression sur le plateau à vide

Par l'atmosphère, en conséquence:


- Fixation de pièces de n'importe quel matériaux répartition régulière de la force de maintien
- Aucunes vibrations en usinage
- Espace de chargement et d'usinage libre

Spannen von unformigen Werkstücken

Für Werkstücke mit unformigen Konturen und Durchgangsbohrungen stellen wir Spezialvorrichtungen her.

Holding of bulky workpieces

We build special devices for workpieces with bulky outlines and through bore-holes.



Fixation des pièces difformes

Pour des pièces avec des contours difformes et des percages à travers nous vous proposons des dispositifs spéciaux.

Spannen von Platten auf Vakuum-Platte


Haltekraft gleichmäßig über ganze Auflagefläche verteilt. Keine Vibrationen - Freier Arbeitsraum.

Holding of plates, using vacuum-plate

Holding force equally spread all over the workpiece holding area - No vibrations - Free processing area.

Fixation de plaques, sur plateau à vide

Répartition régulière de la force de maintien sur toute la surface de fixation de la pièce. Pas de vibrations - Espace d'usinage libre.



Kubisches Werkstück spannen mit Vakuum-Platte und Steilwänden


Werkstück an 3 (bis 5) Seiten ohne mechanischen Druck gehalten.

Holding of cubic-shaped item, using vacuum-plate and vertical walls

Workpiece held from 3 (up to 5) directions. No stress applied - No pressure applied - No pressure marks.

Fixation d'un cube, par plateau et cloisons à vide

Fixation propre et uniforme de 3 (jusqu'à 5) directions, aucune pression mécanique appliquée à la pièce.



Spannen von U-Profilen mit Vakuum-Platte und Steilwänden


Allseitig gleichmässige, druckfreie Aufspannung. Bearbeitung ohne Risiko von Vibrationen.

Holding of U-profile, using vacuum-plate and 2 vertical walls

Uniform, stressfree holding from 3 directions - No risk of deformations or vibrations during processing.

Fixation de profiles en U, par plateau à vide et 2 cloisons

Fixation propre et uniforme des 3 directions. Usinage sans vibrations et dans un espace libre.



Spannen von Winkelprofil mit Vakuum-Platte und 1 Steilwand


Gleichmäßig verteilte Haltekraft. Leichtes Bestücken und freier Arbeitsraum. Keine Vibrationen, keine Nacharbeit notwendig.

Holding of angled workpiece, using vacuum-plate and 1 vertical wall

Uniform stressfree holding - No risk of vibrations - No clamps, free, clear work area for easier, faster loading and processing.

Fixation d'un plateau angulaire, par plateau à vide et 1 cloison

Répartition régulière de la force de maintien. Chargement facile - Espace d'usinage libre. Pas de vibrations - Pas d'usinage subséquent nécessaire.



rote Pfeile → zeigen die Spannrichtung, graue Pfeile ↗ zeigen Vibrationskräfte

Red arrows → show the holding force direction, gray arrows ↗ show vibration forces

Sens de la force de serrage indiqué par flèches rouge → forces de vibration indiqué par flèches gris ↗

Bedienungsanleitung


Operating manual

Mode d'emploi




trivaCLAMP

Vakuumplatte auf Maschinentisch befestigen / Mounting vacuum plate on machine table / Fixation de plateau à vide sur table de machine




Mechanisch befestigt / Mechanical mounting / Fixation mécanique




Magnetisch befestigt / Magnetical mounting / Fixation magnétique

Platten koppeln / Connect plates / Coupler des plateaux




Mit Vakuumverbinder / With vacuum circuit connector / Avec élément de jonction








Mit Verbindungsschlauch / With connector-tube / Avec tuyau de raccord


Mit Pumpe verbinden / Connect to pump / Connecter à la pompe




Dichtschnur und Werkstück einlegen / Insert sealing cord and workpiece / Mettre le cordon d'étanchéité et la pièce à usiner





Fräsrichtung beachten: nur gegen Festanschläge.
Pay attention to machining direction: only toward stop gages.
Attention au sens d'avance: seulement vers les butées.



Ventil geschlossen / Valve sealed / Valve fermée



Werkstück eingelegt: Ventil offen
Workpiece inserted: Valve open
Pièce à usiner intercalée: Valve ouverte

**Formplatten**

Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.

Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.

Plateaux ouverts



Pour les pièces à usiner particulières, incompatibles avec un serrage sur plateau standard, nous avons mis au point des plateaux bruts pouvant être fraîsés jusqu'à 3 fois. Il est ainsi possible de travailler sur jusqu'à 3 pièces à usiner distinctes l'une après l'autre.

Modulare Vakuumplatten
Modular vacuum plates
Plateaux modulaires

UP 500 500 40 R50 G06
UP 500 500 40 R50 G13
UF 500 500 50 R50



trivaCLAMP



UP 500 500 40 R50 G06

- ① 1x TH160159
- ② 4x 07 001 00
- ③ 1x 11 201 00
- ④ 15x 09 200 00
- ⑤ 16x 11 110 03
- ⑥ 16x M10x12 - ISO 4027
- ⑦ 8x M6x45 ISO 4762
- ⑧ 1x 09 100 01
- ⑨ 8x 07 001 02
- G** = 6,5mm
- kg** ~26

UP 500 500 40 R50 G13

- ① 1x TH160150
- ③ 1x 11 101 00
- G** = 12,5mm
- kg** ~24

UF 500 500 50 R50

- ① 1x TH160151
- ② 4x 07 001 00
- ③ 1x 11 201 00
- ④ 15x 09 200 00
- ⑤ 16x 11 110 03
- ⑥ 16x M10x12 - ISO 4027
- ⑦ 8x M6x45 ISO 4762
- ⑧ 1x 09 100 01
- ⑨ 8x 07 001 02
- kg** ~32,5

Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **UP 500 500 40 R50 G06**



Formplatten



Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.

Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.

Plateaux ouverts

Pour les pièces à usiner particulières, incompatibles avec un serrage sur plateau standard, nous avons mis au point des plateaux bruts pouvant être fraîsés jusqu'à 3 fois. Il est ainsi possible de travailler sur jusqu'à 3 pièces à usiner distinctes l'une après l'autre.



UP 300 600 40 R50 G06

1	1x TH120176
2	6x 07 001 00
3	1x 11 201 00
4	13x 09 200 00
5	13x 11 110 03
6	14x M10x12 - ISO 4027
7	8x M6x45 ISO 4762
8	1x 09 100 01
9	8x 07 001 02
G	= 6,5mm
kg	~18,5

UP 300 600 40 R50 G13

1	1x TH160133
3	1x 11 101 00
G	= 12,5mm
kg	~18

UF 300 600 50 R50

1	1x TH160124
2	6x 07 001 00
3	1x 11 201 00
4	13x 09 200 00
5	13x 11 110 03
6	14x M10x12 - ISO 4027
7	8x M6x45 ISO 4762
8	1x 09 100 01
9	8x 07 001 02
kg	~24,36


**Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande:** **UP 300 600 40 R50 G06**

Modulare Vakuumplatten UP 200 300 40 R50 G06

Modular vacuum plates UP 200 300 40 R50 G13

Plateaux modulaires

trivaCLAMP



Formplatten



Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.

Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.

Plateaux ouverts

Pour les pièces à usiner particulières, incompatibles avec un serrage sur plateau standard, nous avons mis au point des plateaux bruts pouvant être fraisés jusqu'à 3 fois. Il est ainsi possible de travailler sur jusqu'à 3 pièces à usiner distinctes l'une après l'autre.



UP 200 300 40 R50 G06

- | | | |
|-----------|----|-------------------|
| 1 | 1x | TH120175 |
| 2 | 2x | 07 001 00 |
| 3 | 1x | 11 201 00 |
| 4 | 5x | 09 200 00 |
| 5 | 6x | 11 110 03 |
| 6 | 6x | M10x12 - ISO 4027 |
| 7 | 4x | M6x45 ISO 4762 |
| 8 | 1x | 09 100 01 |
| 9 | 4x | 07 001 02 |
| G | = | 6,5mm |
| kg | | ~6,0 |

UP 200 300 40 R50 G13

- | | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|----------------|
| 1 | 1x | TH160135 | 7 | 4x | M6x45 ISO 4762 |
| 3 | 1x | 11 101 00 | 8 | 1x | 09 100 01 |
| G | = | 12,5mm | 9 | 4x | 07 001 02 |
| kg | | ~5,5 | kg | | ~8,09 |

LIE 200 300 50 B50

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1 | 1x TH160136 |
| 2 | 2x 07 001 00 |
| 3 | 1x 11 201 00 |
| 4 | 5x 09 200 00 |
| 5 | 6x 11 110 03 |
| 6 | 6x M10x12 - ISO 4027 |
| 7 | 4x M6x45 ISO 4762 |
| 8 | 1x 09 100 01 |
| 9 | 4x 07 001 02 |
| kg | -8,09 |

Bestellbeispiel *Ordering example* Exemple de commande



Formplatten

Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.


Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.


Plateaux ouverts

Pour les pièces à usiner particulières, incompatibles avec un serrage sur plateau standard, nous avons mis au point des plateaux bruts pouvant être fraîsés jusqu'à 3 fois. Il est ainsi possible de travailler sur jusqu'à 3 pièces à usiner distinctes l'une après l'autre.


Optionale Stahlplatte für Befestigung auf Magnetunterlage
Optional steel plate for fastening on magnetic basis
Plateau optionnel en acier pour la fixation sur une base magnétique



Variante / Variant / Variable:
Mechanische Befestigung auf Rasterplatte
Mechanical mounting on locking plate
Fixation mécanique sur plaque à réseau
R50 Ø12 M12




Variante / Variant / Variable:
Magnetische Befestigung auf Montageplatte
Magnetic fastening on mounting plate
Fixation magnétique sur plaque de montage



- ① Blindstopfen
Blind plug
Plot de remplissage
- ② Vakuumplatte
Vacuum plate
Plateau à vide
- ③ Vakuumverbinder
Vacuum circuit connector
Douille de passage
- ④ Dichtschnur
Sealing cord
Cordon d'étanchéité
- ⑤ Dichtung O-Ring
Sealing O-ring
Joint torique
- ⑥ Ventil-Blindstopfen
Valve blind plug
Bouchon d'étanchéité
- ⑦ Triva Clamp Ventil
Triva Clamp valve
Triva Clamp valve
- ⑧ Dichtschnur
Sealing cord
Cordon d'étanchéité
- ⑨ Dichtung O-Ring
Sealing O-ring
Joint torique
- ⑩ Dichtung O-Ring
Sealing O-ring
Joint torique

UP 150 300 40 R50 G06



UP 150 300 40 R50 G06

①	1x TW080025-01
②	2x 07 001 00
③	1x 11 201 00
④	5x 09 200 00
⑤	6x 11 110 03
⑥	6x M10x12 - ISO 4027
⑦	4x M6x35 - ISO 4762
⑧	1x 09 100 01
⑨	4x 07 001 02
⑩	4x ADAPT 6-12

G = 6,5mm

kg ~4,6

UP 150 300 40 R50 G13

①	1x TW080024-02
③	1x 11 101 00
G	= 12,5mm
kg	~4,6

UF 150 300 50 R50

①	1x TH160131
②	2x 07 001 00
③	1x 11 201 00
④	5x 09 200 00
⑤	6x 11 110 03
⑥	6x M10x12 - ISO 4027
⑦	4x M6x35 - ISO 4762
⑧	1x 09 100 01
⑨	4x 07 001 02
⑩	4x ADAPT 6-12

Bestellbeispiel

Ordering example

Exemple de commande: UP 150 300 40 R50 G13

Vakuum-Modul für powerCLAMP




Vacuum module for powerCLAMP

Module à vide powerCLAMP

PS1X 150L60 -VAC





trivaCLAMP



PS1X 150L60 -VAC	
1	1x TW090017-01
2	1x 07 001 00
3	3x 09 200 00
4	4x M10x12 - ISO 4027
5	1x 09 100 01
6	5x 11 110 03
7	2x PCSP 50R
8	2x PCSP 50L
9	2x PCS 14
10	2x PCGU 2049
11	2x M6x8 - ISO 7380
12	1x 11 201 00
G	= 6,5 mm
kg	~3,6



UT 100 30 40	
1	1x TH160227
2	3x M6x30 - ISO 4762
3	2x 6x20 - B - ISO 8734
kg	~0,4

UA 10 25 40	
1	1x TH160098
2	2x M6x30 - ISO 4762
kg	~0,1



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PS1X 150L60 -VAC**

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PS1X 80L80 -VAC

Kombinationsvarianten (Vakuumplatten)

Possible combination of vacuum plates

Variantes combinaison (Plateau à vide)




trivaCLAMP


UP 150 300 40 R50 G06 / G13 Vakuumplatte / Vacuum plate / Plateau à vide

Platte / Plate / Plateau

- 1 x = 150 x 300
- 2 x = 150 x 600
- 2 x = 300 x 300
- 4 x = 300 x 600





3 x = 300 x 450



UP 200 300 40 R50 G06 / G13 Vakuumplatte / Vacuum plate / Plateau à vide

Platte / Plate / Plateau


- 1 x = 200 x 300
- 2 x = 200 x 600
- 4 x = 400 x 600
- 3 x = 300 x 600



UP 300 600 40 R50 G06 / G13 Vakuumplatte / Vacuum plate / Plateau à vide

Platte / Plate / Plateau


- 1 x = 300 x 600
- 2 x = 600 x 600
- 2 x = 600 x 900
- 4 x = 600 x 1200



Vakuumplatte / Vacuum plate / Plateau à vide

Platte / Plate / Plateau


- 1 x UP 300 600 40 R50 G06 / G13 = 500 x 600
- 2 x UP 200 300 40 R50 G06 / G13



Vakuumplatte / Vacuum plate / Plateau à vide

Platte / Plate / Plateau



- 2 x UP 300 600 40 R50 G06 / G13 = 600 x 800
- 2 x UP 200 300 40 R50 G06 / G13



Vakuumplatte / Vacuum plate / Plateau à vide

Platte / Plate / Plateau

- 2 x UP 500 500 40 R50 G06 / G13 = 500 x 1000



Vakuumverbinder
Vacuum circuit connector
Douille de passage de vide



UP SET	A	2	V	G13
 UP 500 500 40 R50 G06 UF 500 500 50 R50	 UPB1 JN	 UA3 - 660		
 UP 300 600 40 R50 G06 UF 300 600 50 R50	 UPB2 JN	 UT1003040		
 UP 200 300 40 R50 G06 UF 200 300 50 R50	 UBA ...			
 UP 150 300 40 R50 G06 UF 150 300 50 R50	 UBP ...		 UZA 5015 G13	 UZA 4012 G06
 PS1X 150L60 -VAC				 UA 10 25 40
Vakuumplatte Vacuum plate Plateau à vide G013 G06	Vakuum erzeugen Generate vacuum Générer le vide	Zubehör Accessories Accessoires		
A 500 x 500 (UP 50050040 R50 G06 / G13) B 300 x 600 (UP 30060040 R50 G06 / G13) C 200 x 300 (UP 20030040 R50 G06 / G13) D 150 x 300 (UP 15030040 R50 G06 / G13) E 150 x 60 (PS1X 150L60 -VAC) F 80 x 31 (PS1X 80L31 -VAC) G 500 X 500 (UF 50050050 R50) H 300 X 600 (UF 30060050 R50) I 200 X 300 (UF 20030050 R50) J 150 X 300 (UF 15030050 R50)	1 UPB1JN 2 UPB2JN 3 UBA106 230 300 4 UBA106 110 250 5 UBA318 400 550 6 UBP 1 06 230 300 7 UBP 3 18 400 550 8 UBP 1 06 110 250	Z 2x UT 1003040, UA 102540, UA3-660 Y 2x UT 1003040, UA 102540, UA3-560 X 2x UT 1003040, UA 102540, UA3-360 W 2x UT 1003040, UA 102540, UA2-260 V 2x UT 1003040, UA 102540 U 4x UZA 4012 G06 T 4x UZA 5015 G13		

Zu jedem SET werden zusätzlich 3m Vakuumschlauch und 25m Dichtschnur mitgeliefert (fest verschraubt)
 Set includes sealing cord 25m (1120100) Ø 4 or (1110100) 6mm and 3m connecting tube (0941000)
 L'ensemble contient cordon d'étanchéité 25m ou 6mm et 3m tuyau pour le vide

Vakuumschlauch / Vacuum hose / Tuyau d'alimentation pour le vide 3m: 09 410 00

Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: UP SET **D 1 V G013**

Schaltventil


Control unit

Valve de commande

23 40



UBS 5045	
1	1x UBS 5045-1
2	1x 09 100 00
3	2x 11 110 03
4	4x 09 200 00
5	3x M10x12 ISO 4027
6	1x UVZ 1630 1/4
7	1x 03.4203.1001
8	1x BN 1078 M10
9	1x 2340
kg	~0,35



Druckwächter / Pressure sensor switch / Manostat de pression

Druck einstellbar; je nach Aufspannung einzustellen.

With adjustable threshold value; to be adjusted according to clamping task.


Pression réglable; selon la fixation réglée par le client.

Anschluss 24-250V, 50-60Hz am Ausgang für Elektrokabel zu optischem oder akustischem Warnsignal, oder zum Stillsetzen der Werkzeugmaschine über deren Steuerung, normalerweise mit Funktion M 00 (Maschineninhalt).

(R) Power supply (24-250 V, 50-60 Hz). Connecting point (R) for wiring to trigger a signal (light or whistle) or to switch the machine tool off via its control system, normally using function M 00 (machine stop), in the event of a drop of vacuum.

Alimentation 24-250 V, 50-60 Hz à la sortie (R) pour le câble électrique de signal témoin optique ou acoustique, ou par la commande de la machine outil au point d'arrêt, normalement avec la fonction M 00 (arrêt de la machine).

05 002 05



► Weiteres Zubehör auf Anfrage
► Further accessories on demand
► Autres accessoires sur demande

(1) 1x 09 400 00

(2) 1x 11 110 03

Vakuumspannplatte auf Power - Clamp mit Injektorpumpe für Trocken- und Nass-
einsatz

Das modulare Triag Power Clamp Spannsystem kann nun mit Vakuumspannplatten bestückt werden. Die Vakuum Platten können mit oder ohne Zwischenräumen gekoppelt werden.

Die handliche Injektorpumpe wird mit Pressluft betrieben und kann im Trocken- oder Nasseinsatz verwendet werden.

Vacuum clamping plates on Power - Clamp with injector pump for dry and wet use


The modular Triag Power Clamp workholding system can now be equipped with vacuum plates. The vacuum plates can be coupled with or without gaps.

The handy injector pump is operated with compressed air and can be used in dry and wet applications.

Table de serrage vacuum adaptable sur Power Clamp avec pompe à injection pour insertion avec ou sans arrosage

Le système de serrage modulaire de TRIAG Power Clamp peut seulement être équipé avec des plaques de serrage vacuum. Les plaques vacuum peuvent être couplées avec ou sans espaces.

La pompe à injection maniable sera actionnée avec l'air comprimé et peut être utilisée à sec ou avec arrosage.




UPB 2JN


- ① 1x TW090057-01/B
 - ② 1x VAM-40V1/0-R1/8-EN
 - ③ 1x QSC-F-G3/8-I 556859
 - ④ 1x TW090057-04
 - ⑤ 2x 0118724
 - ⑥ 2x NBR 70° Sh 25 x 1,5
 - ⑦ 1x 2340
 - ⑧ 1x 0191 10 13
 - ⑨ 1x 165193 CRO-1/4
 - ⑪ 4x M5x40 ISO 4762
- kg** ~1,67

UPB 1JN

- ⑤ 1x 0118724
 - ⑩ 1x UPB1JN-BD
- kg** ~1,61



Vakuumanschluss (zur Spannplatte)
Vacuum adapter (to clamping plate)
Raccord pour le vide (pour le plateau de fixation)



Typ	Speisedruck	Luftverbrauch	Saugleistung bei 50% Vakuum Vacuum suction power at 50%	Saugleistung bei 90% Vakuum Vacuum suction power at 90%
Type	Feed pressure	Air consumption	Capacity d'aspiration vers 50% vacuum	Capacity d'aspiration vers 90% vacuum
	bar	Nl/s	Nl/s	Nl/s
UPB1 JN	5	2,0	0,6	0,02
	6	2,3	0,5	0,03
UPB2 JN	5	4,0	1,2	0,04
	6	4,6	1,0	0,06

Maximaler zulässiger Speisedruck: 7 bar
Maximal erreichbares Vakuum: 0,92 bar

Der Normalliter (NL) entspricht dem Volumen, das eine bestimmte Menge (Masse) Gas bei atmosphärischem Druck einnehmen würde. Die Durchflussmenge wird berechnet aus Volumen pro Zeit (NL/s) unter Normalbedingungen (atmosphärischer Druck, 20°C).

Maximum allowable supply pressure: 7 bar
Maximum attainable vacuum: 0,92 bar

The normal litres (NL) is the volume that would take a certain amount (mass) of gas at atmospheric pressure. The flow rate is calculated as volume per time (NL/s) under normal conditions (atmospheric pressure, 20°C).

Pression max. d'alimentation autorisée: 7 bars
Vacuum max. atteint: 0,92 bar

La normalité (NL) correspond au volume d'une quantité définie (Masse) de gaz par une pression atmosphérique donnée. Le coefficient de débit sera calculé en volume par temps (NL/s) sous conditions normales (pression atmosphérique, 20°C).






Vakuumverbinder

Vacuum circuit connector

Douille de passage de vide






trivaCLAMP




Vakuumschlauch (per Laufmeter)
Vacuum hose (per running meter)
Tuyau d'alimentation pour le vide (par mètre courant)

D = 8mm für Vakuumverbindung von Platte zu Platte
for vacuum supply from plates to accessories
pour le raccordement des accessoires aux plateaux à vide

D = 16mm für Vakuumverbindung von Pumpe zu Platten
for vacuum supply from pump to plate
pour le raccordement de la pompe aux plateaux à vide



Anschlagleisten
Stop rails
Règles butée



UA3 - 660	
①	1x TH160274
②	3x M6x12 ISO 4762
③	3x 6,4 DIN 9021
④	3x SM1135 M6x8
L1	= 660 mm
L2	= 270 mm
L3	= 280 mm
kg	~0,6

UA3 - 560	
①	1x TH160275
②	3x M6x12 ISO 4762
③	3x 6,4 DIN 9021
④	3x SM1135 M6x8
L1	= 560 mm
L2	= 225 mm
L3	= 225 mm
kg	~0,5


UA3 - 360	
①	1x TH160277
②	3x M6x12 ISO 4762
③	3x 6,4 DIN 9021
④	3x SM1135 M6x8
L1	= 360 mm
L2	= 120 mm
L3	= 130 mm
kg	~0,32

UA2 - 260	
①	1x TH160278
②	2x M6x12 ISO 4762
③	2x 6,4 DIN 9021
④	2x SM1135 M6x8
L1	= 260 mm
L2	= 180 mm
kg	~0,2

Anschlag

Stop rail

Butée



UZA 4012 G06

①	1x TH120177
②	2x M3x8 - ISO 4027
③	2x M6x16 SM1142B
L	= 40 mm
H	= 8,5 mm
kg	~0,03


UZA 5015 G13

①	1x TB140501
L	= 50 mm
H	= 9 mm
kg	~0,04

T-Nuten Stein

T-nuts

Tasseau à T




08 020 00-SET

①	1x M6x12 ISO 4762
②	1x SM1135 M6x8
③	1x 6,4 DIN 9021
kg	~0,03

Ansetzbare T-Nuten

Attachable T-slots

Rainures T attachables




UT 100 30 40

①	1x TH160227
②	2x M6x30 - ISO 4762
③	2x 6x20 -B - ISO 8734
kg	~0,4

Seiten-/Wendeanstieg

Reversible stop gage

Butée latérale/réversible




UA 07 70

①	1x TH160259
②	2x 09 006 14
③	2x SM1135 M6x8
kg	~0,14

Seitenanschlag

Side lay

Butée latérale



UA 18 25 40

①	1x TH160098
②	2x M6x30 - ISO 4762
kg	~0,1

Dichtschnur und Ventil

Sealing cord and valve

Cordon d'étanchéité et valve



trivaCLAMP

Dichtschnüre aus Silikon-Gummi


Beständig gegen Öle, Säuren, Emulsionen, Dielektrika, ionisiertes Wasser und Wärme bis 200°C

Silicone-rubber sealing cord

Resistant to oils, acids, coolants, dielectrics, activated water (EDM) and heat up to 200°C

Cordon d'étanchéité en caoutchouc silicone

Résistant contre l'huile, acides, émulsions, diélectrique, et à la chaleur jusqu'à 200°C




weiss / white / blanc

11 101 00	11 201 00	11 201 00 M	11 300 00
L = 25 m	25 m	25 m	L = 5 m
D = 6,5 mm ± 0,5	4 mm (4,3-4,6 mm)	4 mm (4,0-4,3 mm)	D = 3 mm
J = max. 0,6 mm	max. 0,4 mm	max. 0,3 mm	
H = 12-13 mm	6-7 mm	6-7 mm	

Triva Clamp Ventil / Triva Clamp valve / Valve Triva Clamp

Montage von oben
Mounting from above
Montage d'en haut



Schnellkupplung mit Bride
Quick hose coupling including clip
Accouplement rapide avec collier de serrage




05 200 00 kg ~0,14

Schlauchnippel mit Bride

Hose nozzle including clip

Raccord pour tuyau flexible avec collier de serrage



09 410 10 kg ~0,03

Ventil-Blindstopfen
Valve blind plug
Bouchon d'étanchéité



07 001 02 kg ~0,01

07 002 00 kg ~0,01

ADAPT 6-12 kg ~0,02

Montage von unten, für Spezialvorrichtungen
Mounting from bottom side, for special devices
Montage d'en bas, pour des dispositifs spéciaux




07 001 00 S kg ~0,01

11 101 00 SP kg ~0,01

11 101 00 kg ~0,01


Reduktionstück für Rasterplatten M12/12^{f7} auf M6
Adapter piece for Gridplates from M12/12^{f7} to M6
Adaptateur M12/12^{f7}-M6, pour l'assemblage de Triva plaques



VHM Profilfräser für Vorrichtungsplatten

Carbide end mills for plate for dedicated fixtures

Fraise en carbure monobloc pour plateau pour construction de gabarits




VFP 10065L 100 (Ø 6,5 mm)

Ø = 10
L = 100

VFP 08040L 90 (Ø 4 mm)

Ø = 8
L = 90



Rotationspumpe für Trockenbearbeitung oder mit Minimalmengenschmierung.

Pump for dry machining or machining using drizzle-coolant.

Pompe pour usinage à sec ou arrosage vaporisé.

Drehschieber-Vakuumpumpe, öligeschmiert

Rotary vacuum pump, portable unit

Pompe à vide rotative, portable

Einheit ausgerüstet mit:


- Pumpe, Enddruck 20 mbar
- Wasserabscheider mit Sintermetallfilter
- Tragbügel
- 3 Gummifüsse
- 5 Meter Vakuumschlauch
- 1 Schnellkupplung
- für 1-Phasenbetrieb wartungsfreie Motoren mit Anlauf-Kondensatoren

Unit equipped with:

- Pump, pressure limit 20 mbar
- Liquid separator with sintered metal filter
- Mounting bracket
- 3 Rubber feet
- 5 m (6.5ft) Vacuum hose
- 1 Quick hose coupling
- maintenance-free motor provided with capacitor starter for single phase

Unité équipée de:

- Pompe à vide, pression finale 20 mbar
- Séparateur d'eau avec filtre en métal fritté
- Poignée à main
- 3 Pieds en caoutchouc
- 5 Mètres de tuyau flexible
- 1 Accouplement rapide
- moteur à démarrage par condensateur, nécessité peu d'entretien, tension:



Technische Daten

Technical data

Donnée technique

230 V ±10%, 50/60 Hz, 300 / 360 W	6 / 7,2 m ³ /h	UBP 1 06 230 300
110 V ±10%, 50/60 Hz, 250 / 300 W	6 / 7,2 m ³ /h	UBP 1 06 110 250
400 V ± 10%, 50/60 Hz, 250 / 300 W	18 / 21 m ³ /h	UBP 3 18 400 550
3-Phasen / Triple phase / Triphasé		
400 V ± 10°, 50/60 Hz, 550 / 660 W	18 / 21 m ³ /h	UBP 3 18 400 550
1-Phasen / Single phase / Monophasé		
230 V ± 10%, 50/60 Hz, 600 / 720 W	18 / 21 m ³ /h	UBP 1 18 230 600

Saugkraft

Suction capacity

Volume aspiré

Rotationspumpe auf Speichertank für Arbeiten mit Kühlwasser

Rotary pump tank assembly Pump assembly for machining with flowing coolant

Unité pompe rotative à vide avec réservoir Pompe pour des usinages avec arrosage

Aggregat ausgerüstet mit:

- Vakuumpumpe, Enddruck 20 mbar
- Wasserabscheider mit Sintermetallfilter
- Fahrbarem 50 Liter Behälter als Vakuumspeicher und Wasserreservoir
- 5 Meter Vakuumschlauch
- Schwimmerschalter zur Niveaukontrolle des Wassers
- für 3-Phasenbetrieb wartungsfreie Drehstrommotoren
- für 1-Phasenbetrieb wartungsfreie Motoren mit Anlauf-Kondensatoren.

Assembly equipped with:

- Vacuum pump, pressure limit 20 mbar
- Liquid separator with sintered metall filter
- Pump mounted on a movable 50l (13gal) tank being both, vacuum reservoir and water collector
- 5 m (6.5ft) Vacuum hose
- Float switch for water level control
- maintenance-free motors for 3 phase operating
- single phase motors with capacitor starter.

Unité équipée de:

- Pompe à vide, pression finale 20 mbar
- séparateur d'eau avec filtre en métal fritté
- Unité mobile avec réservoir de 50l pour le vide et l'eau
- 5 Mètres de tuyau flexible
- Interrupteur à flotteur pour niveau de l'eau
- Pour moteur triphasé avec peu d'entretien
- pour moteur avec démarrage par condensateur, avec peu d'entretien.

für Vakuumaufspannflächen:

- zusammenhängend, oder
- auf mehrere einzelne Platten verteilt

To cover maximum holding surface:

- built by plate or plate-assembly, or
- display over several single plates mounted to various machine-tools

Surfaces de fixation pour vacuum:

- des plateaux raccordés en continu ou
- distribués sur plusieurs plateaux isolés.

Separater Tank

Separate tank

Tank particulier

Öl für Vakuumpumpe

Oil for vacuum pump

Huile pour pompe à vide

UBT 40

Vol. 40l

UB 1-OIL

1 l

- ➔ Grössere Pumpen auf Anfrage
- ➔ Larger pumps on demand
- ➔ pompes plus grandes sur demande



Technische Daten

Technical data

Donnée technique

Spannfläche bis / Surface up to / Surface jusqu'à max. 1,8m²

3-Phasen / Triple phase / Triphasé 400 V ± 10%, 50/60 Hz, 250/300 W
1-Phasen / Single phase / Monophasé 230 V ± 10%, 50/60Hz, 300/360 W
1-Phasen / Single phase / Monophasé 110 V ± 10%, 50/60Hz, 250/300 W

Saugkraft

Suction capacity

Volume aspiré


UBA 3 06 400 250
UBA 1 06 230 300
UBA 1 06 110 250

Spannfläche bis / Surface up to / Surface jusqu'à max. 5,0m²


3-Phasen / Triple phase / Triphasé 400 V ± 10°, 50/60 Hz, 550/660 W
1-Phasen / Single phase / Monophasé 230 V ± 10%, 50/60Hz, 600/720 W

18 / 21 m³/h
18 / 21 m³/h

UBA 3 18 400 550
UBA 1 18 230 600





oppSystem






Anwendungsbeispiele
Examples of application
Exemples d'applications



oppSystem






SMK30-17-42-OPP-200

142 kg

SMK24-24-42-OPP-200

120 kg





In den letzten Jahren wurden die Werkzeugmaschinen viel leistungsfähiger. Damit wurden die Bearbeitungszeiten wesentlich kürzer. Aufgrund der vom Auftraggeber verlangten Lieferzeiten („Just-In-Time“) sind aber die Losgrößen geringer geworden, was zu vermehrten Einrichtzeiten führt. Auch die technisch hochentwickelten Maschinen sind jedoch immer noch mit einem T-Nuten Tisch ausgerüstet. Die Befestigung und das Ausrichten des zu bearbeitenden Werkstückes auf dem T-Nutentisch kann nur während der (teuren) Maschinen-Stillstandszeit erledigt werden. Diese Unproduktivität kumuliert sich, wenn die Werkstückbearbeitung mehrere Maschinenprozesse und somit mehrmaliges Befestigen und Ausrichten erfordert. Die Lösung, die wir Ihnen für dieses Problem bieten, ist unser neuartiges, modulares Palettiersystem, das oppSystem.


Das System besteht aus dem auf dem Maschinentisch der Werkzeugmaschine montierten Palettenträger und mindestens zwei Paletten oder mit Zentrier- und Klemmbüchsen ausgerüsteten Werkstückträgern. Die sehr präzis gefertigte Schnittstelle zwischen dem Palettenträger

The productivity of modern machining centers has been drastically increased over the past years. Hence the time per workpiece is falling. On the contrary the batch sizes are getting smaller due to the increasing trend to „just in time“ production. This means that the machine must be set up more frequently. If the machine is not equipped with a pallet changer, the set up and the changing of workpieces may only be accomplished during the stand still of the machine. This idling of the machine results in the loss of costly productive machine time. As it is, the aim of any machining facility to keep the spindle turning, the unproductive time must be minimized. As any machinist knows, the set up and alignment of workpieces on a T-slot table is very awkward and time consuming. The TRIAG opp (Zero-Point-Palleting) System represents an ideal interface between machining table and workholding device.

On the machine table the receiver chuck is installed. This chuck may consist of one, two, four, six or more receiver units. Onto these air operated receiver chucks a pallet, a fixture or a vice is mounted within a matter of seconds. On the bottom surface of the workholding devices centering rings are

Ces dernières années les machines outils sont devenues beaucoup plus performantes. Avec cela le temps de travail c'est aussi considérablement raccourci. Sur la base des commandes et des délais de livraisons demandés (just in time) les séries sont plus petites et les temps de réglages plus longs. Les machines avec les développements techniques supérieurs ne sont pas toujours équipées avec une table à rainures T. La fixation et les réglages des pièces à usiner sur votre table avec rainures T ne peuvent se faire que lorsque votre (coûteuse) machine est à l'arrêt. Cette improductivité se cumule quand les pièces à usiner nécessitent plusieurs processus de machine, alignements et plusieurs fixations. La solution que nous vous offrons pour ces problèmes, c'est notre nouveau procédé système de palettisation modulaire oppSystem.

Ce système se compose sur la table de la machine outil d'un support de palette et au minimum deux palettes ou un support de pièces qui est équipé avec des boîtes de centrages et de serrages. Cette jonction très précise entre le support de palette et la palette rend possible en quelques secondes






und der Palette ermöglicht ein sekunden schnelles Ein- und Auswechseln der Paletten, auf welcher ausserhalb der Werkzeugmaschine das zu bearbeitende Werkstück montiert und positioniert wird. Es wird eine sehr hohe Ausnutzung der theoretisch zur Verfügung stehenden Maschinenlaufzeit erreicht. Dies erhöht die Produktivität der Maschine und damit die Wirtschaftlichkeit des ganzen Betriebes. Im Gegensatz zu vielen anderen Palettensystemen auf dem Markt ist die Dimension des oppSystems in Form von Stichmassen genormt und richtet sich damit nach den individuellen Werkstückdimensionen. Die patentierte Konstruktion erlaubt überdies auch die unbemannte Be- und Entladung mit Hilfe eines Beschickungsgerätes. Mit dem oppSystem sind 150'000 Spannungen ohne Referenzverlust möglich, bei einer Repetiergenauigkeit von $\pm 0,002$ mm. Das Lösen erfolgt pneumatisch mit ca. 6 bar, womit keine Mehrkosten für Hydraulikaggregate entstehen. Eine allfällige entstehende Wärmeausdehnung wird über die federnde Zentrierung kompensiert. Alle wichtigen Bauteile sind wartungsarm, leicht zu überprüfen und im Bedarfsfall einfach auszutauschen.

inserted. These centering rings are ground to a very high accuracy permitting the locking down of the workholding device with a repeatability of ± 0.002 mm on all three axes. The chucks are locked by spring force and unlocked by compressed air of 6 bar. This means that no hose connection is necessary during machining. Hydraulic pumps or hydraulic amplifiers are superfluous. The patented oppSystem allows for 150'000 locking and unlocking cycles without loss of positioning accuracy. If necessary, the changing of the pallet may be accomplished by a robot or a handling system. Thermal expansion is compensated for by the spring loaded centering units. Due to the unique oppSystem it is possible to bring the loading and unloading of the actual work-piece out of the machine which guarantees a maximum of productive machine time. Maintenance is simple as all components are easily accessible and replaceable. There are standard receiver chucks and pallets available with two or four receiver units. For other solutions or dedicated fixture you should contact TRIAG or your nearest dealer.

le changement de palette sur laquelle en dehors de la machine outil la pièce à usiner sera montée et positionnée. Vous aurez de ce fait une très grande utilisation théorique de la machine à disposition. L'augmentation de la productivité de la machine et avec cela la rentabilité de toute l'entreprise. Au contraire de beaucoup d'autres systèmes de palettisation sur le marché, les dimensions du oppSystem sont normalisées et avec cela s'alignent bien sur vos dimensions de pièces à usiner individuelles. La construction patente autorise entre autre aussi pour la charge et la décharge un appareil. Avec le oppSystem vous avez la possibilité de faire 150'000 serrages sans perte de la référence avec une répétition de la précision de $\pm 0,002$ mm. Le déverrouillage est pneumatique avec environ 6 bars et de ce fait pas de frais pour un agrégat hydraulique coûteux. Si une dilatation thermique intervient elle sera compensée par le centrage élastique du système (à ressorts). Toutes les pièces importantes sont sans entretien, faciles à contrôler et en cas de besoins simples à remplacer.




0-Punkt Auflage
Zero point support
Support point à zero

UBOPP H50
UBOPP H100
UBOPP H120




oppSystem



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
 1x **UBOPP H100** & 1x **OPMB18 M12**

UBOPP H50	
①	1x TK160054
②	1x OPMB18 M12
③	4x TWPAS 1250
④	1x M12x16 DIN914
kg	~1,25
UBOPP H100	
①	1x TK160055
kg	~1,81
UBOPP H120	
①	1x TK160056
kg	~2,03



Separat bestellen / Separate order / Commander séparément

Mechanisches 0-Punkt System



Mechanical zero point system

Mechanical zéro point system



OPBM4Q 100 R50



oppSystem



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1x OPBM4Q 100 R50 & 4x OPMB12 M12 4x TWPAS 1240



Separat bestellen / Separate order / Commander séparément




Ausrichtplatte

Alignment plate

Plaque d'alignement

OPMAW

oppSystem



OPMAW

- ① 1x TB151141
- ② 4x OPMB18 M12
- ③ 4x TWPAS 1227


kg ~3,54

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x OPMAW

Universal Flansch


Universal flange

Flaque universel




TB160379


kg ~7,6



Schnitt
Section
Section
C-C










Schnitt Section Section D-D




Separat bestellen / Separate order / Commander séparément

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1x TB160379





Schnitt / Cross-section / Profil en travers





OP 92BUE23








OP 92BUE23 ID

		kg
OP 92BUE23		~0,75
OP 92BUE23 ID		~0,78


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: OP 92BUE23

Einbauanleitung / Assembling instructions / Instructions de montage



Zentriereinheit
Chuck unit
Unité de centrage

Zentrierkörper
Chuck body
Corps de centrage



OP EGB ID	
1	1x OPPAS M10x12
2	8x M6 x 20 ST
3	1x OPKN 30x13,5
4	8x RB - 8/G20W
5	1x OPEBID
6	1x OR 3x1,5
7	1x OR 90x1,5
8	8x FED 1044
9	8x FED 2051
10	2x OR 26x2
11	1x 6m6x20 DIN 6325
12	1x OPKLB 100
13	1x OPDR 885
kg	~2,28

OP EGB	
1	1x OPPAS M10x12
2	8x M6 x 20 ST
3	1x OPKN 30x13,5
4	8x RB - 8/G20W
5	1x OPEB
6	1x OR 3x1,5
7	1x OR 90x1,5
8	8x FED 1044
9	8x FED 2051
10	2x OR 26x2
11	1x 6m6x20 DIN 6325
12	1x OPKLB 100
13	1x OPDR 885
kg	~2,26

Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **OP EGB ID**



1er Palettenträger

Receiver chuck with 1 chucks

Support de palette à 1 éléments



oppSystem









		kg
OP B1 ID		~6,98

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP B1 ID**

1er Palette

Pallet with 1 clamping case

Palette à 1 élément



	A	B	H	P	kg
OP A1ID 160	156	156	60,2	56,2	~3,95
OP A1ID 200	196	196	60,2	56,2	~6,06
OP A1ID 160 R50	156	156	60	56	~4,04
OP A1ID 200 R50	196	196	60	56	~6,12

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP A1ID 160**



2er Palettenträger

Receiver chuck with 2 chucks

Support de palette à 2 éléments



oppSystem





	X	kg
OP B2 160	160	~13,22
OP B2 200	200	~14,92
OP B2 200 R50	200	~24,00
OP B2 200 R50 ID-1	200	~24,00
OP B2 200 R50 ID-2	200	~24,00

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: OP B2 160

2er Palette

Pallet with 2 clamping case

Palette à 2 élément



	A	B	H	P	X	kg
OP A2 160	316	156	60,2	56,2	160	~8,07
OP A2 200	396	196	60,2	56,2	200	~12,18
OP A2 160 R50	316	156	60	56	160	~8,13
OP A2 200 R50	396	196	60	56	200	~12,32


3er Palettenträger

Receiver chuck with 3 chucks

Support de palette à 3 éléments



oppSystem





	X	kg
OP B3 160	160	~21,66
OP B3 200	200	~25,06

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP B3 160**

3er Palette

Pallet with 3 clamping case

Palette à 3 élément



	A	B	H	P	X	kg
OP A3 160	476	156	60,2	56,2	160	~12,16
OP A3 200	596	196	60,2	56,2	200	~18,36
OP A3 160 R50	476	156	60	56	160	~12,27
OP A3 200 R50	596	196	60	56	200	~18,57

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP A3 160**



4er Palettenträger

Receiver chuck with 4 chucks

Support de palette à 4 éléments



oppSystem






Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP B4Q 160**

	X	Y		kg
OP B4Q 160	160	160		~29,34
OP B4Q 200	200	200		~33,17

4er Palette

Pallet with 4 clamping case

Palette à 4 élément



	A	B	H	P	X	Y	kg
OP A4Q 160	316	316	60,2	56,2	160	160	~16,35
OP A4Q 200	396	396	60,2	56,2	200	200	~24,65
OP A4Q 160 R50	316	316	60	56	160	160	~16,54
OP A4Q 200 R50	396	396	60	56	200	200	~24,88

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP A4Q 160**


6er Palettenträger

Receiver chuck with 6 chucks

Support de palette à 6 éléments



oppSystem



Bestellbeispiel
Ordering example







Exemple de commande: **OP B6 160**

	X	Y		kg
OP B6 160	160	160		~44,18
OP B6 200	200	200		~56,82

6er Palette

Pallet with 6 clamping case

Palette à 6 élément



	A	B	H	P	X	Y	kg
OP A6 160	476	316	60,2	56,2	160	160	~24,63
OP A6 200	596	396	60,2	56,2	200	200	~37,10
OP A6 160 R50	476	316	60	56	160	160	~24,88
OP A6 200 R50	596	396	60	56	200	200	~37,48


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **OP A6 160**

EROWA MTS Einbauspannfutter / Integral chucks / Mandrins intégrables

Einbauvariante (gültig für MTS IntegralChuck Single und Multi). Toleranzen entsprechend der Einbauanleitung beachten!

Integration variant (applicable to MTS IntegralChucks Single and Multi). Observe tolerances according to integration instructions!

Variante de montage (valable pour le mandrin MTS IntegralChuck Single et Multi). Respecter les tolérances selon les instructions de montage indiquées!



Manuelle Bedienung
Manual operation
 Commande manuelle



Geeignet zur Anwendung unter Flüssigkeit
Suited for submerged operation
 Convient pour une utilisation avec un liquide en immersion



auto **Geeignet für automatische Anwendung**
Suited for automatic operation
 Convient pour une application automatisée




Mit Druckluftpistole bedienen
Operate with compressed air jet
 Commande par le pistolet à air comprimé



Für spanabhebende Bearbeitung
For chip-removing processes
 Pour l'usinage par enlèvement de copeaux



Zum Senkerodieren
For EDM sinking
 Pour l'enfonçage par étincelage



1 Präzise

Spieldreie Kurzkegel-Zentrierung.
Repetiergenauigkeit: < 0,005 mm.
Leichtes Einfahren der Paletten.

2 Spannmechanismus

Zuverlässiger Spannmechanismus durch selbsthemmenden Kugelverschluss.

3 Öffnen

MTS Spannfutter werden pneumatisch betätigt.

4 Sauberkeit

Flüssigkeit kann ablaufen, keine Schmutzecken.

1 Precise

Play-free round-cone centering.
Repeatability: <0.005 mm.
Easy insertion of the pallets.

2 Clamping mechanism

Reliable clamping mechanism through self-locking ball lock.

3 Open

MTS are operated pneumatically.

4 Cleanliness

Liquids can drain off. No dirt traps.

1 Précision

Centrage par cône court exempt de jeu.
Précision de répétabilité : <0,005 mm.
Introduction aisée des palettes.

2 Mécanisme de serrage


Mécanisme de fermeture fiable grâce à une fermeture autobloquante à bille.

3 Ouverture


Les mandrins de serrage MTS sont actionnés par voie pneumatique.

4 Propreté

Évacuation du liquide assurée, pas d'endroits sales.



L x B x H: Maschinenabhängig
L x W x H: Depending on the machine
L x I x H: Selon la machine



MTS Spannfutter


Das pneumatische MTS Spannfutter benötigt trotz der hohen Spannkraft von 12'000 N dank interner Kraftverstärkung nur 7 bar Öffnungsdruck.

MTS Chuck

A mere 7 bar of opening pressure results in 12,000 N clamping power thanks to internal power boosting.

Mandrin MTS


Une pression d'ouverture de 7 bars seulement génère une pression de serrage de 12,000 N grâce à l'amplificateur de force interne.



Anschluss P2:
Öffnen

Prise P2:
Ouverture

Connection P2:
Opening



Anschluss P3:
Reinigen


Prise P3:
Cleaning

Connection P3:
Nettoyage

MTS IntegralChuck S-P
ER-033402




Ausführung	Für den direkten Einbau in Maschinentische, Platten, Spanntürme, Winkel oder Teilapparate.
Anschlüsse	Zum Öffnen: Pneumatisch.
Anwendung	Zur Aufnahme von Einzel- oder Mehrfachpaletten.
Version	<i>For direct integration in machine tables, plates, tombstones, squares or dividing heads.</i>
Connections	<i>To open: pneumatic or hydraulic.</i>
Application	<i>To accommodate single or multiple pallets.</i>
Exécution	Pour être intégrés directement dans les tables de machine, les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Orifices	Pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation	Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.



MTS IntegralChuck S-P/A
ER-036802



Ausführung	Für den direkten Einbau in Maschinentische, Platten, Spanntürme, Winkel oder Teilapparate.
Anschlüsse	Zum Öffnen: Pneumatisch. Zum Reinigen: Pneumatisch.
Anwendung	Zur Aufnahme von Einzel- oder Mehrfachpaletten.
Version	<i>For direct integration in machine tables, plates, tombstones, squares or dividing heads.</i>
Connections	<i>To open: pneumatic. To clean: pneumatic.</i>
Application	<i>To accommodate single or multiple pallets.</i>
Exécution	Pour être intégrés directement dans les tables de machine, les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Orifices	Pour ouverture : Pneumatique. Pour nettoyage: Pneumatique.
Utilisation	Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.



Um Ihnen die schnelle Orientierung über die Anwendungsbereiche der EROWA Produkte zu erleichtern, verwenden wir die folgenden Zeichen:

S = Single

M = Multi

A = Automatisierbar / Able to automate / Automatisable

P = Pneumatisch betätigt / Pneumatically operated / A commande pneumatique

To make it easier for you to find your way about the fields of application for EROWA products, we use the following symbols:


Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA, nous utilisons toujours les mêmes pictogrammes:

MTS IntegralChuck M-P

ER-033400



Ausführung	Für den direkten Einbau in Maschinentische, Platten, Spanntürme, Winkel oder Teilapparate.
Anschlüsse	Zum Öffnen: Pneumatisch.
Anwendung	Zur Aufnahme von Einzel- oder Mehrfachpaletten.
Version	<i>For direct integration in machine tables, plates, tombstones, squares or dividing heads.</i>
Connections	<i>To open: pneumatic or hydraulic.</i>
Application	<i>To accommodate single or multiple pallets.</i>
Exécution	Pour être intégrés directement dans les tables de machine, les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Orifices	Pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation	Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.




MTS IntegralChuck M-P/A

ER-036800



Ausführung	Für den direkten Einbau in Maschinentische, Platten, Spanntürme, Winkel oder Teilapparate.
Anschlüsse	Zum Öffnen: Pneumatisch. Zum Reinigen: Pneumatisch.
Anwendung	Zur Aufnahme von Einzel- oder Mehrfachpaletten.
Version	<i>For direct integration in machine tables, plates, tombstones, squares or dividing heads.</i>
Connections	<i>To open: pneumatic. To clean: pneumatic.</i>
Application	<i>To accommodate single or multiple pallets.</i>
Exécution	Pour être intégrés directement dans les tables de machine, les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Orifices	Pour ouverture : Pneumatique. Pour nettoyage: Pneumatique.
Utilisation	Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.



Um Ihnen die schnelle Orientierung über die Anwendungsbereiche der EROWA Produkte zu erleichtern, verwenden wir die folgenden Zeichen:

S = Single

M = Multi

A = Automatisierbar / Able to automate / Automatisable

P = Pneumatisch betätigt / Pneumatically operated / A commande pneumatique

To make it easier for you to find your way about the fields of application for EROWA products, we use the following symbols:

Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA, nous utilisons toujours les mêmes pictogrammes:




OPSKU	G1/4" Innengewinde <i>Internal thread</i> Filet intérieur	OPST-NI	G1/8" Aussengewinde <i>Male thread</i> Filet extérieur	OPRV	G1/8" Aussengewinde <i>Male thread</i> Filet extérieur

Schnellkupplung
Quick fitting coupling
Raccord rapide

Stecknippel verschmutzungsgeschützt
Plug nipple protected against staining
Raccord antichoque protégé contre la saleté


Rückschlagventil
Nonreturn valve
Soupape anti-retour

OPANS-8 G1/4" Aussengewinde
Male thread
Filet extérieur




(Für 8 mm Schlauch / For hose / Pour
utricule)

Abdeckung
Cover
Couvercle




Dichtlippe
Leakproof cover
Bague d'étanchéité






Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: OPP - AD

		kg
OPP - AD		~0,525
OPP - DL		~0,075



*tripoxy*MINERAL









5



4




6



7




8



SMK30-17-42-OPP-200

142 kg




SMK24-24-42-OPP-200

120 kg



**Pyramidenstumpf
Truncated pyramid
Pyramide tronquée**

474 kg



9



10


Maschinenschonend und leicht, in fast allen Formen herstellbar

Bei den immer schneller werdenden Horizontalbearbeitungszentren ist Gewichtsreduktion der Zuladung ein wichtiger Faktor. Unsere Spanntürme aus Mineralguss haben ein kleineres spezifisches Gewicht als Alu. Zudem werden Vibratoren derart reduziert, dass auch bei einer Bearbeitung im oberen Turmbereich präzis bearbeitet werden kann. In gewissen Fällen, z.B. bei Werkstückspannungen (ohne Basisschienen) direkt auf den Turm, kann auch ein stahlummantelter Mineralgussturm eine Ergänzung sein. Die Firma Triag hat seit 2004 diese stahlummantelten Türme mit sehr guten Ergebnissen bei Kunden im Einsatz. In den meisten Fällen können optimale Lösungen durch Standardangebote kostengünstig und modular eingerichtet werden.

Reduces machine wear due to low specific weight - can be produced in all sorts of shapes**Légères et ménagent vos machines; produites presque sous toutes les formes**

As the rapid traverse on modern horizontal machining centres is constantly increasing, the weight of the payload becomes obviously an important point. Our tumbstones made of epoxy mineral casting are lighter in their specific weight than aluminium. In addition, vibrations are greatly reduced in a way that even in the upper end of the tumbstone high accuracy is guaranteed. In certain cases, as for instance when the fixture is designed without the base rail, that means directly mounted on the cube, the tumbstone can be improved by a steel jacket. Triag customers are employing successfully tumbstones with steel jackets since 2004. In most cases optimal solutions can be found with standard Triag clamping devices.


Avec la rapidité toujours plus élevée des centres d'usinages horizontaux la réduction du poids est un facteur important. Nos tourelles en fonte minérale ont un poids spécifique plus petit que l'Alu. De cette façon les vibrations seront aussi réduites et le travail sur le haut de la tourelle sera exécuté avec la même précision que sur le bas. Dans certains cas par exemple ou les pièces à usiner sont serrées directement sur la tourelle sans rail de base, une tourelle en fonte minérale avec un manteau en acier peut être un complément très intéressant. La Société Triag à depuis 2004 chez ses clients des tourelles avec manteau en acier en service avec de très bons résultats. Dans la plus part des cas nous pourrons vous offrir des solutions modulaires optimales avantageuses grâce à notre offre Standard.



	Mineralguss	GG20	hochfestes Alu
- Leicht und stabil	Dichte [kg/dm ³]	ca. 2,4	ca. 7,1 - 7,3
- Vibrationsdämpfung 10 x besser als Grauguss und 100 x besser als Alu!	Logarithmisches Dekrement grösser als (Vibrationsdämpfung)	0,035	0,004
- Spezifisches Gewicht wie Aluminium	Längenausdehnungskoeffizient [1/K]	ca. 12x10 ⁻⁶	ca. 10x10 ⁻⁶
- Seitenflächen geschliffen, Bohrungen M12/12F7	Zugfestigkeit [N/mm ²]	15 - 20	200 - 400
- Grundplatten nach Maschinenspezifikation	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	ca. 2	ca. 50
- Andere Formen auf Anfrage			ca. 140

	Epoxy mineral	GG20	high density Alu
- Lightweight and rigid	Density [kg/dm3]	ca. 2,4	ca. 7,1 - 7,3
- Damping effect 10 x better than cast iron / 100 x better than alu!	Logarithmic Decrement (damping)	0,035	0,004
- Specific weight like aluminum	Coefficient of linear expansion [1/K]	ca. 12x10 ⁻⁶	ca. 10x10 ⁻⁶
- Faces ground, hardened bushings M12/12F7	Tensile strength [N/mm2]	15 - 20	200 - 400
- Base plate made to machine specifications	Thermal conductivity [W/mK]	ca. 2	ca. 50
- Other dimensions on request			ca. 140

	Fonte minérale	GG20	Alu très dur
- Légère et stable	Densité [kg/dm3]	env. 2,4	env. 7,1-7,3
- Atténuation des vibrations 10 x supérieur à la fonte / 100 x mieux que l'alu!	Décrément log. (Atténuation des vibrations)	0,035	0,004
- Poids spécifique comme l'Aluminium	Coef. de dilatation thermique linéaire [1/K]	ca. 12x10 ⁻⁶	ca. 10x10 ⁻⁶
- Rectifié, bouchons positionnés et trempés M12/12F7	Résistance à la traction [N/mm2]	15 - 20	200 - 400
- Plaque de base selon spécification de la machine	Conductibilité thermique [W/mK]	env. 2	env. 50
- Autres types sur demande			env. 140




Lagetoleranz der Rasterbohrungen Positioning tolerance of the holes Tolérance dans la position des alésages	R	0 - 500 mm ± 0,01 501 - 1000 mm ± 0,02
Ebenheit Flatness Planéité		0,01 mm / 300 mm
Parallelität Parallelism Parallélisme		0,01 mm / 300 mm
Winkligkeit Deviation of angle Déviation de l'angle		0,01 mm / 200 mm

Andere Größen, Formen und Raster, welche nicht im Katalog sind, können nach Kundenwunsch produziert werden.

Other sizes, forms and grid which are not in the catalogue can be produced on customer's request.

D'autres dimensions, formes et alésages de positionnement différents peuvent être produites sur demande.

Bevor Mineralgusstürme eingesetzt werden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte! *Prior to inserting the tombstones please note the following points!* **Avant d'employer des tourelles de serrage en fonte minérale, faites attention aux points suivants!**



Höchstlast des angehängten Stücks in kg Maximum load of the affixed piece in kg Charge maximale de la pièce accrochée en kg		
Drahtseil Steel rope Câble métallique	Bei fest angezogener Schraube For tightened screw Pour une vis serrée	Bei zwei Schrauben insgesamt For two tightened screws Pour deux vis serrées
	DIN 580	DIN 580
MRD 16	1000 kg	M16
	700 kg	M16
		500 kg

Bitte beachten Sie, dass die meisten Ringschrauben eine max. Last haben von:

M16: 700 kg

auch muss die Ringschraube bis zum Anschlag eingedreht sein!

Please note that most of the lifting screws have a maximum load of:

M16: 700 kg

It is also important that the lifting screw is driven into the socket!

Faites attention que la plupart des anneaux de levage ont une charge maximale limitée:

M16: 700 kg

Il est aussi important que l'anneau de levage soit vissé jusqu'à l'arrêt!

Oberflächenabnutzung

Durch schnelle, auf die Turmoberfläche schlagende, Späne sowie durch Hochdruckkühlung, die direkt auf den Turm spritzt, kann die Oberfläche des Mineralgussturmes beschädigt werden!

Surface wear

The surface of the tombstone can be seriously damaged by chips hitting the tombstone quickly as well as by high pressure cooling water splashing directly onto the tombstone!

Détérioration de la surface

La tourelle de serrage peut être détériorée par des copeaux qui frappent la surface de la tourelle ou par de l'eau de refroidissement qui jaillit à haute pression sur la tourelle!

Massnahmen:

Dort wo lange Späne oder auch kurze abrasive Späne auf den Turm schlagen, Abdeckbleche benutzen!

Measure:

Use cover sheets wherever long or short abrasive chips hit the tombstone!

Contre-mesures:

Utilisez des tôles de protection aux endroits où il y a des copeaux longs ou courts et abrasifs qui frappent la tourelle!

Achtung Grenzfälle

Folgende Anwendungen können nur bedingt eingesetzt werden, da eine einzelne Schraube auf Zug ohne Gegenlast die eingegossene Buchse belastet!

Attention, limited application

The following applications only have limited use as a single screw without a counterweight puts tremendous tension on the integral socket!

Attention, application limitée

Les applications suivantes peuvent seulement être utilisées sous conditions, car il n'y a qu'une seule vis sur la traction sans contre-poids pour charger la douille intégrée!


Max. Anzugsmomente beachten.

Note max. starting torques.

Faites attention aux couples de torsion maximales.


STOP nicht empfohlen

F max. = 1000 daN (1t)




STOP not recommended

F max. = 1500 daN (1,5t)



ARRET non recommandé

F max. = 1000 daN (1t)




Lösung: Siehe Power Clamp, Seite 60


Solution: See Power Clamp, page 60


Solution: Consultez Power Clamp, page 60

Kunde Customer Client		
Maschine Machine Machine		Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr., Modell- oder Gesenk-Nr. Raw material, blank or casting-Nr. Matière, ébauche ou Fonderie, ect...
X max.	X Achse Hub X axis stroke Course axe X	mm
Y min.	Kleinster Abstand von der Palettenoberseite zur Spindelachse Smallest distance from pallet surface to spindle center Distance minimum entre le centre broche et la palette	mm
Y max.	Grösster Abstand von der Palettenoberseite zur Spindelachse Greatest distance from pallet surface to spindle center Distance maximum entre le centre broche et la palette	mm
Z min.	Kleinster Abstand von der Palettenachse zur Spindelnase Smallest distance from pallet center to spindle gauge line Distance minimum entre le plan de broche et la palette	mm
Z max.	Grösster Abstand von der Palettenachse zur Spindelnase Greatest distance from pallet center to spindle gauge line Distance maximum entre le plan de broche et la palette	mm
Spindel Ø Spindle Broche	Spindeldurchmesser Spindle diameter Diamètre de la broche	mm
kg max.	Maximale Tischbelastung Maximum loading capacity Charge maximum admissible	kg
øD max.	Maximaler Störkreis des Werkstücks Maximum workpiece diameter Diamètre maximum des pièces	mm
H max.	Maximale Beladehöhe des Werkstücks Maximum workpiece height Poids maximum des pièces	mm
A x B	Palettenabmessung Size of pallet Dimensions de la palette	mm
	Anzahl Werkstücke pro Los Number of workpieces per lot Nombres de pièces par lot	Stück Pieces Pièce



Bitte Werkstückzeichnung beilegen und Bearbeitungsfolge markieren
Enclose drawing of workpiece and mark processing sequence, please
Merci de joindre le plan des pièces en indiquant les phases d'usinage






Typ/Type **M...**


Mineralguss
Epoxy mineral casting
Fonte minérale

Stahldübel
M12
Steel anchor
Cheville en acier

Ø 12 F7
Gehärtete Büchse
Hardened bushing
Douille trempée



Mineralguss mit Stahldübel
Epoxy mineral with steel anchor
Fonte minérale avec cheville en acier




Typ/Type **SM...**


Stahlmantel mit Mineralgussfüllung
Steel casing with epoxy mineral filling
Manteau en acier remplissage intérieur en fonte minérale

Gehärtete Büchse
Hardened bushing
Douille trempée

im Stahlmantel
M12 F7 in a steel casing
Dans le manteau en acier



Stahl-Mineralguss
Steel-epoxy mineral tombstones
Tourelles acier-fonte minérale coulée




Typ/Type **AM...**

Mineralguss
Epoxy mineral casting
Fonte minérale

Aluminiumdübel
Aluminum dowels
Cheville en aluminium

Ø 12 F7
Gehärtete Büchse
Hardened bushing
Douille trempée

M12
Helicoil / Hélicoïdale





Mineralguss mit Aluminiumdübeln und Helicoil zur Gewichtsreduktion
Epoxy mineral with aluminium anchors and helicoil for additional weight reduction
Fonte minérale avec des chevilles en aluminium et hélicoïdale pour la réduction de poids supplémentaire



MK 30-09-...-R50

tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Stahldübel

Epoxy Mineral with Steel Anchor

Fonte minérale avec cheville en acier



Seite / Page 222



**Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande:**

AMK 30-09-50-R50 & — p. 244

kg*

	A	B	C	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MK 30-09-50-R50	~60			300	50	50	90	(40) (540) 500
MK 30-09-55-R50	~66			300	50	50	90	(40) (590) 550
MK 30-09-60-R50	~72			300	50	50	90	(40) (640) 600
MK 30-09-65-R50	~78			300	50	50	90	(40) (690) 650
MK 30-09-70-R50	~84			300	50	50	90	(40) (740) 700
MK 30-09-75-R50	~90			300	50	50	90	(40) (790) 750

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Stahldübel

Epoxy Mineral with Steel Anchor

Fonte minérale avec cheville en acier



Seite / Page 222

Bestellbeispiel

Ordering example

Exemple de commande: AMK 35-08-65-R50 & — p. 244

kg*

	A	B	C	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MK 35-08-65-R50	~85			350	50	50	80 (40) (690)	650 48 x M12/12F7
MK 35-08-70-R50	~92			350	50	50	80 (40) (740)	700 52 x M12/12F7
MK 35-08-75-R50	~99			350	50	50	80 (40) (790)	750 56 x M12/12F7
MK 35-08-80-R50	~105			350	50	50	80 (40) (840)	800 60 x M12/12F7
MK 35-08-85-R50	~112			350	50	50	80 (40) (890)	850 64 x M12/12F7
MK 35-08-90-R50	~118			350	50	50	80 (40) (940)	900 68 x M12/12F7
MK 35-08-95-R50	~125			350	50	50	80 (40) (990)	950 72 x M12/12F7



* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MK 30-18-...-R50

SMK 30-18-...-R50

tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Stahldübel

Epoxy Mineral with Steel Anchor

Fonte minérale avec cheville en acier

Stahl-Mineralguss

Steel-epoxy mineral tombstones

Tourelles acier-fonte minérale coulée

Seite / Page 222

Bestellbeispiel

Ordering example

Exemple de commande: **AMK 30-18-50-R50 &**

p. 244



MK 30-18-50-R50	~86	SMK 30-18-50-R50	~110
MK 30-18-55-R50	~94	SMK 30-18-55-R50	~120
MK 30-18-60-R50	~102	SMK 30-18-60-R50	~132
MK 30-18-65-R50	~110	SMK 30-18-65-R50	~141
MK 30-18-70-R50	~117	SMK 30-18-70-R50	~152
MK 30-18-75-R50	~125	SMK 30-18-75-R50	~162

kg*

kg*

A	B	C	D	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
300	50	50	100	180	(40)	(540)	500	108 x M12/12F7
300	50	50	100	180	(40)	(590)	550	120 x M12/12F7
300	50	50	100	180	(40)	(640)	600	132 x M12/12F7
300	50	50	100	180	(40)	(690)	650	144 x M12/12F7
300	50	50	100	180	(40)	(740)	700	156 x M12/12F7
300	50	50	100	180	(40)	(790)	750	168 x M12/12F7





* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MK 32-10-...-R100

MK 32-18-...-R100

tripoxyMINERAL



Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
Fonte minérale avec cheville en acier



kg*

Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please order extra!


La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

► Seite / Page 222

**Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande:** MK 32-10-75-R100 &



p. 244

MK 32-18-95-R100



	A	B	C	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
MK 32-10-75-R100	~101			320	50	100	100 (40) (790)	750 20 x M12/12F7
MK 32-10-80-R100	~108			320	50	100	100 (40) (840)	800 24 x M12/12F7
MK 32-10-85-R100	~115			320	50	100	100 (40) (890)	850 28 x M12/12F7
MK 32-10-90-R100	~121			320	50	100	100 (40) (940)	900 32 x M12/12F7
MK 32-10-95-R100	~128			320	50	100	100 (40) (990)	950 36 x M12/12F7
MK 32-18-75-R100	~106			320	50	100	180 (40) (790)	750 20 x M12/12F7
MK 32-18-80-R100	~116			320	50	100	180 (40) (840)	800 24 x M12/12F7
MK 32-18-85-R100	~126			320	50	100	180 (40) (890)	850 28 x M12/12F7
MK 32-18-90-R100	~135			320	50	100	180 (40) (940)	900 32 x M12/12F7
MK 32-18-95-R100	~145			320	50	100	180 (40) (990)	950 36 x M12/12F7

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
 Base plate according to your machine configuration please order extra!
 La plaque de base doit être commandée séparément car elle fait sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Aluminiumdübel und Helicoil
Epoxy Mineral with Aluminium Anchor and Helicoil
 Fonte minérale avec des chevilles en aluminium et hélicoïdale



kg*

Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
 Fonte minérale avec cheville en acier



kg*

Stahl-Mineralguss
Steel-epoxy mineral tombstones
 Tourelles acier-fonte minérale coulée



kg*

► Seite / Page 222

Bestellbeispiel
Ordering example
 Exemple de commande: **AMK 35-18-65-R50 &**

p. 244

	A	B	C	D	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
AMK 35-18-65-R50	~120	~120	~120	~120	~120	~120	~120	~120	144 x M12/12F7
AMK 35-18-70-R50	~129	~129	~129	~129	~129	~129	~129	~129	156 x M12/12F7
AMK 35-18-75-R50	~137	~137	~137	~137	~137	~137	~137	~137	168 x M12/12F7
AMK 35-18-80-R50	~146	~146	~146	~146	~146	~146	~146	~146	180 x M12/12F7
AMK 35-18-85-R50	~155	~155	~155	~155	~155	~155	~155	~155	192 x M12/12F7
AMK 35-18-90-R50	~164	~164	~164	~164	~164	~164	~164	~164	204 x M12/12F7
AMK 35-18-95-R50	~173	~173	~173	~173	~173	~173	~173	~173	216 x M12/12F7



* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



AMK 40-18-...-R50

MK 40-18-...-R50

tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Aluminiumdübel und Helicoil
Epoxy Mineral with Aluminium Anchor and Helicoil

Fonte minérale avec des chevilles en aluminium et hélicoïdale



Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor

Fonte minérale avec cheville en acier



Seite / Page 222

Bestellbeispiel

Ordering example

Exemple de commande: **AMK 40-18-65-R50 &**

p. 244

	kg*		-kg*	A	B	C	D	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
AMK 40-18-65-R50	~147	MK 40-18-65-R50	161		400	50	50	100	180	(40)	(690)	650
AMK 40-18-70-R50	157	MK 40-18-70-R50	172		400	50	50	100	180	(40)	(740)	700
AMK 40-18-75-R50	168	MK 40-18-75-R50	184		400	50	50	100	180	(40)	(790)	750
AMK 40-18-80-R50	178	MK 40-18-80-R50	195		400	50	50	100	180	(40)	(840)	800
AMK 40-18-85-R50	188	MK 40-18-85-R50	207		400	50	50	100	180	(40)	(890)	850
AMK 40-18-90-R50	198	MK 40-18-90-R50	218		400	50	50	100	180	(40)	(940)	900
AMK 40-18-95-R50	208	MK 40-18-95-R50	230		400	50	50	100	180	(40)	(990)	950



* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MQ 20-20-...-R50

MQ 24-24-...-R50

tripoxyMINERAL



Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
Fonte minérale avec cheville en acier



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!


La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Seite / Page 222

Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: MQ 20-20-45-R50 &

p. 244

MQ 20-20-60-R50



	kg*	A	B	C	D	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MQ 20-20-45-R50	~53		200	50	50	100	(40) (480)	450	96 x M12/12F7
MQ 20-20-50-R50	~59		200	50	50	100	(40) (530)	500	108 x M12/12F7
MQ 20-20-55-R50	~64		200	50	50	100	(40) (580)	550	120 x M12/12F7
MQ 20-20-60-R50	~70		200	50	50	100	(40) (630)	600	132 x M12/12F7
MQ 24-24-50-R50	~81		240	50	50	100	(40) (540)	500	108 x M12/12F7
MQ 24-24-55-R50	~89		240	50	50	100	(40) (590)	550	120 x M12/12F7
MQ 24-24-60-R50	~97		240	50	50	100	(40) (640)	600	132 x M12/12F7
MQ 24-24-65-R50	~103		240	50	50	100	(40) (690)	650	144 x M12/12F7







* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



AMQ 25-25-...-R50 MQ 25-25-...-R50

AMQ 30-30-...-R50 MQ 30-30-...-R50

tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration
please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Aluminiumdübel und Helicoil
Epoxy Mineral with Aluminium Anchor and Helicoil



Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
Fonte minérale avec cheville en acier



► Seite / Page 222

Bestellbeispiel
Ordering example

Exemple de commande: AMQ 25-25-60-R50 &

p. 244

		A	B	C	D1	D2	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
AMQ 25-25-60-R50	~94	MQ 25-25-60-R50	~107		250	50	50	100	150	(40) (640) 600 176 x M12/12F7
AMQ 25-25-65-R50	~101	MQ 25-25-65-R50	~116		250	50	50	100	150	(40) (690) 650 192 x M12/12F7
AMQ 25-25-70-R50	~109	MQ 25-25-70-R50	~125		250	50	50	100	150	(40) (740) 700 208 x M12/12F7
AMQ 25-25-75-R50	~117	MQ 25-25-75-R50	~134		250	50	50	100	150	(40) (790) 750 224 x M12/12F7
AMQ 25-25-80-R50	~125	MQ 25-25-80-R50	~143		250	50	50	100	150	(40) (840) 800 240 x M12/12F7
AMQ 30-30-50-R50	~95	MQ 30-30-50-R50	~109		300	50	50	100	200	(40) (540) 500 180 x M12/12F7
AMQ 30-30-55-R50	~103	MQ 30-30-55-R50	~119		300	50	50	100	200	(40) (590) 550 200 x M12/12F7
AMQ 30-30-60-R50	~112	MQ 30-30-60-R50	~129		300	50	50	100	200	(40) (640) 600 220 x M12/12F7
AMQ 30-30-65-R50	~120	MQ 30-30-65-R50	~139		300	50	50	100	200	(40) (690) 650 240 x M12/12F7
AMQ 30-30-70-R50	~129	MQ 30-30-70-R50	~149		300	50	50	100	200	(40) (740) 700 260 x M12/12F7
AMQ 30-30-75-R50	~142	MQ 30-30-75-R50	~162		300	50	50	100	200	(40) (790) 750 280 x M12/12F7


* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MQ 40-40-...-R50

MQ 35-35-...-R50

tripoxyMINERAL






* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MQ 42-42-...-R40

tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Stahldübel

Epoxy Mineral with Steel Anchor

Fonte minérale avec cheville en acier



► Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: MQ 42-42-75-R40 & — p. 244


	kg*	A	B	C	D1	D2	D3	D4	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MQ 42-42-75-R40	~329				420	50	40	80	160	240	320	(40) (790) 750 612 x M12/12F7
MQ 42-42-80-R40	~349				420	50	40	80	160	240	320	(40) (840) 800 648 x M12/12F7
MQ 42-42-85-R40	~373				420	50	40	80	160	240	320	(40) (890) 850 684 x M12/12F7
MQ 42-42-90-R40	~393				420	50	40	80	160	240	320	(40) (940) 900 720 x M12/12F7
MQ 42-42-95-R40	~413				420	50	40	80	160	240	320	(40) (990) 950 756 x M12/12F7

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MR 40-12-...-R50


tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!



Mineralgussturm mit
Stahldübel
*Epoxy Mineral with
Steel Anchor*
Fonte minérale avec
cheville en acier



Seite / Page 222

Bestellbeispiel


Ordering example

Exemple de commande: **MR 40-12-45-R50 &**

p. 244

	kg*	A	B1	B2	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
MR 40-12-45-R50	~64				120	75	50	50	50	100	200	300	400	(30) (480) 450
MR 40-12-50-R50	~71				120	75	50	50	50	100	200	300	400	(30) (530) 500
MR 40-12-55-R50	~78				120	75	50	50	50	100	200	300	400	(30) (580) 550
MR 40-12-60-R50	~85				120	75	50	50	50	100	200	300	400	(30) (630) 600

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please order extra!


La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
Fonte minérale avec cheville en acier



Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **MR 40-20-50-R50 &**

p. 244



	kg*	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
MR 40-20-50-R50	~115			200	50	50	100	100	200	300		400	(40) (540) 500 180 x M12/12F7
MR 40-20-55-R50	~126			200	50	50	100	100	200	300		400	(40) (590) 550 200 x M12/12F7
MR 40-20-60-R50	~138			200	50	50	100	100	200	300		400	(40) (640) 600 220 x M12/12F7
MR 40-20-65-R50	~149			200	50	50	100	100	200	300		400	(40) (690) 650 240 x M12/12F7


* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MR 50-20-...-R50-2

MR 50-20-...-R50-4

tripoxyMINERAL



**Mineralgussturm mit
Stahldübel**
**Epoxy Mineral with
Steel Anchor**
**Fonte minérale avec
cheville en acier**



► Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **MR 50-20-60-R50-2 & p. 244**

Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

	kg*	A	B	C	D1	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MR 50-20-60-R50-2	~165		200	50	50	50		500 (40) (640)	600	198 x M12/12F7
MR 50-20-65-R50-2	~179		200	50	50	50		500 (40) (690)	650	216 x M12/12F7
MR 50-20-70-R50-2	~193		200	50	50	50		500 (40) (740)	700	234 x M12/12F7
MR 50-20-75-R50-2	~208		200	50	50	50		500 (40) (790)	750	252 x M12/12F7
MR 50-20-80-R50-2	~222		200	50	50	50		500 (40) (840)	800	270 x M12/12F7
MR 50-20-85-R50-2	~236		200	50	50	50		500 (40) (890)	850	288 x M12/12F7
MR 50-20-90-R50-2	~251		200	50	50	50		500 (40) (940)	900	306 x M12/12F7
MR 50-20-95-R50-2	~265		200	50	50	50		500 (40) (990)	950	324 x M12/12F7

	kg*	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MR 50-20-60-R50-4	~171		200	50	50	50	100		500 (40) (640)	600	264 x M12/12F7
MR 50-20-65-R50-4	~185		200	50	50	50	100		500 (40) (690)	650	288 x M12/12F7
MR 50-20-70-R50-4	~199		200	50	50	50	100		500 (40) (740)	700	312 x M12/12F7
MR 50-20-75-R50-4	~214		200	50	50	50	100		500 (40) (790)	750	336 x M12/12F7
MR 50-20-80-R50-4	~228		200	50	50	50	100		500 (40) (840)	800	360 x M12/12F7
MR 50-20-85-R50-4	~242		200	50	50	50	100		500 (40) (890)	850	384 x M12/12F7
MR 50-20-90-R50-4	~257		200	50	50	50	100		500 (40) (940)	900	408 x M12/12F7
MR 50-20-95-R50-4	~271		200	50	50	50	100		500 (40) (990)	950	432 x M12/12F7


* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MR 60-20-...-R50-2

MR 60-20-...-R50-4

tripoxyMINERAL



**Mineralgussturm mit
Stahldübel**
**Epoxy Mineral with
Steel Anchor**
**Fonte minérale avec
cheville en acier**



► Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **MR 60-20-60-R50-2 & p. 244**

Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!




	kg*	A	B	C	D1	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix		
MR 60-20-60-R50-2	~200		200	50	50	50		600	(40) (640)	600	242 x M12/12F7	
MR 60-20-65-R50-2	~217		200	50	50	50		600	(40) (690)	650	264 x M12/12F7	
MR 60-20-70-R50-2	~234		200	50	50	50		600	(40) (740)	700	286 x M12/12F7	
MR 60-20-75-R50-2	~250		200	50	50	50		600	(40) (790)	750	308 x M12/12F7	
MR 60-20-80-R50-2	~267		200	50	50	50		600	(40) (840)	800	330 x M12/12F7	
MR 60-20-85-R50-2	~284		200	50	50	50		600	(40) (890)	850	352 x M12/12F7	
MR 60-20-90-R50-2	~301		200	50	50	50		600	(40) (940)	900	374 x M12/12F7	
MR 60-20-95-R50-2	~317		200	50	50	50		600	(40) (990)	950	396 x M12/12F7	
	kg*	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix	
MR 60-20-60-R50-4	~205		200	50	50	50	100		600	(40) (640)	600	308 x M12/12F7
MR 60-20-65-R50-4	~222		200	50	50	50	100		600	(40) (690)	650	336 x M12/12F7
MR 60-20-70-R50-4	~239		200	50	50	50	100		600	(40) (740)	700	364 x M12/12F7
MR 60-20-75-R50-4	~256		200	50	50	50	100		600	(40) (790)	750	392 x M12/12F7
MR 60-20-80-R50-4	~273		200	50	50	50	100		600	(40) (840)	800	420 x M12/12F7
MR 60-20-85-R50-4	~290		200	50	50	50	100		600	(40) (890)	850	448 x M12/12F7
MR 60-20-90-R50-4	~307		200	50	50	50	100		600	(40) (940)	900	476 x M12/12F7
MR 60-20-95-R50-4	~324		200	50	50	50	100		600	(40) (990)	950	504 x M12/12F7

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MR 63-30-...-R40


tripoxyMINERAL



Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!



Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
Fonte minérale avec cheville en acier



► Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **MR 63-30-75-R40** & — p. 244 —



	kg*	A	B	C	D	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
MR 63-30-75-R40	~314	300	50	40	40	630	(40)	(790)	750	468 x M12/12F7
MR 63-30-80-R40	~333	300	50	40	40	630	(40)	(840)	800	494 x M12/12F7
MR 63-30-90-R40	~374	300	50	40	40	630	(40)	(940)	900	546 x M12/12F7
MR 63-30-95-R40	~393	300	50	40	40	630	(40)	(990)	950	572 x M12/12F7

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MR 70-15-...-R50

tripoxyMINERAL



**Mineralgussturm mit
Stahldübel**

**Epoxy Mineral with
Steel Anchor**

**Fonte minérale avec
cheville en acier**



kg*

► Seite / Page 222

**Bestellbeispiel
Ordering example**

Exemple de commande: **MR 70-15-50-R50 & — p. 244**






Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!

Base plate according to your machine configuration please order extra!



La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

	A	B	C	D	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MR 70-15-50-R50	~153			150	50	50	50	700 (40) (540)	500 234 x M12/12F7
MR 70-15-55-R50	~168			150	50	50	50	700 (40) (590)	550 260 x M12/12F7
MR 70-15-60-R50	~183			150	50	50	50	700 (40) (640)	600 286 x M12/12F7
MR 70-15-65-R50	~199			150	50	50	50	700 (40) (690)	650 312 x M12/12F7
MR 70-15-70-R50	~214			150	50	50	50	700 (40) (740)	700 338 x M12/12F7
MR 70-15-75-R50	~229			150	50	50	50	700 (40) (790)	750 364 x M12/12F7

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



andere Höhen auf Anfrage
other heights on request
d'autres hauteurs sur demande




Mineralgussturm mit
Stahldübel

Epoxy Mineral with
Steel Anchor

Fonte minérale avec
cheville en acier



kg*



Seite / Page 222

Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande:

MS 32-19-66-R80 &

Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette her-
gestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please
order extra!

La plaque de base doit être commandée séparément car
elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

p. 244

	A	B	C	D	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
MS 32-19-70-R50	~142			320	50	50	100	184 (40) (740)	700 234 x M12/12F7
MS 32-19-66-R80	~134			320	35	80	100	184 (40) (700)	660 144 x M12/12F7
MS 40-23-66-R40	~167			400	50	40	80	231 (40) (700)	660 270 x M12/12F7
MS 40-23-95-R40	~311			400	50	40	80	231 (40) (990)	950 396 x M12/12F7
MS 40-23-66-R50	~160			400	50	50	80	231 (40) (700)	660 216 x M12/12F7
MS 40-23-95-R50	~302			400	50	50	80	231 (40) (990)	950 324 x M12/12F7







* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



MA 24-86-...-R50

MA 24-86-...-R50-8

tripoxyMINERAL



**Mineralgussturm mit
Stahldübel**
**Epoxy Mineral with
Steel Anchor**
**Fonte minérale avec
cheville en acier**



► Seite / Page 222

**Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande:**

MA 24-86-50-R50 & — p. 244 —

Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette
hergestellt und muss separat bestellt werden!

*Base plate according to your machine configuration
please order extra!*

La plaque de base doit être commandée séparément
car elle faite sur mesure selon les spécificités de
votre machine!

kg*

	A	B	C	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
--	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

MA 24-86-50-R50	~56	240	50	50	86	(40)	(540)	500	36 x M12/12F7
MA 24-86-55-R50	~61	240	50	50	86	(40)	(590)	550	40 x M12/12F7
MA 24-86-60-R50	~70	240	50	50	86	(40)	(640)	600	44 x M12/12F7
MA 24-86-65-R50	~72	240	50	50	86	(40)	(690)	650	48 x M12/12F7

kg*

	A1	A2	B	C	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
--	----	----	---	---	---	---	---	---	--------------------


MA 24-86-50-R50-8	~61	240	230	50	50	86	(40)	(540)	500	72 x M12/12F7
MA 24-86-55-R50-8	~67	240	230	50	50	86	(40)	(590)	550	80 x M12/12F7
MA 24-86-60-R50-8	~71	240	230	50	50	86	(40)	(640)	600	88 x M12/12F7
MA 24-86-65-R50-8	~79	240	230	50	50	86	(40)	(690)	650	96 x M12/12F7

* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!





MA 30-12-...-R50-8-2

tripoxyMINERAL



Andere Höhen auf Anfrage
Other heights on request
D'autres hauteurs sur demande



Mineralgussturm mit Stahldübel
Epoxy Mineral with Steel Anchor
Fonte minérale avec cheville en acier



► Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: MA 30-12-65-R50-8-2 & — p. 244 —

Grundplatte wird passend zu Ihrer Maschinenpalette hergestellt und muss separat bestellt werden!
Base plate according to your machine configuration please order extra!
La plaque de base doit être commandée séparément car elle faite sur mesure selon les spécificités de votre machine!

	kg*	A	B	C	D	E	F	G	H	Raster/Grid/Matrix
MA 30-12-65-R50-8-2	~118	300	50	50	50	125	(40)	(690)	650	192 x M12/12F7
MA 30-12-75-R50-8-2	~156	300	50	50	50	125	(40)	(790)	750	224 x M12/12F7





* Gewicht ohne Grundplatte! / Weight without baseplate! / Poids sans plaque de base!



SMK 24-24-42-OPP-200

SMK 30-17-42-OPP-200

tripoxyMINERAL



SMK24-24-42-OPP-200

SMK30-17-42-OPP-200

Andere Höhen auf Anfrage
Other heights on request
D'autres hauteurs sur demande

Stahl-Mineralguss


**Steel-epoxy mineral
tombstones**




**Tourelles acier-fonte
minérale coulée**



► Seite / Page 222
Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: **SMK 24-24-42-OPP-200**

	kg*	A	B	C	E	F	G	H	Raster / Grid / Matrix
SMK24-24-42-OPP-200	~120				240	110	200	(30) (450)	420
SMK30-17-42-OPP-200	~142				300	110	200	(30) (450)	420





Gesamtgewicht

Total weight

Poids total

~1300kg





Grundplatte Base plate for epoxy mineral tombstone Plaque de base pour tourelle en fonte minérale	A	B	C	kg*
GPL 300 40	300	300	40	~27
GPL 400 40	400	400	40	~47
GPL 500 40	500	500	40	~74
GPL 500 400 40	500	400	40	~58
GPL 630 40	630	630	40	~120
GPL 800 40	800	800	40	~195

Andere Größen auf Anfrage


Other dimensions available on request

Autres dimensions sur demande

Bohrungen der Grundplatte: Kundenspezifisch an die Maschine angepasst

Drill holes in the baseplate: made up to customer's specifications


Perçage des trous de la plaque de base selon spécificités du client



Im Lieferumfang: Schrauben zur Befestigung des Turms, ohne Positionierzapfen und Schrauben maschinenseitig

The package: Screws for fixing the tombstone, without screws and counter piece to the machine side

Set: Vis pour la fixation de la tour, sans broche de positionnement et sans vis côté machine




MABD 50 15 50

MABD 50 20 50

MABD 50 25 50 MABD 50 30 50




tripoxyMINERAL



Stahl-Mineralguss

Steel-epoxy mineral tombstones

Tourelles acier-fonte minérale coulée



Gesamtgewicht

Total weight



Poids total

~600kg


~38 kg



Stahl-Epoxy Erhöhung mit integriertem Vakuum Anschluss
Steel-epoxy riser block with integrated vacuum
Acier-époxy augmentation avec vide intégré



Balken und Würfel aus Stahl-Mineralguss.
Trunion and cubes made from steel epoxy.
Poutre et cube en acier fonte minérale.





Bruchstelle

Bruchstelle des Mineralgussturmes mit Aceton reinigen, danach mit Metallplatte und Schraubzwinge einschalen. Bei grossen Reparaturen sollte die Platte zusätzlich mit Hartwachs (Bild 6) eingerieben, poliert und nachträglich mit Silikon abgedichtet werden. (Siehe Bilder 1-4)

Mineralgussreparaturset (Bild 5)

MREP-SET 0300 ~ 300 gr = ~ 2 dl

Das Reparaturset setzt sich aus dem Harz, Härter und Füller zusammen.

Das Mischverhältnis ist: auf 27gr Härter kommt 100 gr Harz und 150 gr Füller. Das Verhältnis ist genau abgewogen. Wichtig (**ganze angelieferte Menge gebrauchen**).

Harz und Härter zusammengießen und intensiv 2 Min. rühren. Das Durchmischen der Masse ist entscheidend für das optimale Abbinden des Mineralgusses. **Danach Füller dazugeben** und das gleiche nochmals 2 Min. lang untereinander mischen bis eine gipsähnliche Masse entsteht.

Die flüssige Masse wird nun in die Bruchstelle eingegossen.

Das Aushärteln der Reparaturmasse beträgt 24 Std. Die Unebenheit der frisch eingegossenen Fläche, wird mit einem Schleifstein plangeschliffen.

Point of rupture

Clean the section of fracture with Acetone, then press metal plates with screw clamps onto the point of damage. If the damage is a major one the metal plates must be waxed first (picture No. 6) and sealed with Silicon if necessary (pls. note pictures 1 to 4)

Repair kit for epoxy mineral castings (picture 5)

MREP-SET 0300 ~ 300 gr = ~ 2 dl

The repair kit consists of the resin, the hardener, and the filler.

The mixture ratio is: 27 grams of hardener, 100 grams of resin and 150 grams of filler.

These components are exactly portioned in the kit and should be used up entirely.

The resin and the hardener should be poured together and mixed for 2 min. This mixing process is essential for a good bonding with the mineral casting. **Then the filler should be added while mixing the mass another 2 min.** It will reach a consistency like plaster.

This mortar must be poured into the point of rupture.

The hardening process takes 24 hours. Protruding material can be levelled with a grindstone.

Point de rupture: cassures

Les points de cassures sur les tourelles en fontes minérales doivent être nettoyés avec de l'acétone et après coiffées avec des plaques métalliques et des serres joints. Pour de grosses cassures et réparations les plaques doivent être frottées avec une cire dure (image 6) polir et après coup compactées avec du silicone (voir images 1 à 4)

Set de réparation pour fonte minérale (image 5)

MREP-SET 0300 ~ 300 gr = ~ 2 dl





Le set de réparation pour la fonte minérale se compose de la résine, du durcisseur et du rempisseur. Les proportions du mélange sont les suivantes: 27 gr de durcisseur, 100 gr de résinc et 150 gr rempisseur. Les proportions sont pesée et très précises.

Très important: **la quantité livrée doit être utilisée.**

Couler la résine et le durcisseur ensemble et brasser énergiquement 2 min. Le mélange de la masse défini la solidité optimale de la fonte minérale. **Répéter l'opération si nécessaire**, brasser intensivement pendant 2 min. jusqu'à ce que vous obtenez une masse semblable à du gypse.

La masse liquide sera uniquement coulée dans la cassure.

Le durcissement de la masse réparée dure 24 h. La nouvelle surface coulée sera planée avec une pierre à aiguiser.






Beat Baumgartner erhält von einem Kunden eine Anfrage für leichte Türme, die aber nicht aus Aluminium sein dürfen. Er hat die Idee, einen Turm aus Mineralguss zu bauen.

Beat Baumgartner receives a request from a customer who inquires about light, non-aluminium tombstones. He comes up with the idea to build a mineral epoxy tombstone.

Beat Baumgartner a reçu une demande d'un client pour des tours légères, mais pas en aluminium. Il a l'idée de construire un tour en fonte minérale.

1998





triCENTRO









MCZ 40L30

Micro Zentrischspanner
Micro - self centring vise
Micro - module à centrer

MCZ 40L30 PRG13
MCZ 40L30 PRG22
MCZ 40L30 PRG31

triCENTRO



MCZ 40L 30 PRG 13		3 13 mm
1	1x TH130024	prägen stamping imprimer
2	1x TH130073	
3	1x TH130072	
4	1x ZH140210	
5	4x MS 50	
6	2x M4x16 DIN 915	
7	2x 6m6x40	
8	1x TH130026	
kg	~0,4	

MCZ 40L 30	
1	1x TH130024
4	1x ZH140210
5	4x MS 50
6	2x M4x16 DIN 915
7	2x 6m6x40
8	1x TH130026

Zubehör / Accessories
 Nuss 1/4 - sw 4,5


p. 288

MCZ 40L 30 PRG 22		12 22 mm
1	1x TH130024	prägen stamping imprimer
2	1x TH140152	
3	1x TH140153	
4	1x ZH140210	
5	4x MS 50	
6	2x M4x16 DIN 915	
7	2x 6m6x40	
8	1x TH130026	
kg	~0,4	



Drehmoment <i>Torque</i>	Spannkraft <i>Workholding force</i>	Couple de torsion <i>Force de serrage</i>
4 Nm	lb-ft 3 = 0,46 t	457 daN
5 Nm	lb-ft 3,7 = 0,75 t	571 daN
6 Nm	lb-ft 4,4 = 0,69 t	686 daN
7 Nm	lb-ft 5,18 = 0,8 t	800 daN

MCZ 40L 30 PRG 31		21 31 mm
1	1x TH130024	prägen stamping imprimer
2	1x TH140154	
3	1x TH140155	
4	1x ZH140210	
5	4x MS 50	
6	2x M4x16 DIN 915	
7	2x 6m6x40	
8	1x TH130026	
kg	~0,4	



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: MCZ 40L 30 PRG 13

Linear



prägen
stamping
imprimer

Passschraube
Fitting screw
Vis ajustée

5

Backe links
Left jaw
Mors gauche

Spindel
Clamping screw
Axe de fixation

7

Mittellager
Centering bearing
Palier central

4

Backe rechts
Right jaw
Mors droite

2

Grundkörper
Main module
Module de base
















1

6

Backen zu Micro - Zentrischspanner

Jaws for micro - self centring vise

Mors pour micro - module à centrer

B190 - 13 kg ~0,1 3 13 mm	B190 - 22 kg ~0,08 12 22 mm	B190 - 31 kg ~0,08 21 31 mm
Backe rechts Right jaw Mors droite TH130072	Backe rechts Right jaw Mors droite TH140152	Backe rechts Right jaw Mors droite TH140154
Backe links Left jaw Mors gauche TH130073	Backe links Left jaw Mors gauche TH140153	Backe links Left jaw Mors gauche TH140155
		
		
B190 W6 - 40 * kg ~0,08 H = 6 mm H1 = 2,2 mm	Backe rechts Right jaw Mors droite TH130025	Backe links Left jaw Mors gauche TH130028
		
B190 W10 - 40 * kg ~0,12 H = 10 mm H1 = 6,2 mm	Backe rechts Right jaw Mors droite TH140146	Backe links Left jaw Mors gauche TH140147
		
B190 W20 - 40 * kg ~0,22 H = 20 mm H1 = 16,2 mm	Backe rechts Right jaw Mors droite TH140148	Backe links Left jaw Mors gauche TH140149
		
B190 W30 - 40 * kg ~0,32 H = 30 mm H1 = 26,2 mm	Backe rechts Right jaw Mors droite TH140150	Backe links Left jaw Mors gauche TH140151

H1: Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:


Schnitzzeichnung zum Ermitteln der maximalen Bearbeitungsprofiltiefe

H1: If a dedicated jaw is being machined:

This sketch will be of help regarding the workpiece penetration depth

H1: Pour régler votre mors individuel aux étages:

Dessin en coupe pour déterminer la profondeur maximum du profil à usiner



Für eine optimale Nutzung Ihres 5-Achsen Teillapparates (z.B. Nikken 5AX-130)

For an optimum use of your 5-axis tables, for example on a Nikken 5AX-130

Pour une utilisation optimale CNC tables 5 axes, for exemple sur le table Nikken 5AX-130

Mehrachsspannung

4 x OP 10 mit Direkt-Prägebacken
4 x OP 20 mit Formbacken gespannt

Multiple workholding

4 x OP 10 with stamping jaws
4 x OP 20 with soft adapted jaws

Serrage multiple

4 x OP avec d'impression
4 x OP avec mors doux



MCZ 40L 30 PRG13

3 - 13 mm

Spannbereich
Clamping width
Domaines de serrage



MCZ 40L 30 PRG31

21 - 31 mm

Spannbereich
Clamping width
Domaines de serrage




MCZ 40L 30 PRG22

12 - 22 mm

Spannbereich
Clamping width
Domaines de serrage


p. 252



Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:
If a dedicated jaw is being machined:
Pour régler votre mors individuel aux étages:

MCZ 40L30

W6




Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:
If a dedicated jaw is being machined:
Pour régler votre mors individuel aux étages:

MCZ 40L30

W10

p. 252



Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:
If a dedicated jaw is being machined:
Pour régler votre mors individuel aux étages:

MCZ 40L30

W20

5-Achsen Zentrischspannblock 45°

Self centring vise block 45°

Module à centrer 45°


UB5AX MCZ 40-45 SET 8

UB5AX MCZ 40-45 SET 4

Sputnik I



tricENTRO



p. 252 **Ihre Wahl / Your choice / Votre choisi**

UB5AX MCZ 40-45 SET 8

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1 | 1x ZK140866_B |
| 2 | 4x M12x35 DIN 912 |
| 3 | 8x MCZ 40L30 |
| 4 | 4x B190 W20-40 |
| 5 | 4x B190-22 |
| kg | ~4,5 |

UB5AX MCZ 40-45 SET 4

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1 | 1x ZK140866_B |
| 2 | 4x M12x35 DIN 912 |
| 3 | 4x MCZ 40L30 |
| 4 | 4x B190-22 |
| kg | ~3,5 |

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1 x **UB5AX MCZ 40-45 SET 4** & 4 x **B190-22**




Separat bestellen / Separate order / Commander séparément



Zwei Zentrischspanner mit Direktprägebäcken halten verschiedene lange Titanbleche. Um die verschiedenen Längen zu adaptieren, können die Spanner in 2 mm Schritten seitlich versetzt werden.

Two self centring vises with direct stamping jaws holding titanium sheets in different length. To adapt the different length's the vises can be moved side words in 2 mm steps.



Deux etaux autocentrant avec des mors linéaire a imprimer tient des tôle titan avec différent longueur. Pour adapter des different longueurs on peut positionner les etaux jaque 2 mm sur le rail.



Zubehör / Accessories
TX 30E14

p. 288

p. 257 - 258



Drehmoment Torque	Spannkraft Workholding force	Couple de torsion Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4	= 0,2 t 200 daN
20 Nm	lb·ft 14,8	= 0,5 t 500 daN
30 Nm	lb·ft 22,2	= 1,0 t 1'000 daN
40 Nm	lb·ft 29,6	= 1,3 t 1'300 daN
50 Nm	lb·ft 37,0	= 1,6 t 1'600 daN

Spannbacke
Clamping jaw
Mors de serrage

Grundkörper
Main module
Module de base

Schlitten rechts
Right slide
Chariot droite

Schlitten links
Left slide
Chariot gauche

Justierschrauben zum
Einstellen der Symmetrie
Screw to adjust the
centerline
Vis d'ajustage pour le
réglage de la symétrie

Verankerungspratze
Clamp
Griffe d'enrage

Mittellager
Center bearing
Palier central

Spindel
Clamping screw
Axe de fixation

Nutenstein
Slot nut
Coulisseau


Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande:

PCZ 100 L50

kg ~3,5

Exemple de commande: PCZ 100 L50

p. 257 - 258




Backen zu Mini - Zentrischspanner

Jaws for mini - self centring vise

Mors pour mini - module à centrer



tricENTRO




Zum Erstellen Ihrer individuellen Formbacke:

Schnittzeichnung zum Ermitteln der maximalen Bearbeitungsprofiltiefe

für / for / pour B170, B172

0 20 mm




If a dedicated jaw is being machined:

This sketch will be of help regarding the workpiece penetration depth

Pour régler votre mors individuel aux étages:

Dessin en coupe pour déterminer la profondeur maximum du profil à usiner





B170 HV700x0,2 mm

B172
weich
soft
doux
1.7225



B175-26

6 26 mm





B175-45

25 45 mm





B175-64

44 64 mm





B175-83

63 83 mm





B175-102

82 102 mm



B175-121

101 121 mm



Extra Zubehör:
Schraube zum schnellen Wechseln der Backen




Additional accessories:
Screw for quick change of jaws

ZK160798 M5

Accessoires supplémentaires:
Vis pour une change rapidement du mors

B



(C)	B170	B172	B175-26	B175-45	B175-64	B175-83	B175-102	B175-121	B175 SET
(H)	70	70	70	70	70	70	70	70	2x B175-26
L	24	24	20	20	20	20	20	20	2x B175-45
i	40	40	40	40	40	40	50	60	2x B175-64
x0,2mm	HV700	*	57HRC	57HRC	57HRC	57HRC	57HRC	57HRC	2x B175-83
kg	0,5	0,5	0,34	0,29	0,28	0,25	0,31	0,37	2x B175-102



* = weich / soft / doux (1.7225 Vergütungsstahl / Tempering steel / Acier thermo-traité)



B173-26 6 26 mm 	B173-45 25 45 mm
B173-64 44 64 mm 	B173-83 63 83 mm
B173-102 82 102 mm 	B176-80 8 80 mm
Extra Zubehör: Schraube zum schnellen Wechseln der Backen	Additional accessories: Screw for quick change of jaws
ZK160798 M5	Accessoires supplémentaires: Vis pour une change rapidement du mors
	PRG 1003 M8

B	B173-26	B173-45	B173-64	B173-83	B173-102	B176-80
C	70	70	70	70	70	70
H	24	24	24	24	24	20
L	40	40	40	40	50	40
i	57HRC x0,2mm	57HRC x0,2mm	57HRC x0,2mm	57HRC x0,2mm	HV700 x0,2mm	HV700 x0,2mm
kg	0,31	0,32	0,32	0,28	0,34	0,4



Mini - Zentrischspanner für den Vorrichtungsbau


MCZ 100 L50

Mini - self centring vise for dedicated fixtures



Mini - module à centrer pour construction de gabarits



tricENTRO



Drehmoment Torque	Spannkraft Workholding force
Couple de torsion	Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,2 t 200 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,5 t 500 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,0 t 1'000 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,3 t 1'300 daN
50 Nm	lb·ft 37,0 = 1,6 t 1'600 daN



MCZ 100 L50	
1	1x MCZ100L50M
2	2x —
3	2x 10m6x22 ISO 8734
4	4x M8x30 DIN 913
5	4x M8 DIN 934
6	4x 8,4 DIN 125 A
7	2x M5x12 TN100140
8	1x PCZML 3120
9	1x PCS 14M 107
10	1x BN726 ISO 7092 M6
11	1x BN1206 M6x6
12	1x PCZS 2439L
13	1x PCZS 2439R
14	1x PCZSNP
15	4x PCZJ 1025
kg	~2,6

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: MCZ 100 L50 & 2 x B170

5-Achsen Zentrischspannblock 45° / 90°

Self centring vise block 45° / 90°

Module à centrer 45° / 90°



5AX MCZ 100-45 - 4

5AX MCZ 100-90 - 4

Sputnik II




tricENTRO



5AX MCZ 100-45 - 4

- | | |
|-----|----------------|
| (1) | 1x TS160110 |
| (3) | 4x MCZ 100 L50 |
| (4) | 8x B175-121 |
| (5) | 1x *TB151125 |
| kg | ~28 |



5AX MCZ 100-90 - 4

- | | |
|-----|----------------|
| (2) | 1x TS160111 |
| (3) | 4x MCZ 100 L50 |
| (4) | 8x B175-121 |
| (5) | 1x *TB151125 |
| kg | ~27 |

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1 x 5AXMCZ100-90-4 & 8 x B175-121

5-Achsen Zentrischspannblock 45° / 90°

Self centring vise block 45° / 90°

Module à centrer 45° / 90°



5AX MCZ 100-45 - 4H

5AX MCZ 100-45 - 8



Sputnik II



tricENTRO




* Optional erhältlich
Optional accessory
En vente optionnellement



5AX MCZ 100-45 - 4H

- | | |
|-----------|----------------|
| ① | 1x TS160110 |
| ② | 1x TS160111 |
| ③ | 4x MCZ 100 L50 |
| ④ | 8x B175-121 |
| ⑤ | 1x *TB151125 |
| kg | ~43 |



5AX MCZ 100-45 - 8

- | | |
|-----------|----------------|
| ① | 1x TS160110 |
| ② | 1x TS160111 |
| ③ | 8x MCZ 100 L50 |
| ④ | 16x B175-121 |
| ⑤ | 1x *TB151125 |
| kg | ~56 |

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
1 x 5AXMCZ100-45-8 & 16 x B175-121



Zentrischspanner mit nachfedernden Direkt-Prägebacken

Manual self centring vise with direct spring loaded stamping jaws

Étau autocentrant avec mors d'estampage et retrait avec ressort

ZSX

Bei knapp gespannten Werkstücken, speziell in weichen Materialien, wie Alu und Rostfrei, aber auch in praktisch allen anderen Materialien, besteht das Problem, dass sich die Werkstücke freiwiegeln! Dies vor allem bei weit auskragenden Werkstücken bei der 5-Achsen Bearbeitung, selbst wenn vorgeprägt wird.

Triag International hat deshalb einen nachfedernden Zentrisch Spannstock entwickelt, welcher ein Freiwiegeln der Werkstücke mittels Nachfederung verhindert.

Bei diesem, zum Patent angemeldeten, System wird mittels Tellerfedern eine Backe des Zentrischspannstocks nachgeschoben. So wird der Spanndruck aufrechtgehalten. Die Einspanntiefe ist im Normalfall 3 mm, kann aber verstellt werden von ca. 1,8 bis 6 mm. Das Werkstück kann sich so praktisch nicht freiwiegeln.

Das heisst, man hat durchwegs die gleichen Bedingungen und das Werkstück hat während der Bearbeitung weniger Vibrationen und bewegt sich nicht. Oberfläche und Genauigkeit verbessern sich und sind konstanter.

This patent pending self centring vise is unique, as it can be used for direct stamping the blanks. It is different to others as the teeth bite into the raw material and even under vibrations, one of the two jaws will continuously move forward. This will hold the workpiece with the same force and strength as in the beginning.

The problem in the past was that the other systems in the market were getting loose after heavy machining and accuracy was difficult to achieve.


Especially in soft materials such as alu and soft steels it has a great performance. Usually the workpiece is clamped only 3 mm but this hight can be changed from 1,8 to 6 mm if necessary.

Les pièces à usiner bridées de manière serrée posent problème surtout dans le cas de matériaux doux tels que l'alu et les inoxydables, mais également dans le cas de tous les autres matériaux, car les pièces à usiner risquent de se détacher ! Cela vaut en particulier pour l'usinage 5 axes de pièces à usiner ayant un porte-à-faux important, même après pré-estampage.



Triag International a par conséquent développé un étau autocentrant élastique qui empêche le détachement des pièces à usiner grâce à cette élasticité.

Dans ce système faisant l'objet d'une demande de brevet, une mâchoire de l'étau autocentrant assure l'avancement au moyen de rondelles-Bellville. Cela maintient la pression de serrage. Normalement, la profondeur de serrage est de 3 mm, mais elle peut être réglée différemment entre 1,8 et 6 mm environ. Ainsi la pièce à usiner ne peut pratiquement pas se détacher. Cela signifie que les conditions ne changent pas, que la pièce à usiner vibre moins durant l'usinage et reste fixe. La surface et la précision s'en trouvent améliorées et deviennent plus constantes.

Krafthalterung und Nachfederung
Spring loaded mechanism to maintain clamping force
Maintient la force et retraite avec ressort



ZSX ZSM ZSB	
Drehmoment Torque	Spannkraft Workholding force
Couple de torsion	Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,2 t 200 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,5 t 500 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,0 t 1'000 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,3 t 1'300 daN
50 Nm	lb·ft 37,0 = 1,6 t 1'600 daN
60 Nm	lb·ft 44,4 = 1,8 t 1'800 daN
70 Nm	lb·ft 51,8 = 2,1 t 2'100 daN








ZSX 140L50 UPRG
ZSX 160L50 UPRG

ZSX 180L50 UPRG
ZSX 200L50 UPRG

Typ
Type
Type

X''



ZSX 200L50 UPRG

- ① 1x TK150025
- ② 2x MAND 58-14 PRG
- ③ 4x M5x16 ISO 4762
- ④ 1x ZB150786
- ⑤ 1x ZB150787
- ⑥ 1x PCS 16 TR 200
- ⑦ 1x TK130468
- ⑧ 1x M6x10 DIN 912
- ⑨ 4x M5x16 ISO 4762
- ⑩ 1x TK130467
- ⑪ 2x M4x12 DIN 912
- L = 200
- A 10 - 125
- B 65 - 180
- kg ~8,8

Krafthalterung und Nachfederung
Spring loaded mechanism to maintain clamping force
Maintient la force et retenage avec ressort

ZSX 180L50 UPRG

- ① 1x TK150523
- ⑥ 1x PCS 16 TR 160
- L = 180
- A 10 - 105
- B 65 - 160
- kg ~8,1

ZSX 160L50 UPRG

- ① 1x TK150522
- ⑥ 1x PCS 16 TR 160
- L = 160
- A 10 - 85
- B 65 - 140
- kg ~7,7

ZSX 140L50 UPRG

- ① 1x TK150521
- ⑥ 1x PCS 16 TR 140
- L = 140
- A 10 - 65
- B 65 - 120
- kg ~7,1

Zubehör / Accessories

TX 30E14

p. 288

Typ
Type
Type **„M“**

ZSM 200L 50 **ZSM 140L 50**
ZSM 180L 50
ZSM 160L 50



tricENTRO

ZSX ZSM ZSB			
Drehmoment <i>Torque</i>	Spannkraft <i>Workholding force</i>		
Couple de torsion	Force de serrage		
10 Nm	lb·ft	7,4	= 0,2 t 200 daN
20 Nm	lb·ft	14,8	= 0,5 t 500 daN
30 Nm	lb·ft	22,2	= 1,0 t 1'000 daN
40 Nm	lb·ft	29,6	= 1,3 t 1'300 daN
50 Nm	lb·ft	37,0	= 1,6 t 1'600 daN
60 Nm	lb·ft	44,4	= 1,8 t 1'800 daN
70 Nm	lb·ft	51,8	= 2,1 t 2'100 daN

ZSM 200L 50

„M“

kg

①	ZSM 200L 50	~6,7
	ZSM 180L 50	~6,0
	ZSM 160L 50	~5,6
	ZSM 140L 50	~5,0

2x

powerCLAMP p. 99 - 105

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1 x **ZSM 200L 50** & 2 x **PAND 94-49 PRG-A1**

Mehr als 56 verschiedene Backenvarianten passend zu dieser Schnellwechselschnittstelle.

More than of 56 different jaw modules to match this rapidly changing interface.

Plus de 56 divers mors s'adaptent sur cette interface à changement rapide.

Zentrischspanner
Center clamping module
Module à centrer

①










ZSM 140L50
ZSM 160L50

ZSM 180L50
ZSM 200L50

Typ
Type
Type

"M"

triCENTRO



Zubehör / Accessories

TX 30E14

p. 288

Separat bestellen / Separate order / Commander séparément

ZSM 200L50

- ① 1x TK150025
- ② 1x ZB150788
- ③ 1x ZB150789
- ⑥ 1x PCS 16 TR 200
- ⑦ 1x TK130468
- ⑧ 1x M6x10 DIN 912
- ⑨ 4x M5x16 ISO 4762
- ⑩ 1x TK130467
- ⑪ 2x M4x12 DIN 912
- L = 200
- (A) 9 - 104
- (B) 80 - 175
- kg ~5,6

ZSM 180L50

- ① 1x TK150535
- ⑥ 1x PCS 16 TR 160
- L = 180
- (A) 9 - 84
- (B) 80 - 155
- kg ~5

ZSM 160L50

- ① 1x TK150522
- ⑥ 1x PCS 16 TR 160
- L = 160
- (A) 9 - 64
- (B) 80 - 135
- kg ~4,5

ZSM 140L50


- ① 1x TK150521
- ⑥ 1x PCS 16 TR 140
- L = 140
- (A) 9 - 50
- (B) 80 - 120
- kg ~4

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1 x ZSM 200L 50 & 1 x TX 30E14 & 2 x (PAND 78-34 UPRG)

Zentrischspanner 90° drehbar
Self centring vise 90° turntable
Étau autocentrant 90° plaque tournante

Typ
Type
Étau

M
powerCLAMP









PAND 78-34 UPRG **powerCLAMP** p. 106

Mehr als 56 verschiedene Backenvarianten passend zu dieser Schnellwechselschnittstelle.

More than of 56 different jaw modules to match this rapidly changing interface.

Plus de 56 divers mors s'adaptent sur cette interface à changement rapide.



Drehmoment Torque Couple de torsion	Spannkraft Workholding force Force de serrage
10 Nm	lb·ft 7,4 = 0,2 t 200 daN
20 Nm	lb·ft 14,8 = 0,5 t 500 daN
30 Nm	lb·ft 22,2 = 1,0 t 1'000 daN
40 Nm	lb·ft 29,6 = 1,3 t 1'300 daN
50 Nm	lb·ft 37,0 = 1,6 t 1'600 daN
60 Nm	lb·ft 44,4 = 1,8 t 1'800 daN
70 Nm	lb·ft 51,8 = 2,1 t 2'100 daN

ZSM 170L65 GH 200PCB	
①	1x TB140566
②	1x TB150092
③	1x TB150091
④	2x PCSP 30L
⑤	2x PCSP 30R
⑥	1x PCS 16 TR 200
⑦	1x TK130468
⑧	1x M6x10 DIN 912
⑨	4x M5x16 ISO 4762
⑩	1x TK130467
⑪	2x M4x12 DIN 912
⑫	2x PCGU 20 30
⑬	2x PCS 14
⑭	2x M6x8 ISO 7380
⑮	2x TB 140567 (H = 35)
⑯	2x TB 140568 (H = 60)
⑰	2x TB 140569 (H = 80)
kg	~8,6



Zubehör / Accessories

TX 30E14




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:
 1 x ZSB 170 L65 GH 200PCB & 2 x PAND 78-34 UPRG



ZSMB 500 L112

ZSMB 250 L82

tricENTRO



ZSMB 500 L112

kg ~59

ZSMB 500 L112




Drehmoment <i>Torque</i> Couple de torsion	Spannkraft <i>Workholding force</i> Force de serrage
50 Nm lb·ft 37,0	= 0,8 t 800 daN
100 Nm lb·ft 73,7	= 1,6 t 1'600 daN
150 Nm lb·ft 110,6	= 2,7 t 2'700 daN
200 Nm lb·ft 147,5	= 3,7 t 3'700 daN
250 Nm lb·ft 184,4	= 4,5 t 4'500 daN

Backenhub (pro Backe)

Stroke of clamping (each jaw)

Course du mors se serrage (par mors)

55 mm



ZSMB 250 L82

kg ~19

ZSMB 250 L82


Drehmoment <i>Torque</i> Couple de torsion	Spannkraft <i>Workholding force</i> Force de serrage
50 Nm lb·ft 37,0	= 0,9 t 900 daN
100 Nm lb·ft 73,7	= 1,9 t 1'900 daN
150 Nm lb·ft 110,6	= 2,7 t 2'700 daN
200 Nm lb·ft 147,5	= 3,6 t 3'600 daN
250 Nm lb·ft 184,4	= 4,5 t 4'500 daN

Backenhub (pro Backe)

Stroke of clamping (each jaw)

Course du mors se serrage (par mors)

35 mm




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **ZSMB 500 L112**





Bei Pilatus Flugzeugwerk in der Schweiz:
Stahl Epoxy Aufbauten mit Zentrischspannern
sowie mit integriertem Vakuum System.

At Pilatus aircraft in Switzerland:
Steel epoxy riser blocks with 3 self centring
vise and with integrated vacuum system and
grid plate


À la Pilatus Flugzeugwerke AG en Suisse:
Superstructures acier à revêtement époxy avec
des étaux autocentrants ainsi qu'avec un sys-
tème sous vide intégré.



SAX ZSX 35 - 3



p. 137 microCLAMP MANF 58-14 W25



5AX ZSX 35 - 3

- (1) 1x ZK151003
- (2) 3x ZSX 200L50 UPRG
- (3) 6x MAND 58-14 PRG
- (4) 2x MANF 58-14 W25

kg ~185

Typ
Type
Type


„B“

ZSB 200 L50
ZSB 180 L50
ZSB 160 L50

ZSB 140 L50



tricENTRO



„B“

	kg
①	ZSB 200 L50
	~8,2
	ZSB 180 L50
	~5,5
	ZSB 160 L50
	~7,1
	ZSB 140 L50
	~6,7

2x

p. 274

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande:

1 x **ZSM 200L 50 & 2 x PCZB 8060 UPRG**

271

Mehr als 7 verschiedene Backenvarianten passend zu dieser Schnellwechselschnittstelle.

More than of 7 different jaw modules to match this rapidly changing interface.

Plus de 7 divers mors s'adaptent sur cette interface à changement rapide.

ZSB 140L50
ZSB 160L50




ZSB 180L50
ZSB 200L50

Typ
Type
Type


B



tricENTRO



PCZB 8060 UPRG p. 274



Zubehör / Accessories

TX 30E14

ZSB 200L50

- (1) 1x TK150025
- (2) 1x ZB150791
- (3) 1x ZB150792
- (4) 2x PCSP 60RG
- (5) 2x PCSP 60LG
- (6) 1x PCS 16 TR 200
- (7) 1x TK130468
- (8) 1x M6x10 DIN 912
- (9) 4x M5x16 ISO 4762
- (10) 1x TK130467
- (11) 2x M4x12 DIN 912
- (12) 2x PCGU 20 49
- (13) 2x PCS 14
- (14) 2x M6x8 ISO 7380
- L = 200
- (A) 10 - 106
- (B) 78 - 174
- kg ~9

ZSB 180L50

- (1) 1x TK150535
- (6) 1x PCS 16 TR 160
- L = 180
- (A) 10 - 84
- (B) 78 - 154
- kg ~8,6

ZSB 160L50

- (1) 1x TK150522
- (6) 1x PCS 16 TR 160
- L = 160
- (A) 10 - 70
- (B) 78 - 138
- kg ~8,6

ZSB 140L50

- (1) 1x TK150521
- (6) 1x PCS 16 TR 140
- L = 140
- (A) 10 - 45
- (B) 78 - 113
- kg ~7,5

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1 x **ZSB 200L 50** & 1 x **TX 30E14** & 2 x **PCZB 8060 UPRG**


Zentrischspanner 90° drehbar
Self centring vise 90° turntable
Étau autocentrant 90° plaque tournante

Typ
Type
Type

"B"



PCZB 8060 UPRG p. 274



Aufsatzbacken zu ZSB

Jaws to ZSB

Mors pour ZSB


Typ
Type
Type

"/" B"






tricENTRO

	L	B	H	kg
PCZB 8060 R34	(Stahl/Steel/Acier)	80	60	34
~1,2				
PCZB 12060 R34	(Stahl/Steel/Acier)	120	60	34
~1,7				
PCZB 10060 R50ST	(Stahl/Steel/Acier)	101	60	50
~2,2				
PCZB 8060 R40ALU ALU		80	60	40
~0,52				
PCZB 10060 R50	ALU	101	60	50
~0,76				




PCZB 7023 PRG kg ~0,54






PCZB 8060 UPRG

- ① 1x TD130386
 - ② 1x TK120226
 - ⑧ 1x M5x16 DIN 912
- kg ~0,83





PCZB 7021 PRF kg ~0,6



PRG 1003 M8

ZSM 170 L 65 GH200 UPRG





Nach dem selbsthemmenden pneumatischen Zentrischspanner hat Triag International jetzt einen „einfachen“ pneumatischen Zentrischspanner entwickelt.

Der Einsatzbereich dieses Spanners wird speziell in automatisierten Bearbeitungszentren sein.

Über einen vertikal eingebauten Kolben werden die Spannschlitten angetrieben. Die Backenbewegung wird über die in spezieller Neigung liegenden Nuten erzielt. Den Spanner gibt es in 2 Ausführungen.

Zum Einen kann dieser als einfacher Spanner auf den Maschinentisch eingesetzt werden. Den grössten Nutzen erzielt man aber in Kombination mit einer vierten Achse oder einem 5-Achs Rundtisch auf Vertikalszentren oder direkt auf 5-Achs Maschinen mit Roboterbestückung.

Je nach Tischgrösse und Stabilität der Anlage können 2, 4 oder auch 6 Spanner eingesetzt werden. Die Druckluftleitungen sind dabei im Balken so eingelegt, dass es durch die frei liegende Leitungen zu keiner Kollision kommen kann. Jeder Spanner kann individuell angesteuert werden.

Die Spannkraft kann von 200 kg - 2000 kg, abhängig von der Druckluft, welche durch einen Druckübersetzer erhöht wird, eingestellt werden. Somit hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Werkstücke zu spannen.

After the manual self centering vise, Triag International has developed one, which needs permanent air supply.

This pneumatic self centering vise will be mainly used in automated systems where robots are loading the parts.

A cylinder moves the jaws and the stroke is max. 6 mm.

This self centering vise can be used on vertical machines, 5 axis and also for multiple work-piece machining on 4th axis with trunnion!

Therefore we can, depending on size and stability of the machine offer 2, 4 or 6 vises on one trunnion. All air connections are within the trunnion! And each vise can be controlled individually.

Clamping force depends on air pressure. We use air converter to get up to 2 tons maximum clamping force.

À la suite de l'étau autocentrant pneumatique à blocage automatique, Triag International vient de développer un étau autocentrant pneumatique « simple ».

Les centres d'usinage automatisés en particulier seront le domaine d'application de cet étau.

Les chariots de serrage sont entraînés par un piston monté verticalement. Le mouvement des mâchoires est obtenu par des rainures ayant une inclinaison spécifique. L'étau est disponible en 2 versions.

D'une part, il peut être employé comme étau simple sur la table de la machine. Mais les plus grands avantages peuvent être obtenu grâce à la combinaison avec un quatrième axe ou une table ronde 5 axes ou directement sur des machines 5 axes avec équipement assisté par robot.






Selon la taille de la table et la stabilité de l'installation, il est possible d'utiliser 2, 4 ou même 6 étaux. Dans ce cas, les conduites à air comprimé sont placées dans la barre, de sorte qu'il n'y ait aucune collision causée par des conduites exposées librement. Chaque étau peut être commandé individuellement.

De même, la force de serrage peut être réglée entre 200 kg et 2000 kg en fonction de l'air comprimé qui est augmenté au moyen d'un multiplicateur de pression. Cela offre la possibilité de serrer des pièces à usiner de types différents.

Pneumatischer Zentrischspanner
Pneumatic self centering vise
Étau autocentrant pneumatique


ZSP 200 L55

triCENTRO



ZSP 200 L55	
1	1x ZB140158
2	10x TWPAS 1240
4	1x 0101-001766
5	1x TB140239
6	6x 0101-001809
7	4x M5x6 DIN 913
8	6x G1/8"
9	2x M 5H-4
10	4x M4x30 DIN 912
11	1x TB140369
12	2x 0101-001124
13	1x 0101-001081
14	1x TB140341
kg	~25,65

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: ZSP 200 L55



Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1 x **ZSP 200 L55** & 2 x **PA5X 48-49 F**



Spannbereich
Clamping width
Domaines de serrage


0 - 210

149

115

Linear

prägen
stamping
imprimer



150

75

230

25

50

100

64

50


0

50

64

100


Pneumatikanschluss
Pneumatic connection
Connexion pneumatique




PCZP 230 115 PRG-A1

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1 | 1x PCZP230115 |
| 2 | 2x PAND 94-34 PRG-A1 |
| 3 | 2x M8 10x20 ISO 7379 |
| 4 | 1x TK 120682 |
| 6 | 2x 55685 QSC F M5 |
| 7 | 8x M6x40 DIN 912 |
| 8 | 4x TK 120595 |
| kg | ~23,37 |

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **PCZP 230 115 PRG-A1**




Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: 1 x PCZP 230 115 & 2 x PA5X 48-49 F



Zwei pneumatische Zentrischspanner auf einer Spannbrücke und Fanuc Robodrill.
Über 100 verschiedene Standardbacken in Sekundenschnelle wechseln.


Two pneumatic self centring vice on a Fanuc robodrill machining center.
From more than 100 diffrent standard jaw modules can be changed in a view second.

Deux pneumatiques auto-centrages étau sur un centre d'usinage et Fanuc robodrill.
Plus de 100 mors standard sont changeable dans quelques secondes.





Zubehör
Accessories
Accessoires



Einstellmassstab



Measuring device

Règle graduée pour le réglage

Zubehör

Accessories



Accessoires



PC MAS ... ML	
①	1x PC MAS ... ML
②	2x MG 1645 - M742C
③	2x M3X10 ISO 10642
④	1x M6X12 BN 5128

Magnetmassstab	PC MAS 350 PC MAS 400 PC MAS 450 PC MAS 500 PC MAS 550 PC MAS 600 PC MAS 650 PC MAS 700 PC MAS 750 PC MAS 800


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PC MAS 350



Die einfache Plazierung ermöglicht schnelles Montieren und wieder Entfernen auch auf der 5-Achsen-Maschine!

Easy positioning makes quick mounting and lifting possible also on five axes machines!

Le placement simple, l'ajustement rapide et vite rangée, également sur des machines à 5 axes!




FA UM 2070

- ① 1x FA2070
 - ② 1x FAD 2092
 - ③ 2x MG 1645
 - ④ 2x M6 ISO 4032
 - ⑤ 1x M6x35 ISO 4762
 - ⑥ 1x M5x14 ISO 4762
 - ⑦ 1x M3x8 ISO 10642
- X = 92
Y = Ø 20
kg ~0,084

FA UM 2070 S

- ① 1x FA2070
 - ② 1x FAD 2092 S
 - ③ 1x MG 2570
 - ④ 1x M6 ISO 4032
 - ⑤ 1x M6x35 ISO 4762
 - ⑥ 1x M5x14 ISO 4762
 - ⑦ 1x M5x16 ISO 10642
- X = 95
Y = Ø 25
kg ~0,1



FA UM 2070 US

- ① 1x FA2070
 - ② 1x FAD 1280
 - ③ 1x FUSSUS
 - ④ 1x M6 ISO 4032
 - ⑤ 1x M6x35 ISO 4762
 - ⑥ 1x M5x14 ISO 4762
- kg ~0,146

Die 3 Sicherheitsstufen:

Durch seine **rote Farbe** ist der Anschlag besser sichtbar, was das Risiko vermindert, dass er in der Maschine vergessen wird.

Die **Bohrung** dient zum Befestigen einer Schnur am Handgelenk oder ausserhalb der Maschine.

Dank dem **Magnet** ist der Anschlag auf allen magnetischen Materialien auf minimalem Platz einsetzbar, bei Kollision wird er weggedrückt. Es entstehen so keine teuren Werkzeugbrüche oder Maschinendefekte.

The 3 safety levels:

Because of its red color, the buffer is better visible. So the risk of forgetting the device in the machine is diminished.

The drilling serves to fasten a cord around the wrist or outside the machine.




Its magnet makes the buffer applicable on all magnetic materials on minimum space, in case of collision it gets pressed away, so there won't be any expensive breaking of tools or machines.

Les 3 points de sécurité:

De **couleur rouge**, la butée est clairement visible. C'est pourquoi le risque de l'oublier dans la machine est diminué.

Le **perçage** sert à fixer une ficelle au poignet ou à l'extérieur de la machine.

Grâce à **l'aimant**, la butée peut être posée rapidement sur toutes les pièces métalliques avec un besoin de place minimum. En cas de collision elle est éjectée. Donc pas de dégâts coûteux à votre machine et à vos outils.



Bestellbeispiel
Ordering example
Exemple de commande: FA UM 2070 US



Fräsanschlag / Milling buffer / Butée de fraisage

FA 1240 kg ~0,26	FA 1260 kg ~0,7	FA 1280 kg ~0,13	FA 12100 kg ~0,21

Distanzbüchse zu Fräsanschlag

Spacers for workpiece stop

Douille d'écartement pour butée de fraisage

CCD 005	CCD 010	FAD12 018 18 FAD12 023 23 FAD12 040 40	CCBX 0802

Druckstift / Gripping pins / Pièce de pression

DS 0402-90°	DSE 0402-60°	DSE 0402-90°	DSE 0402-BS

Hartmetalldruckstück

Carbide gripper

Pièce de pression en métal dur

CCHMR

Prägespannschraube

Stamping roll screw

Tendeur avec d'impression

PRG 1003 M8

Kugeldruckstück

Gripper

Pièce de bille de pression

CCPD

CCHMR

T-Nutenadapter

T-Slot adapter


T-Adapteur de rainure

B
TW ADAPT 10 10
TW ADAPT 12 12
TW ADAPT 14 14
TW ADAPT 16 16
TW ADAPT 18 18
TW ADAPT 20 20
TW ADAPT 22 22


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: **FA 1240**




Schutzkappe
Shut plug
Bouchon de protection



Auszieher
Extractor
Extracteur



Verschlussfropfen
Shut plug
Bouchon d'étanchéité



PCPF 16L18 Alu

Spannschrauben (Nitriert)
Clamping screw (Nitrided)
Vis de serrage (Nitrué)



für / for / pour

M8x20 ISO 4762 NQ


B60

M10x25 ISO 4762 NQ

B80


PCPF 16L6 Alu

Passschrauben
Fitting screw
Vis ajustée



PCAZ M3

M5 / M6 / M12 / M16



	D	G	L	B	K	sw	Nm
MS 50	5 f7	M5	17	9	5	4	4,5
MS 60	6 f7	M6	17	9	6	5	8
TWPAS 1250	12 g7	M12	50	30	12	10	60
TWPAS 1240	12 g7	M12	40	20	12	10	60
TWPAS 1232	12 g7	M12	32	19	12	10	60
TWPAS 1227	12 g7	M12	27	14	12	10	60
TWPAS 16055	16 f7	M16	55	30	15,8	14	150

Reduktionshülsen für Rasterplatte

Reduction sleeve for grid plate

Douille de réduction pour plateau avec réseau




RD16 M1612 M12

RD18 M1612 M12

Bohrbüchsen

Position case

Guide de perçage fixe




	L	D	d
CC BUE 12 18 12	12	18,0	12,0
CC BUE 12 185 12	12	18,5	12,0
CC BUE 12 19 12	12	19,0	12,0
CC BUE 16 26 16	16	26,0	16,0

T-Nuten Steine


T-nuts

Tasseau à T



	d	α									
SM1135	M06 x 08		SM1135	M10 x 12		SM1135	M12 x 20		SM1135	M16 x 20	
SM1135	M06 x 10		SM1135	M10 x 14		SM1135	M12 x 22		SM1135	M18 x 20	
SM1135	M08 x 10		SM1135	M12 x 14		SM1135	M14 x 16		SM1135	M18 x 22	
SM1135	M08 x 12		SM1135	M12 x 16		SM1135	M14 x 18		SM1135	M20 x 22	
SM1135	M08 x 14		SM1135	M12 x 18		SM1135	M16 x 18		SM1135	M20 x 24	
										SM1135	M24 x 28


Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: PCPF 16L18 Alu



Pneumatikschrauber Set

Pneumatic screwdrivers set

Set tournevis pneumatique



RP9431 SET

- 1** 1x P1H-200-M3QG
 - 2** 1x 10 300 3152 (SERIE 300) 1/4"
 - 3** 1x 19 958 9977 (5 x 8 mm, 300, 2 m)
 - 4** 1x RP9431 1,5


Drehmomenttabelle <i>Torque table</i> Tabelle de couple	Druck (bar) <i>Compression</i> Pression	Nm
(Schlauchdurchmesser 8 mm Luftverbrauch 2,5 L Sek)	6	50
(Hose diameters 8 mm Air consumption 2,5 L sec)	5,5	45
	5	40
	4,5	35
	4	30
(Diamètre du tuyau 8 mm Consommation d'air 2,5 sec)	3,5	25
	3	20

Spannschlüssel *Clamping wrench* **Clé de serrage**




- 026 13160 4 mm**
026 13164 5 mm
026 13168 6 mm
026 13172 8 mm
026 13176 10 mm

Drehmomentschlüssel *Torque wrench* Clé dynamométrique



Nuss 1/4"	4 mm 5 mm 6 mm 8 mm	Nuss 3/8"	Torx 30
Nuss 3/8"	5 mm / L / LK 6 mm / L / LK 8 mm / L / LK 10 mm / L / LK		

Messingdrahtbürste *Brass wire brush* **Brosse en fil de laiton**




PCMB 4



Triag Bit

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande: RP9431 SET



<p>Drehmomentschlüssel Torque wrench Clé dynamométrique</p>																		
SL3	20-200 Nm (1/2")	Nuss 1/2" 14 mm L																
<p>Langer Spannschlüssel Long clamping wrench Long clé de serrage</p>																		
ISL14	sw = 14 mm	Triag Ei																
ISL10	sw = 10 mm																	
<p>KALST powerCLAMP</p> <table border="1"> <tr> <td>(1)</td><td>7x</td></tr> <tr> <td>(2)</td><td>1x PCB...</td></tr> <tr> <td>(3)</td><td>16x</td></tr> <tr> <td>(4)</td><td>16x</td></tr> </table>	(1)	7x	(2)	1x PCB...	(3)	16x	(4)	16x	<p>KALST aptoCLAMP</p> <table border="1"> <tr> <td>(1)</td><td>7x</td></tr> <tr> <td>(2)</td><td>1x ACB...</td></tr> <tr> <td>(3)</td><td>16x</td></tr> <tr> <td>(4)</td><td>16x</td></tr> </table>	(1)	7x	(2)	1x ACB...	(3)	16x	(4)	16x	
(1)	7x																	
(2)	1x PCB...																	
(3)	16x																	
(4)	16x																	
(1)	7x																	
(2)	1x ACB...																	
(3)	16x																	
(4)	16x																	

compactCLAMP

Mehrfachspannsystem / *Multiple workholding system* / Système de serrage multiple



Nur noch Ersatzteile und Nachlieferungen!
Keine Compact Clamp Neuentwicklungen mehr!

Only spare parts and additional deliveries! No more new Compact Clamp developments!

Is ne restent plus que des pièces de rechange et des livraisons supplémentaires! Plus de modifications du Compact Clamp!


Beim Compact Clamp lassen sich die Spannmodule auf einer Basischiene mittels Passstiften massgenau positionieren. Die Schienen sind mit einem Lochraster mit 7,5 mm Teilung, die Spannmodule mit einer 10 mm-Teilung versehen. Dank Anwendung des Nonius-Prinzips entsteht ein kleinstmöglicher Positionierschritt von 2,5 mm. Bei einem Backenhub von 4 mm ist es somit möglich, an jedem beliebigen Punkt der Schiene nullpunktbezogen zu spannen. Ab 20 mm ist die Bearbeitung von drei Seiten möglich. Da das Spannmodul mit vier Schrauben in den T-Nuten verankert wird, ist es sinngemäss auch möglich, an Stelle der Original-Spannmodule individuelle Vorrichtungen und Sonderbacken zu befestigen. Das Compact Clamp Spannsystem ist ein System für Tüftler. Praktisch keine Spannprobleme bleiben damit ungelöst. Dafür sind die Umrüstzeiten etwas länger als beim Power Clamp. Compact Clamp-Basischienen sind in den Längen 113 - 750 mm lieferbar. Die angebotenen Befestigungs raster sind 40 und 50 mm. Neben den Stahl schienen werden für leichte Arbeiten auch Schienen aus Aluminium hergestellt.

In the Compact Clamp, the vise modules are positioned precisely on a base rail by means of alignment pins. On the base rail, positioning holes are located on a 7,5 mm grid, while on the vise module there is one with a 10 mm spacing. Following the vernier principle, the smallest possible positioning step is therefore 2,5 mm. With a jaw movement of 4 mm it is therefore possible to clamp the workpiece in any desired position with a known distance to program Zero (original datum face). From 20 mm up, three sided machining is possible. Special jaws or dedicated fixtures may easily be bolted onto the rails in place of standard vise modules if the need arises. They may be anchored in the T-slots and located by using alignment pins in the positioning holes. Hence the Compact Clamp is the ideal workholding system for "do it yourself" customers. Change over times are longer than with the Power Clamp, though. Available Compact Clamp base rail lengths: 113 – 750 mm. The fastening grids on the rails are 40 and 50 mm. In addition those made of steel we also produce rails made of aluminum for light work.




Sie können den Katalog unter der Adresse
herunterladen!

You can download the catalogue under the address
Veuillez s.v.p. télécharger le catalogue de l'adresse
www.trig-int.ch/wp-content/uploads/compactCLAMP.pdf





triGEL





1



2

Beispiel Gefrierspannen: 2. Spannung Uhrengähäuse aus Messing
Example of fixturing with ice: 2nd clamping of brazen watch case
Exemple de serrage par congélation: Serrage d'un boîtier de montre en laiton



Beim Gefrierspannen werden Werkstücke festgefroren, ähnlich wie wenn man im Winter am Handlauf eines Metallgeländers "kleben" bleibt.

Fixing with ice is using a physical effect. If we take hold of a metal handrail in the winter, when the temperature is below zero, we suddenly can find ourselves stuck to it.

Une possibilité supplémentaire est la fixation avec le gel. Les pièces sont fixées par la glace comme en hiver lorsque vous saisissez une barrière métallique et que vos mains restent collées.

Diese Art von Spannung könnte thermoelektrisch mit Halbleitern (Peltier-Effekt) oder durch Nutzung eines Kühlmediums erreicht werden. Wir haben uns für das zweite entschieden, weil es leistungsstärker ist. Dabei wird die Verdampfungskälte eines Kühlmediums (bei uns treibhausinaktives R4040) genutzt, das in einem geschlossenen Kühlkreislauf zirkuliert. Das kalte Gas wird durch das Kanallabyrinth des Arbeitstisches geleitet, wobei dessen Temperatur auf die normale Arbeitstemperatur von zirka -8°C fällt.

Der Arbeitstisch und die Werkstücke werden durch einen Wasserzerstäuber mit einem feinen Wasserfilm überzogen. Dadurch frieren die Teile in ca. 15 bis 60 Sekunden an. Um die Werkstücke wieder zu lösen, wird der Vorgang umgekehrt. Das Gerät arbeitet dann quasi als Wärmepumpe, wodurch sehr schnell der Auftaupunkt wieder erreicht wird und die Werkstücke freigegeben werden.

Ungeeignet ist diese Methode dann, wenn im Zerspanungsprozess zuviel Wärme entsteht, da dadurch die Eisschicht aufgetaut werden kann. Dieses Problem kann mit gut geschärften Werkzeugen verkleinert werden. Das Haftvermögen ist mit 2 N/mm^2 ($\sim 2\text{ t/dm}^2$) etwa 10 bis 20 mal höher als bei einer Vakuumspannung. Allerdings ist die Toleranz für harte mechanische Schocks kleiner. Die Dicke des Wasser- respektive Eisfilms ist vernachlässigbar klein. Unregelmäßige Grundflächen werden in einem Wasserbad festgefroren. Spannbar sind alle metallischen, die meisten mineralischen Werkstoffe, sowie auch viele Kunststoffe. Heute findet das Spannen mit Eis nicht nur in der Uhren- und Schmuckindustrie seine Anwendung. Das Anwendungsfeld geht auch in die Medizintechnik und die allgemeine mechanische Fertigung.

Windshield wipers, door locks and hand-brakes frozen into place demonstrate the same effect. This phenomenon is used by ice clamping devices. Those made by TRIAG are known as triGEL devices. There are two different methods of achieving the necessary cooling of the machine table (working surface): one is the Peltier effect, and the other is the use of a cooling medium as it is commonly applied in a deep freezer. In this second method, the latent heat of evaporation of the cooling medium (for example R4040 which has no greenhouse effect) contained in a closed coolant circuit is used. The cold gas passes through a labyrinth of channels in the machine table, bringing its temperature to about -8°C.

Both the machine table and the workpieces are covered with a fine film of water using a water atomizer. This causes the workpiece to stick to the machine table within approximately 15 to 60 seconds. The process is reversed to release the workpieces.

The device then operates rather like a heat pump, so that the dew point is reached again very quickly, and the workpieces are released.

The second method is significantly more powerful. TRIAG therefore uses this technique for their triGEL system. The adhesive strength, at 2 N/mm^2 , is approximately 10 to 20 times greater than that of vacuum clamping. Hard mechanical shocks should nevertheless be avoided. Since no clamping forces are applied to the workpiece, parts with plane base surfaces can be machined with very high precision. The thickness of the film of water or ice is negligibly small. Irregular base surfaces can be frozen solid in a water bath. All metallic and most mineral materials, as well as many plastics, can be clamped in the way. Ice clamping is now no longer confined for use in the watch making and jewellery industries. The range of applications extends from medical technology through to general mechanical production.

Cette technique de fixation est atteinte thermo-électriquement avec semi-conducteur (effet Peltier) ou avec l'utilisation d'un liquide de refroidissement. Nous avons opté pour la deuxième solution où la performance est plus élevée. Entre-autre l'utilisation de la vaporisation froide d'un liquide de refroidissement (chez nous serre inactive R4040) qui circule dans un système circulaire fermé. Le gaz froid est dirigé dans un canal labyrinthique qui se trouve dans la table de la machine, jusqu'à ce que la température normale de travail descende à environ -8 °C.

La place de travail et les pièces à usiner sont avec un pulvérisateur à eau recouvertes d'un fin film d'eau. De cette manière les pièces sont gelées en un temps de 15 à 60 secondes. Pour libérer les pièces il suffit d'inverser le processus. Cet appareil travail comme pompe à chaleur par où le point de dégel est rapidement atteint et les pièces libérées.

Cette méthode n'est pas recommandée ou le processus d'usage provoque beaucoup de chaleur et risquerai de faire fondre la glace. Ce problème d'échauffement peut être diminué en utilisant des outils très tranchants. La force de fixation est avec 2 N/mm^2 (environ 2 t/dm^2) est environ 10 à 20 fois supérieure à une fixation avec vacuum. Assurément la tolérance pour les chocs mécaniques durs est plus petite. L'épaisseur de l'eau, respectivement le film de glace est négligeable. Les surfaces de base irrégulières sont gelées dans un bain d'eau sont fixables toutes les pièces métalliques, matériaux minéraux et beaucoup de plastiques. Aujourd'hui la fixation avec le gel n'a pas seulement des applications dans l'horlogerie et la bijouterie, le champ d'application s'étend à la technique médicale et à la mécanique en général.

- Die Vorrichtung zum Gefrierspannen
- Workholding by freezing
- Le dispositif à fixer par glaciation



triGEL

Die triGEL-Vorrichtung setzt sich aus *The triGEL-fixture system consists of two miteinander verbundenen Funk- tionsteilen zusammen:*

Le dispositif triGEL se compose de deux organes fonctionnels interconnectés:

1. Ein Arbeitstisch aus Kupfer (100x100 mm, 100x200 mm, 200x400 mm, 170x450 mm, 500x550 mm), der als Kältetauscher dient.

1. *The workholding table made of thermo-conductive material (aluminum, copper). The refrigerating gas R4040 is circulating inside (100x100 mm, 100x200 mm, 200x400 mm, 170x450 mm, 500x550 mm, custom made sizes on request).*

2. Schaltkasten mit folgenden Funktionen:

- Anschluss der elektrischen Außenleitung (220 oder 380 V)

- Steuerung und Regelung der Kühl- und Heiztemperaturen mit den optimalen Werten während der Arbeiten in der Gefrierphase, sowie des Auftauens.

- Sicherheit für die elektromechanischen Elemente gegen elektrische Störungen.

- Lichtsignale kontrollieren den Arbeitsablauf

- Temperaturüberwachung und Störungsmeldung an die Maschinensteuerung

2. *The control cabinet including:*

- Compressor and heat exchanger 220 or 380 V

- Thermostatic control for the freezing and the reheating process, includes the maintaining of a preset temperature.

- Electrical safety circuitry.

- Control lights to watch the workholding process.

- Interface to the machine control for process monitoring.

1. La table de fixation en cuivre (100x100 mm, 100x200 mm, 200x400 mm, 170x450 mm, 500x550 mm).

2. Le coffret de commande centralise toutes les fonctions:

- De mise en service de l'alimentation électrique (220 ou 380 V)

- De commande et de régulation des températures de refroidissement et de réchauffement et leur maintien aux valeurs optimales pendant le travail en gel et pendant la relâche en dégel.

- De sécurités qui protègent les éléments électromécaniques de tout incidents électriques.

- Des témoins lumineux de contrôle illustrent le déroulement des cycles de travail.

- De surveillance de température et de rapport de dérangement à la commande de la machine.





Index

01 300 02	189	AMQ 25-25-80-R50	230	B53	156	B79	151
05 002 05	185	AMQ 30-30-50-R50	230	B54	152	B79	153
05 200 00	189	AMQ 30-30-55-R50	230	B54	156	B79	158
SAX MCZ 100-45 - 4	260	AMQ 30-30-60-R50	230	B55	152	B79	159
SAX MCZ 100-45 - 4H	261	AMQ 30-30-65-R50	230	B55	156	B79	161
SAX MCZ 100-45 - 8	261	AMQ 30-30-70-R50	230	B58	78	B79	162
SAX MCZ 100-90 - 4	260	AMQ 30-30-75-R50	230	B58	87	B79R	78
SAX ZSX 35 - 3	270	AS1R/F 150N50 -80	30	B58	151	B79R	87
07 001 00	189	AS2R/F 115N50 -80	26	B58	153	B79R	151
07 001 02	189	AS2R/F 125N50 -80	27	B58	158	B79R	153
07 002 00	189	AS2R/F 150N50 -80	29	B58	159	B79R	158
09 100 00 / 09 100 80	187	AS2X 125L50 -105	28	B58	161	B79R	159
09 100 01	187	AS25X 115N50 -80	26	B58	162	B79R	161
09 200 00	187	AS25X 125L50 -105	28	B60	78	B79R	162
09 300 00	187	AS25X 125N50 -80	27	B60	87	B80	26
09 402 00-SET	187	AS25X 150N50 -80	29	B60	151	B80	27
09 403 00-SET	187	B01	144	B60	153	B80	29
09 408 00 / 09 410 00	187	B01	145	B60	158	B80	30
09 408 00-SET	187	B01	146	B60	159	B80	79
09 410 10	189	B01	147	B60	161	B80	80
11 101 00	189	B02	144	B60	162	B80	81
11 101 00 S	189	B02	145	B61	78	B81	26
11 101 00 SP	189	B02	146	B61	87	B81	27
11 110 03	187	B02	147	B61	151	B81	29
11 201 00	189	B03	144	B61	153	B81	30
11 201 00 M	189	B03	145	B61	158	B81	79
11 300 00	189	B03	146	B61	159	B81	80
11 300 01	189	B03	147	B61	161	B81	81
23 40	185	B04	144	B61	162	B82	26
026 13160 4 — 026 13176 10	288	B04	145	B62(HM)	78	B82	27
112HG	96	B04	146	B62(HM)	87	B82	29
400 PC-SET 48 AJ-1	70	B04	147	B62(HM)	151	B82	30
400 PC-SET 48 AJ-2	70	B05	144	B62(HM)	153	B82HM	26
400 PC-SET 48 AJ-3	70	B05	145	B62(HM)	158	B82HM	27
450 PC-SET 48 AJ-1	70	B05	146	B62(HM)	159	B82HM	29
450 PC-SET 48 AJ-2	70	B05	147	B62(HM)	161	B82HM	30
450 PC-SET 48 AJ-3	70	B05R	144	B62(HM)	162	B82L	26
500 PC-SET 48 AJ-1	70	B07	139	B65	78	B82L	27
500 PC-SET 48 AJ-2	70	B07	140	B65	87	B82L	29
500 PC-SET 48 AJ-3	70	B07	141	B65	151	B82L	30
550 PC-SET 48 AJ-1	70	B08	139	B65	153	B82(L33)(HM)	79
550 PC-SET 48 AJ-2	70	B08	140	B65	158	B82(L33)(HM)	80
550 PC-SET 48 AJ-3	70	B08	141	B65	159	B82(L33)(HM)	81
600 PC-SET 48 AJ-1	70	B09	139	B65	161	B83	26
600 PC-SET 48 AJ-2	70	B09	140	B65	162	B83	27
600 PC-SET 48 AJ-3	70	B09	141	B66	78	B83	29
650 PC-SET 48 AJ-1	70	B13	75	B66	87	B83	30
650 PC-SET 48 AJ-2	70	B13	85	B66	151	B83	79
650 PC-SET 48 AJ-3	70	B13	142	B66	153	B83	80
AA5X 115-50	31	B14	75	B66	158	B83	81
AA5X 125-50	32	B14	85	B66	159	B84	26
AA5X 125-50	33	B14	142	B66	161	B84	27
AA5X 150-50	34	B15	75	B66	162	B84	29
AAND 115-50	31	B15	85	B67	78	B84	30
AAND 125-50	32	B15	142	B67	87	B89	27
AAND 150-50	34	B16	75	B67	151	B89	29
AC 1505520W	36	B16	85	B67	153	B89	30
AC 1505540W	36	B16	142	B67	158	B89	26
ACB 40-50 400 / 800	25	B20	74	B67	159	B89	79
ACES 6540 / 10040 H25W	35	B20	148	B67	161	B89	80
ACGGB 103048	28	B21	74	B67	162	B89	81
ACGGB 103048	33	B21	148	B68	78	B90	82
ACPB 103048	28	B22	74	B68	87	B90F78	83
ACPB 103048	33	B22	148	B68	151	B90R78	83
ACU 21124 — ACU 46124	35	B26	76	B68	153	B90W78	83
ACUH 21-124	36	B26	150	B68	158	B91	82
ACWB 103048	28	B27	76	B68	159	B92	82
ACWB 103048	33	B27	150	B68	161	B93	82
ADAPT 6-12	189	B28	76	B68	162	B94	82
AMK 35-18-65-R50	227	B28	150	B69	78	B95	84
AMK 35-18-70-R50	227	B31	149	B69	87	B95	160
AMK 35-18-75-R50	227	B32	149	B69	151	B96	84
AMK 35-18-80-R50	227	B33	149	B69	153	B96	160
AMK 35-18-85-R50	227	B36	157	B69	158	B97	84
AMK 35-18-90-R50	227	B37	157	B69	159	B97	160
AMK 35-18-95-R50	227	B38	157	B69	161	B98	84
AMK 40-18-65-R50	228	B45	77	B69	162	B98	160
AMK 40-18-70-R50	228	B45	86	B77	78	B99	84
AMK 40-18-75-R50	228	B46	77	B77	87	B99	160
AMK 40-18-80-R50	228	B46	86	B77	151	B105-15	96
AMK 40-18-85-R50	228	B47(HM)	77	B77	153	B105H20	97
AMK 40-18-90-R50	228	B47(HM)	86	B77	158	B105(P)	96
AMK 40-18-95-R50	228	B51	152	B77	159	B106H20	97
AMQ 25-25-60-R50	230	B51	156	B77	161	B106(P)	96
AMQ 25-25-65-R50	230	B52	152	B77	162	B107H20	97
AMQ 25-25-70-R50	230	B52	156	B79	78	B107(P)	96
AMQ 25-25-75-R50	230	B53	152	B79	87	B108(P)	96



Index

B110H20	97	GPL 160 MATS	69	MQ 20-20-60-R50	229	MS1F 35N14 -01	144
B110(P)	96	GPL 300 40	244	MQ 24-24-50-R50	229	MS1F 35N22 -01	144
B111H20	97	GPL 360 40	244	MQ 24-24-55-R50	229	MS1F 58L14 W251	137
B111(P)	96	GPL 400 40	244	MQ 24-24-60-R50	229	MS1P 58L14 PRG15	136
B112E(P)	96	GPL 400 40-UV	244	MQ 24-24-65-R50	229	MS1R 26L35 -31 Linear	149
B112H20	97	GPL 500 40	244	MQ 25-25-60-R50	230	MS1R/F 24N22 -07	141
B112(P)	96	GPL 500 400 40	244	MQ 25-25-65-R50	230	MS1R/F 25N25 -13	142
B113(P)	96	Hurco 690 PC-SET48AJ-2	73	MQ 25-25-70-R50	230	MS1R/F 35L14 -150 Linear	143
B115(P)	96	Hurco 690 PC-SET48AJ-4	73	MQ 25-25-75-R50	230	MS2F 58L14 W251	137
B120(P)	96	ISL10	289	MQ 25-25-80-R50	230	MS2F 60N14 -01	146
B122P	92	ISL14	289	MQ 30-30-50-R50	230	MS2P 58L14 PRG15	136
B123P	90	KALAST aptoCLAMP	289	MQ 30-30-55-R50	230	MS2X 35N23 -01	145
B130H20P	98	KALAST powerCLAMP	289	MQ 30-30-60-R50	230	MS3F 85N14 -01	147
B131H20P	98	M8x20 ISO 4762 NQ	MQ 30-30-65-R50	230	MS 32-19-66-R80	239	
B132H20P	98	M10x25 ISO 4762 NQ	287	MQ 30-30-70-R50	230	MS 40-23-66-R40	239
B140(P)	96	MA 24-86-50-R50	240	MQ 30-30-75-R50	230	MS 40-23-66-R50	239
B141(P)	96	MA 24-86-50-R50-8	240	MQ 35-35-65-R50	231	MS 40-23-95-R40	239
B150	143	MA 24-86-55-R50	240	MQ 35-35-70-R50	231	MS 40-23-95-R50	239
B151	143	MA 24-86-55-R50-8	240	MQ 35-35-75-R50	231	MS 50 / MS 60	287
B152	143	MA 24-86-60-R50	240	MQ 35-35-80-R50	231	MTS	208
B170	257	MA 24-86-60-R50-8	240	MQ 35-35-85-R50	231	MUB 2817 H85	65
B172	257	MA 24-86-65-R50	240	MQ 35-35-90-R50	231	MUB 2817 H100	65
B173-26	258	MA 24-86-65-R50-8	240	MQ 35-35-95-R50	231	MUB 2817 H125	65
B173-45	258	MA 30-12-66-R50-8-2	241	MQ 40-40-65-R50	231	MV1F 20L35 BV1	138
B173-64	258	MA 30-12-75-R50-8-2	241	MQ 40-40-70-R50	231	Nuss 1/2" 8 mm/10 mm/14 mm	289
B173-83	258	MABD 50 15 50	245	MQ 40-40-75-R50	231	Nuss 1/2" 14 mm L	289
B173-102	258	MABD 50 20 50	245	MQ 40-40-80-R50	231	OP 92BUE23	201
B173 SET	258	MABD 50 25 50	245	MQ 40-40-85-R50	231	OP 92BUE23 ID	201
B175-26	257	MABD 50 30 50	245	MQ 40-40-90-R50	231	OP A1ID 160	203
B175-45	257	MAND 38-14 PRG	137	MQ 40-40-95-R50	231	OP A1ID 160 R50	203
B175-64	257	MAND 38-14 PRG6	137	MQ 42-42-75-R40	232	OP A1ID 200	203
B175-83	257	MAND 58 -14 PRG	136	MQ 42-42-80-R40	232	OP A1ID 200 R50	203
B175-102	257	MAND 58 -14 PRG6	136	MQ 42-42-85-R40	232	OP A1D PCB D 178	60
B175-121	257	MANF 38-14 F25	137	MQ 42-42-90-R40	232	OP A2 160	204
B175 SET	257	MANF 58-14 F25	137	MQ 42-42-95-R40	232	OP A2 160 R50	204
B176-80	258	MANF 58-14 W25	137	MR1F 30N23 -07	139	OP A2 200	204
B300	119	MCU 11037 — MCU 22537	165	MR 40-12-45-R50	233	OP A2 200 R50	204
B301	119	MCZ 40L30 PRG13	251	MR 40-12-50-R50	233	OP A3 160	205
B302	119	MCZ 40L30 PRG22	251	MR 40-12-55-R50	233	OP A3 160 R50	205
C 4349 DS	120	MCZ 40L30 PRG31	251	MR 40-12-60-R50	233	OP A3 200	205
CC 8011	166	MCZ 100 L50	259	MR 40-20-50-R50	234	OP A3 200 R50	205
CC 8021	166	MK 30-09-50-R50	223	MR 40-20-55-R50	234	OP A4Q 160	206
CC 8025	166	MK 30-09-55-R50	223	MR 40-20-60-R50	234	OP A4Q 160 R50	206
CC 8026	166	MK 30-09-60-R50	223	MR 40-20-65-R50	234	OP A4Q 200	206
CC 8030	166	MK 30-09-65-R50	223	MR 50-20-60-R50-2	235	OP A4Q 200 R50	206
CC 8040	166	MK 30-09-70-R50	223	MR 50-20-60-R50-4	235	OP A6 160	207
CC 8041	166	MK 30-09-75-R50	223	MR 50-20-65-R50-2	235	OP A6 160 R50	207
CC 8050	166	MK 30-18-50-R50	225	MR 50-20-65-R50-4	235	OP A6 200	207
CC 8050 V90°	166	MK 30-18-55-R50	225	MR 50-20-70-R50-2	235	OP A6 200 R50	207
CC 8050 V120°	166	MK 30-18-60-R50	225	MR 50-20-70-R50-4	235	OPANS-8	212
CC 8060	166	MK 30-18-65-R50	225	MR 50-20-75-R50-2	235	OP B1 ID (Index)	203
CC 8060R	166	MK 30-18-70-R50	225	MR 50-20-75-R50-4	235	OP B2 160 / OP B2 200	204
CC 8070	166	MK 30-18-75-R50	225	MR 50-20-80-R50-2	235	OP B2 200 R50	204
CC 8210	166	MK 32-10-75-R100	226	MR 50-20-80-R50-4	235	OP B2 200 R50 ID-1	204
CC 8211	166	MK 32-10-80-R100	226	MR 50-20-85-R50-2	235	OP B2 200 R50 ID-2	204
CC 8220	166	MK 32-10-85-R100	226	MR 50-20-85-R50-4	235	OP B3 160	205
CC 8221	166	MK 32-10-90-R100	226	MR 50-20-90-R50-2	235	OP B3 200	205
CCAZ 1050	165	MK 32-10-95-R100	226	MR 50-20-90-R50-4	235	OP B4Q 160	206
CCBO 0801	165	MK 32-18-75-R100	226	MR 50-20-95-R50-2	235	OP B4Q 200	206
CCBO 0802	165	MK 32-18-80-R100	226	MR 50-20-95-R50-4	235	OP B6 160	207
CCBO 0803	165	MK 32-18-85-R100	226	MR 60-20-60-R50-2	236	OP B6 200	207
CC BUE 121812	287	MK 32-18-90-R100	226	MR 60-20-60-R50-4	236	OPBQM4Q 100 R50	197
CC BUE 121912	287	MK 32-18-95-R100	226	MR 60-20-65-R50-2	236	OP EGB	202
CC BUE 162616	287	MK 35-08-65-R50	224	MR 60-20-65-R50-4	236	OP EGB ID (Index)	202
CC BUE 1218512	287	MK 35-08-70-R50	224	MR 60-20-70-R50-2	236	OPMAW	198
CCBX 0802	165	MK 35-08-75-R50	224	MR 60-20-70-R50-4	236	OPM B12 M12	196
CCBX 0802	286	MK 35-08-80-R50	224	MR 60-20-75-R50-2	236	OPM B12 M12	197
CCBX SK	165	MK 35-08-85-R50	224	MR 60-20-75-R50-4	236	OPM B12 M12	198
CCD 005 / CCD 010	286	MK 35-09-90-R50	224	MR 60-20-80-R50-2	236	OPM B18 M12	196
CCHMR	286	MK 35-08-95-R50	224	MR 60-20-80-R50-4	236	OPM B18 M12	197
CCPD / CCHMR	286	MK 35-18-65-R50	227	MR 60-20-85-R50-2	236	OPM B18 M12	198
CCPF 12 Alu / CCPF 16 Alu	287	MK 35-18-70-R50	227	MR 60-20-85-R50-4	236	OPM BL	196
CCU 15026 — CCU 45080	165	MK 35-18-75-R50	227	MR 60-20-90-R50-2	236	OPM BL	197
CCU 15027 — CCU 27582	165	MK 35-18-80-R50	227	MR 60-20-90-R50-4	236	OPM BL	198
DS 0402-90° / DSE 0402-60°	286	MK 35-18-85-R50	227	MR 60-20-95-R50-2	236	OPP-AD	212
DSE 0402-90° / DSE 0402-BS	286	MK 35-18-90-R50	227	MR 60-20-95-R50-4	236	OPP-DL	212
ER-033400	211	MK 35-18-95-R50	227	MR 63-30-75-R40	237	OPRV	212
ER-033402	210	MK 40-18-65-R50	228	MR 63-30-80-R40	237	OPSKU	212
ER-036800	211	MK 40-18-70-R50	228	MR 63-30-90-R40	237	OPST-NI	212
ER-036802	210	MK 40-18-75-R50	228	MR 63-30-95-R40	237	OPUB 150H44	199
FA 1240 / FA 1260	286	MK 40-18-80-R50	228	MR 70-15-50-R50	238	PA5X 19-49 R/F	99
FA 1280 / FA 12100	286	MK 40-18-85-R50	228	MR 70-15-55-R50	238	PA5X 26-49 R/F	99
FAD12 018 / FAD12 023	286	MK 40-18-90-R50	228	MR 70-15-60-R50	238	PA5X 34-49 R/F	99
FAD12 040	286	MK 40-18-95-R50	228	MR 70-15-65-R50	238	PA5X 43-49 R/F	103
FA UM 2070	285	MQ 20-20-45-R50	229	MR 70-15-70-R50	238	PA5X 48-49 R/F	103
FA UM 2070 S	285	MQ 20-20-50-R50	229	MR 70-15-75-R50	238	PA5X 49-49 R/F	103
FA UM 2070 US	285	MQ 20-20-55-R50	229	MS1F 22N40 -07	140	PA5X 125-49 R/F	103



Index

PAND 19-49	99	PCFM 58-22	124	PS1P 48L34 -105	88	SMK 30-18-70-R50	225
PAND 25-44	100	PCFX 30	123	PS1P 48L49 -105	88	SMK 30-18-75-R50	225
PAND 26-49	99	PCFX 35	123	PS1P 94L34 -105	89	SMK 35-18-65-R50	227
PAND 34-49	99	PCFX 50	123	PS1P 94L49 -105	89	SMK 35-18-70-R50	227
PAND 43-49	103	PCFX 70	123	PS1PF 48L34 -105	88	SMK 35-18-75-R50	227
PAND 48-34	101	PCL 4834 N / PCL 4349 N	122	PS1PF 48L49 -105	88	SMK 35-18-80-R50	227
PAND 48-34 PR G/F-A1	104	PCL 9434 N / PCL 9449 N	122	PS1PF 94L34 -105	89	SMK 35-18-85-R50	227
PAND 48-49	103	PCL 12549 N	122	PS1PF 94L49 -105	89	SMK 35-18-90-R50	227
PAND 48-49 PR G/F-A1	104	PC MAS 350 - 800	284	PS1PV 48L34 -105	90	SMK 35-18-95-R50	227
PAND 48-75	101	PC MAS 500ML	284	PS1PV 94L34 -105	92	TB151125	198
PAND 58-34	101	PC MAS 600ML	284	PS1PV 94L49 -105	92	TH130025	252
PAND 58-49	101	PC MAS 700ML	284	PS1R 34N49 -45	77	TH130028	252
PAND 61-34	101	PC MAS 800ML	284	PS1R 48L49 -105H20	97	TH130072	252
PAND 68-34	102	PCMB 4	288	PS1R 48N75 -80	80	TH130073	252
PAND 78-34	102	PCMB 50-300 H175	59	PS1R 94L49 -105H20	97	TH140146	252
PAND 78-34 UPRG	106	PCMB 50-400 H175	59	PS1R 125L49 -105H20	98	TH140147	252
PAND 78-49	102	PCMB 50-500 H175	59	PS1R/F 19N49 -20	74	TH140148	252
PAND 78-49 UPRG	106	PCMB 50-600 H175	59	PS1R/F 25N44 -13	75	TH140149	252
PAND 94-34	102	PCMT 150-700 / PCMT 150-750	68	PS1R/F 26N49 -26	76	TH140150	252
PAND 94-34 PR G/F-A1	104	PCMT 150-800 / PCMT 150-850	68	PS1R/F 43N49 -60	78	TH140151	252
PAND 94-34 PRGV	105	PCPF 16L6 Alu	287	PS1R/F 43N62 -60	78	TH140152	252
PAND 94-44	100	PCPF 16L18 Alu	287	PS1R/F 48L34 -105	91	TH140153	252
PAND 94-49	103	PC SET 1A 450 / PC SET 1A 500	71	PS1R/F 48L49 -105	93	TH140154	252
PAND 94-49 PR G/F-A1	104	PC SET 1B 450 / PC SET 1B 500	71	PS1R/F 48N34 -80	79	TH140155	252
PAND 94-49 PRGV	105	PC SET 1C 450 / PC SET 1C 500	71	PS1R/F 48N49 -80	80	TKPC 110-300 / TKPC 110-350	67
PAND 120-49 UPRG	106	PC SET 2A 550 / PC SET 2A 600	71	PS1R/F 58N34 -80	79	TKPC 110-400 / TKPC 110-450	67
PAND 125-49	103	PC SET 2B 550 / PC SET 2B 600	71	PS1R/F 68N34 -80	79	TKPC 110-500 / TKPC 110-550	67
PC 48-34 PRG	121	PC SET 2C 550 / PC SET 2C 600	71	PS1R/F 78L34 -105	91	TKPC 110-600 / TKPC 110-650	67
PC 94-43 PRG	121	PC SET 3A 650	71	PS1R/F 78L49 -105	91	Triag Bit	288
PC 94-49 PRG	121	PC SET 3B 650	71	PS1R/F 78N34 -80	81	Triag Ei	289
PC 4349	120	PC SET 3C 650	71	PS1R/F 78N49 -80	81	Triva Bit	189
PC 4834	120	PC SET 3D 450 / PC SET 3D 500	72	PS1R/F 78N49 -90	83	TW ADAPT 10 — TW ADAPT 22	286
PC 4834-15	121	PC SET 3E 450 / PC SET 3E 500	72	PS1R/F 94L34 -105	95	TWPAS 1232 / TWPAS 1227	287
PC 4834 DS	120	PC SET 4D 550 / PC SET 4D 600	72	PS1R/F 94L49 -105	95	TWPAS 1250 / TWPAS 1240	287
PC 4834 N PC 9434 N	125	PC SET 4E 550 / PC SET 4E 600	72	PS1R/F 94N34 -80	81	TWPAS 16055	287
PC 4834 RF / PC 4849 RF	121	PC SET 5D 650	72	PS1R/F 94N34 -90	82	UA2-260	188
PC 4849-15	121	PC SET 5E 650	72	PS1R/F 94N49 -90	82	UA3-360	188
PC 4849 DS	120	PCT 72-80-232 MATS	69	PS1R/F 125N49 -95	84	UA3-560	188
PC 9434	120	PCT 110-250 MATS	69	PS1X 50L78 ST	110	UA3-660	188
PC 9434 DS	120	PCT 110-300 MATS	69	PS1X 50N62 -ER32	112	UA 07 70	188
PC 9434 RF / PC 9449 RF	121	PCT 110-300 / PCT 110-350	68	PS1X 50N100 -ER32	112	UA 10 25 40	181
PC 9434 V90°	120	PCT 110-400 / PCT 110-450	68	PS1X 63N100 -ER40	112	UA 18 25 40	188
PC 9434 V120°	120	PCT 110-500 / PCT 110-550	68	PS1X 68N80 -W20	113	UB 1-OIL	190
PC 9449	120	PCT 110-600 / PCT 110-650	68	PS1X 70L78 ST	110	UB5AX MCZ 40-45 SET 4	254
PC 9449 DS	120	PCU 10093	126	PS1X 80L31-VAC	182	UB5AX MCZ 40-45 SET 8	254
PC 9449 V90°-2	122	PCU 14093 — PCU 46093	35	PS1X 150L60 -250MAG11	116	UBA 1 06 110 250	190
PC 9449 V120°	120	PCU 20018 — PCU 46124	126	PS1X 150L60-VAC	117	UBA 1 06 230 300	190
PC 9460	120	PCU 20124 — PCU 44124	35	PS1X 150L60-VAC	181	UBA 1 18 230 600	190
PC 9460R	120	PCU 24093B10 —		PS2G 94N44 -13	85	UBA 3 06 400 250	190
PC 12549	120	PCU 46093B10	126	PS2R/F 61N34 -45	86	UBA 3 18 400 550	190
PC 12549 DS	120	PCU 46093B10-W —		PS2X 94N49 -60	87	UBOPP H50	196
PC 943425W	120	PCU 46093B10-W	126	PS3X 80L75 BSET	111	UBOPP H100	196
PC 943430W	120	PCUB 60-130	62	PS3X 125L87 BSET	111	UBOPP H120	196
PC 944930W	120	PCUB 100-200	62	PS5X 19N49 -20	74	UB 1 06 110 250	190
PC 1254930W	120	PCUB 100-300	62	PS5X 26N49 -26	76	UB 1 06 230 300	190
PCAZ M3	287	PCUB 115-200-R25	64	PS5X 34N49 -45	77	UBP 3 18 400 550	190
PCB 25-200	64	PCUB 115-300-R25	64	PS5X 43N49 -60	78	UBS 5045	185
PCB 25-300	64	PCUD 14093 — PCUD 47093	124	PS5X 48L34 -105	94	UBT 40	190
PCB 40-50-125	56	PCUD 34093TG / 49093TG	124	PS5X 48L49 -105	93	UF 150 300 50 R50	180
PCB 40-50-125 H80	58	PCUH 25 94	126	PS5X 48N49 -80	80	UF 200 300 50 R50	179
PCB 40-50-220-W2	56	PCUM 1409308		PS5X 94L49 -105	95	UF 300 600 50 R50	178
PCB 40-50-350 / 800	56	PCUM 4609308	125	PS5X 94N49 -90	82	UF 500 500 50 R50	177
PCB 50-320	56	PCZ 100 L50	256	PS5X 125N49 -95	84	UP 150 300 40 R50 G06	180
PCB 50-320 H60	57	PCZB 7021 PRF	274	PSH1X 94L55-300	119	UP 150 300 40 R50 G13	180
PCB 50-320 H80	58	PCZB 7023 PRG	274	PT1X 100-65 ER-036345	118	UP 200 300 40 R50 G06	179
PCB 50-350 H80	57	PCZB 8060 R34	274	PT-F 61-25 X30	107	UP 200 300 40 R50 G13	179
PCB 50-400 H80	58	PCZB 8060 R40ALU	274	PT-F 61-25 X50	107	UP 300 600 40 R50 G06	178
PCB 50-450 H80	57	PCZB 8060 UPRG	274	PT-F 61-25 X60	107	UP 300 600 40 R50 G13	178
PCB 50-500 H80	58	PCZB 10060 R50	274	PT-F 80-30 X30 NS	107	UP 500 500 40 R50 G06	177
PCB 50-550 H80	57	PCZB 10060 R50ST	274	PT-F 80-30 X60	107	UP 500 500 40 R50 G13	177
PCB 50-600 H80	58	PCZB 12060 R34	274	PT-F 80-30 X60 NS	107	UPB 1JN	186
PCB 50-650 H80	57	PCZP 230 115 PRG-A1	279	PT-F 132-34 RD SET	108	UPB 2JN	186
PCB 50-700 H80	58	PF-SET	96	PTX 160 -57 S	109	US 150 300	180
PCB 50-750 H80	58	PR 94-39-50 SET	108	PTX 160 -77 S	109	UT 100 30 40	181
PCB 60-90	56	PR 94-49 SET	108	RD16 M1612 M12	287	UT 100 30 40	188
PCB 100-400 H60	57	PR 125-49 SET	108	RD18 M1612 M12	287	UZA 4012 G06	188
PCB 100-500 H60	57	PR 125-49 SETALU	108	RP9431 SET	288	UZA 5015 G13	188
PCB 100-600 H60	57	PR 150-49 SET	108	S3X 100L82 BSET	111	UVZ 1630 1/4 SET	187
PCB 100-650 H60	57	PRG 1003 M8	274	SLO / SL1	288	UVZ 1630 1/4 SET-90°	187
PCB 100-690 H60	57	PRG 1003 M8	286	SL3	289	UVZ 1630 1/4 SET-T	187
PCB 100-850 H60	57	PRS 50L78 ST	110	SM1135 M06 — M24	287	VFP 08040L 90 (Ø 4mm)	189
PCB 250Q 90-H35	61	PRS 70L78 ST	110	SMK 24-24-42-OPP-200	242	VFP 10065L 100 (Ø 6,5mm)	189
PCB 4050250KP / PCB 4050400KP	60	PS1F 20L35 BV1	115	SMK 30-17-42-OPP-200	242	VS1F 48L50 -105 Linear	155
PCB 4050450KP / PCB 4050500KP	60	PS1F 20L35 BV1 NS	115	SMK 30-18-50-R50	225	VS1P 48L50 -105 Linear	155
PCB 4050650KP	60	PS1F -KLD1	114	SMK 30-18-55-R50	225	VS1R 19N35 -20	148
PCBP 69 SET	60	PS1F -KLD1 NS	114	SMK 30-18-60-R50	225	VS1R 26N35 -26	150
PCFM 33-22	124	PS1P 94L34 -105	89	SMK 30-18-65-R50	225	VS1R 38N50 -60	151



Index

VS1R 80N50 -36	157	VS1X 68L20 -105	154	ZSB 180L50 / ZSB 200L50	272	ZSMB 500 L112	268
VS1R 80N50 -60	159	VS2F 90N30 -60	162	ZSB 200 L50	271	ZSP 200 L55	277
VS1R/F 41L30 -51 Linear	152	VS2R 80N30 -60	161	ZSM 140L 50	265	ZSX 140L50 UPRG	264
VS1R/F 41N30 -60	153	ZK160798	257	ZSM 140L50 / ZSM 160L50	266	ZSX 160L50 UPRG	264
VS1R/F 80L30 -51 Linear	156	ZK160798	258	ZSM 160L 50	265	ZSX 180L50 UPRG	264
VS1R/F 80N30 -36	157	ZSB 140 L50	271	ZSM 170L65 GH 200PCB	267	ZSX 200L50 UPRG	264
VS1R/F 80N30 -60	158	ZSB 140L50 / ZSB 160L50	272	ZSM 180L 50	265		
VS1R/F 125N49 -95	160	ZSB 160 L50	271	ZSM 180L50 / ZSM 200L50	266		
VS1X 59L60 HS Linear	164	ZSB 170L65 GH 200PCB	273	ZSM 200L 50	265		
VS1X 59L60 K Linear	163	ZSB 180 L50	271	ZSMB 250 L82	268		



Produktion einer Werkstück Familie
Producing à complete workpiece family
Production de pièces à usiner de même famille





aptoCLAMP & Saxes aptoCLAMP

Die hohe Spannkraft dieses Systems ermöglicht den Einsatz für schwere Zerspanung.

aptoCLAMP & Saxes aptoCLAMP

The high clamping force of the aptoCLAMP enables heavy cuts.

aptoCLAMP & Saxes aptoCLAMP

La grande force de serrage de ce système rend sa mise en service possible.



powerCLAMP & Saxes powerCLAMP

Das schnellstverstellbare Mehrfachspannsystem! Die Positionierung erfolgt mittels einer Verzahnung auf der Schiene. Befestigung mit einer Schraube!

powerCLAMP & Saxes powerCLAMP

The quickest multiple workholding system for easy set up! Positioning by means of ground teeth on the base rail. Repositioning by opening one single screw!

powerCLAMP & Saxes powerCLAMP

Le système de serrage multiple le plus rapide à régler! Le positionnement du module s'effectue grâce à une denture rectifiée sur le rail de base. Le positionnement du module est garanti par une seule vis.



triCENTRO & Saxes triCENTRO

Kleine bis grosse, sowie modulare Zentrischspanner in verschiedenen Varianten.

triCENTRO & Saxes triCENTRO

Small to big modular, and modular center vices in different variations.

triCENTRO & Saxes triCENTRO

Petit à grand modulaire, et des modules à centrer en différentes variantes.



microCLAMP

Kleinste Module für den Vorrichtungsbau. Sie haben eine grosse Spannkraft (bis 28'000N), der benötigte Abstand zwischen den Werkstücken ist im Optimalfall nur 15 mm.

microCLAMP

Smallest modules for dedicated fixtures. Having a high clamping force (up to 28'000N) the distance between workpieces is only 15 mm in optimum set up.

microCLAMP

Le plus petit module de serrage pour la construction de gabarits. Les modules de serrage microCLAMP ont une grande force de serrage (jusqu'à 28'000N). La distance nécessaire entre les pièces à usiner est dans le cas optimal de 15 mm.



trivaCLAMP


Vakuumspannsystem: Bestens geeignet für plattenförmige Werkstücke (auch nicht magnetische). Es können sowohl Druckstellen als auch Deformationen an labilen Teilen vermieden werden.

trivaCLAMP

Workholding by vacuum: Suited for plateshaped workpieces (also for non magnetic). Pressure marks as well as deformations on soft parts can be avoided.

trivaCLAMP

La meilleure solution pour la fixation de pièces plates (aussi non magnétique). Pas de marques ou blessures sur des matières tendres et pas de déformation avec des pièces instables.



oppSystem & Saxes oppSystem

Unser Nullpunkt-Palettiersystem ermöglicht ein genaues Positionieren von Mehrfachspannsystemen, Schraubstöcken und Vorrichtungen auf Maschinentischen oder Spanntürmen.

oppSystem & Saxes oppSystem

Our zero-point palletting system allows exact positioning of multiple workholding systems, vices and dedicated fixtures on machining tables or tombstones.

oppSystem & Saxes oppSystem

Notre système de palettisation point zéro garanti un positionnement précis du système de serrage multiple, des étaux, gabarits, constructions spéciales sur la table de la machine ou sur la tourelle de fixation.



tripoxyMINERAL

Spanntürme aus Mineralguss. Die Vibrationsdämpfung ist zehnmal besser als bei Grauguss. Das spezifische Gewicht ist hingegen kleiner als bei Aluminium. Erhältlich in vielen verschiedenen Formen.

tripoxyMINERAL

Tombstones made of composite concrete. Vibration damping effect is ten times better than with cast iron. Specific weight on the other hand is less than aluminum. Available in many different shapes.

tripoxyMINERAL

Les tourelles de serrage en fonte minérale. L'atténuation des vibrations est dix fois supérieur à la fonte grise. Le poids spécifique est plus petit que l'aluminium. Elles sont livrables en diverses formes.



triGEL

Unser Gefrierspannsystem. Sehr gut geeignet für unformige Teile. Es erlaubt mehrseitiges Bearbeiten ohne Neuspannen. Das Haftvermögen ist sehr gross, wobei die Gefrier- und Auftauzeiten sehr gering sind.

triGEL

Workholding by freezing: Well suited for strangely shaped parts. It allows processing from more than one side without unclamping. Holding effects are very strong whereas freezing and defrosting times are very short.

triGEL

Notre système de fixation par gel. Recommandé pour des pièces diformes. Permet l'usinage sur plusieurs côtés sans nouvelle fixation. La force de fixation est très grande et le temps de prise et de dégel est très court.

TRIAG

INTERNATIONAL

TRIAG International AG

* Bösch 84 · CH-6331 Hünenberg
Tel. +41 41 727 27 77 · Fax +41 41 727 27 58
www.triag-int.ch · spannen@triag-int.ch
clamping@triag-int.ch · serrage@triag-int.ch

* bis ca. 11.2016: Aussergrütstrasse 2 · CH-6319 Allenwinden